
## CATALOGO DE

## ORNAMENTOS ARQUITECTONICOS









# COLUMNAS -





## CAPITELES 1.1

**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### CAPITEL 1 Casa - Bolívar 12-69 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel de estilo neoclásico, con molduras delimitantes de figuras geométricas simples y representaciones combinadas de ornamentaciones de estilo arquitectónico art decó, y otras de estilo art nouveau, con sime-tría en el eje central.

Hechos históricos de la época, jugaron un rol determinante en el imaginario de los constructores, que ligaron los diseños de estas estructuras al hecho político y social.

#### CAPITEL 2 Casa - Bolívar 12-30 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 40,00cm

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel de estilo neoclásico, con molduras delimitantes de geometría básica, entre ellas, una franja con listones ornamentales y vértices redondeados.

Similares diseños aparecen en diferentes edificaciones cuencanas, sobre todo, en algunas construcciones religiosas.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

**FACHADA** 



DETALLE

### CAPITEL 3 Casa - Tarqui 9-59 entre Bolivar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 40,00cm. x 70,00cm.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Capitel de estilo neoclásico, de molduras delimitantes con representaciones geométricas, entre ellas, un ornamento de figuras naturales con simetría en su eje central y vértices de molduras redondeadas.

Capitel con tratamiento de restauración mimética.

## CAPITEL 4 Casa - Tarqui 9-69 entre Bolivar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,0cm.

CANTIDAD 12 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel de estilo neoclásico, con molduras delimitantes de figuras geométricas simples y entre ellas un ornamento de figuras naturales con simetría en su eje central.

Otro ejemplo de restauración integral de fachadas patrimoniales de Cuenca.



**FACHADA** 





**DFTALLES** 

**FACHADA** 



DFTALLE

## CAPITEL 5 Casa - Gran Colombia 4-37 entre Mariano Cueva y Vargas M.

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 12 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel corintio de estilo neoclá-sico. A partir de las molduras delimitantes superiores nace el capitel y la columna en forma circular. Parte central adornada por figuras con eje de simetría especular.

La mayor parte de los espacios en este inmueble estuvieron destinados a vivienda, aunque en la planta baja funcionaba un taller de ebanistería y tres tiendas de abarrotes.

#### CAPITEL 6 Casa - Bolívar 7-42 entre Borrero y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 6 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Capitel de pilastra, adosado con basamento estilo neoclásico, con molduras delimitantes de figuras geométricas simples, y su parte central, complementada por molduras de figuras ornamentales curvas.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### CAPITEL 7 Casa - M. Lamar 8-59 entre Luis Cordero y Benigno

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 50,00cm.

CANTIDAD 8 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel de estilo neoclásico, de forma semicircular. Entre las mol-duras delimitantes aparece un ornamento de formas vegetales.

Se ha implementado experien-cias en el arte ornamental, con motivos y temas occidentales, genuinamente americanizados /andinizados.

## CAPITEL 8 Casa - General Torres 9-59 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 40,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 8 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel de estilo neoclásico, con molduras delimitantes de figuras geométricas simples y entre ellas un ornamento de representaciones naturales en proporción a su eje central.

Sobresale la hoja de acanto, como elemento decorativo, añadiendo elegancia al capitel.



**FACHADA** 



DFTALLE

## CAPITEL 9 Casa - Padre Aguirre 9-80 entre Bolívar y Gran Colombia



70,00cm. x 70,00cm. extremos 50,00cm. x 50,00cm. centrales

CANTIDAD
2 elementos extremos y
6 elementos centrales

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo



#### DESCRIPCIÓN

Capiteles de estilo neoclásico, con molduras delimitantes de figuras geométricas simples y entre ellas figuras de estilo natu-ral, con simetría al eje central, con la diferencia que las colum- nas centrales son circulares y las extremas, rectangulares.

Exponentes de la propuesta purista, diferente al sincretismo constructivo entre el mundo precolombino y la arquitectura virreinal.



**FACHADA** 





**DETALLES** 

#### CAPITELES 10, 11 Y 12 Casa - Bolívar 8-25 entre Benigno Malo y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 60,00cm. x 60,00cm.

#### **CANTIDAD**

4 elementos de cada tipo de capitel

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

#### **INTEGRIDAD**

**Completo** | Fragmentado Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Capiteles de estilo neoclásico colocados sobre el fuste de la pilastra, que sostiene directamente el arquitrabe, los dos poseen el mismo tipo de orna-mento, con molduras de figuras orgánicas en las partes central y bordes delimitantes de figuras simples, con una simetría espec- ular al eje central y con morfología particular.

Estilo considerado precursor, cla-ro de la arquitectura moderna del cantón Cuenca.



**FACHADA** 



**DETALLES** 



#### CAPITEL 13 Casa - Benigno Malo 10-42 entre Gran Colombia y M. Lamar



**FACHADA** 

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 75,00cm. x 65,00cm.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

**Completo** | Fragmentado | Incompleto

**DETALLE** 

DESCRIPCIÓN COMENTADA
Capitel de estilo Neoclásico, las
molduras delimitantes superiores
son rectangulares y a partir de
ellas nace el capitel y la columna en forma circular, adornado
en en la parte central del capitel
por figuras ornamentales con eje
de simetria especular.

### CAPITELES 14 Corte Provincial de Justicia del Azuay

MATERIAL Mármol

DIMENSIÓN 1,20m. x 0,80m.

CANTIDAD 12 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Capitel de estilo neoclásico. Las molduras delimitantes superiores son rectangulares y a partir de ellas nace el capitel y una colum- na en forma circular, adornado en la parte central del capitel por figuras ornamentales con eje de simetría especular.



FACHADA Foto: Daniel Armijos



**DETALLES**Foto: Daniel Armijos

# FUSTES 1.2

### FUSTE 1 Casa - Bolívar 12-69 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 400,00cm. x 50,00cm.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Fuste con molduras sobresalientes de figuras simples combinadas de un rombo y sobreescrito un círculo, y entre ellos una figura con forma ornamental, a ríz de ésta se repite la secuencia en todo el fuste en una secuencia asimétrica por excelencia.

La ausencia en cierta monumentalidad, en las construcciones se compensó con una extraordinaria originalidad en la implementación de ornamentos fachadísticos



**FACHADA** 



DETALL

#### FUSTE 2 Casa - Bolívar 12-40 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 350,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 8 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

DESCRIPCIÓN
Fuste con un relieve bastante simple, de una secuencia de tres figuras iguales que son la unión de semicírculos en los extremos y alargados por líneas rectas.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### FUSTE 3 Casa - Bolívar 7-42 entre Borrero y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 350,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 12 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN

Fuste de estilo neoclásico, con una textura estriada en sus columnas del piso superior, a diferencia de las del piso inferior que son lisos.

Exponente de las construcciones de la clase media que ornamentaron las austeras fachadas.

### FUSTE 4 Casa - General Torres 9-59 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 300,00cm. x 40,00cm.

CANTIDAD 8 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

DESCRIPCIÓN COMENTADA Fuste de estilo Neoclásico, con una textura estriada a la largo de toda la columna.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

### FUSTE 5 Casa - Bolívar 8-25 entre Benigno Malo y Luis Cordero



**FACHADA** 



MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 400,00cm. x 50,00cm.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Fuste de estilo Neoclásico, a lo largo de todo el elemento está compuesto por un doble relieve concéntrico, que en la parte central se adorna de ornamentos de figuras naturales.

### FUSTE 6 Colegio Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo

DIMENSIÓN 300,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 8 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

**INTEGRIDAD** 

**Completo** | Fragmentado | Incompleto

DESCRIPCIÓN COMENTADA Fuste de estilo Neoclásico, con una textura estriada a la largo de toda la columna.



FACHADA

Foto: Daniel Armijos



DETALLES

Foto: Daniel Armijos

# **BASES 1.3**

**FACHADA** 



**DETALLES** 

### BASE 1 Casa - Tarqui 9-69 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 12 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN

Base de estilo Neoclásico, con molduras de figuras geométricas simples y ciertos bordes son redondeados.

El pedestal posee un altura que es la mitad del total de la base de la columna.

#### BASE 2 Casa - Gran Colombia 4-37 entre Mariano Cueva y Vargas M.

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 12 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

DESCRIPCIÓN Base con bordes redondeados escalonados hacia al centro y un pedestal de forma rectangular.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

**FACHADA** 



DETALLE

#### BASE 3 Casa - Bolívar 7-42 entre Borrero y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 6 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN
Base de columna sencillo, con doble borde. El primero es de vertices redondeados y el pedestal es de forma rectangular.

### BASE 4 Casa - M. Lamar 8-59 entre Luis Cordero y Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 8 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

DESCRIPCIÓN
Base con bordes redondeados escalonados hacia al centro y un pedestal de forma rectangular.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

### BASE 5 Casa - Padre Aguirre 9-80 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragi

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Base con un pedestal de forma rectangular de dos tercios de la altura total del elemento, y los relieves de los ornamentos de la parte superior del pedestal poseen vertices redondeados.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### BASE 6 Casa -Benigno Malo 10-42 entre Gran Colombia y M. Lamar

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Base con pedestal de dos tercios de la altura total del elemento y que posee sus propios ornamentos delimitantes escalonados de formas rectangulares. Los relieves de los ornamentos de la parte superior del pedestal son de forma circular.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

# **ORNAMENTOS EN**

# VANOS

# 2







# MARCOS 2.1

#### MARCO 1 Casa - Bolívar 12-69 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 2,50m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN

Marco con relieves concéntricos, entre ellos se encuentra uno en forma de cordón. En la parte central del arco rebajado posee un ornamento de formas geométricas onduladas.

Trabajo ornamental como éste fue asimilado por los cosntructores criollos, en lo que fueron intentos de producción del espacio arquitectónico mestizo.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### MARCO 2 Casa - Bolívar 12-40 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 2,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

DESCRIPCIÓN Marco con molduras concéntricas. La moldura central posee un relieve con formas de cruces ubicadas en secuencia.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### MARCO 3 Casa - Tarqui 9-69 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 2,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Marco de ventana con relieves concéntricos y fileteados, con un arco rebajado, en el centro rematado por un aplique ornamental con un motivos naturales.

#### MARCO 4 Casa - Juan Jaramillo 9-62 entre B. Malo y Padre Aguirre

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 3,00m.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Marco de ventana con forma de frontón, constituido por dos elementos con forma de columnas lisas, que sostienes unos capiteles con formas simples escalonadas, que remata con una especie de arquitrabe de formas simples escalonadas.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

## MARCO 5 Casa - Benigno Malo 6-34 entre P. Córdova y Juan Jaramillo



FACHADA



DETALLE

MATERIAL Ladrillo | Yeso | Mármol

DIMENSIÓN 1,20m. x3,00m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN Marco de ventana con molduras fileteadas, algunas de ellas con vértices redondeados o cóncavos.

#### MARCO 6 Casa - Bolívar 7-42 entre Borrero y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 2,00m.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

DESCRIPCIÓN
Marco de ventana con molduras fileteadas y concéntricas, con un remate ornamental en la parte central del arco rebajado de formas naturales o curvas.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 



#### MARCO 7 Casa - M. Lamar 8-28 entre Luis Cordero y Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 3,00m.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Marco de ventana con elemen-tos decoráticos de figuras geo-métricas rectas, influencias del art- decó. En un ambiente de intensas contradicciones e impo-siciones entre las emergentes clases sociales

#### MARCO 8 Casa - Estevez de Toral 8-57 entre Sucre y Bolivar

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 3,00m.

CANTIDAD
3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Marco de ventana con decora-ciones de figuras simples y natu-rales, constituido por dos ménsu-las que sostienen un remate so-bredintel, con relieves rectos que en su parte central se decora por una especie de capitel con for- mas rectangula-res y onduladas.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

### MARCO 9 Casa - Padre Aguirre 9-80 entre Bolivar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 2,50m.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN

Marco con relieves concéntricos que remata en la parte superior con un arco rebajado, la parte central se adorna con un ornamento de figuras com- plejas onduladas.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

#### MARCO 10 Casa - Benigno Malo 6-40 entre P. Córdova y Juan Jaramillo

MATERIAL Latón

DIMENSIÓN 1,50m. x 3,00m.

**CANTIDAD** 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

**INTEGRIDAD** Completo Fragmentado Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Marco de ventana con relieves concéntricos adornados por formas onduladas y naturales, que remata en la parte superior con una decoración de formas vegetales con simetría especular al eje central.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### MARCO 11 Casa - Calle Larga 7-121 entre Benigno Malo y Luis Cordero

MATERIAL Madera

DIMENSIÓN 50,00cm. x 60,00cm.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Marco de ventana con relieves de figuras geométricas básica y naturales, además posee elementos ornamentales propios de arquitectura neoclásica como columnas, arquiboltas y un friso, que remata en la parte superior con un elemento decorativo con formas vegetales.

## MARCO 12 Colegio Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo

DIMENSIÓN 2,50m. x 1,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

DESCRIPCIÓN

Marco de ventana con relieves sobresalidos lineales, que remata en la parte superior con decoración de ornamentos ondulados de formas orgánicas.



Foto: Daniel Armijos



**DETALLES**Foto: Daniel Armijos

FACHADA Foto: Daniel Armijos



**DETALLE**Foto: Daniel Armijos

## MARCO 13 GAD Municipal del Cantón Cuenca

MATERIAL Mármol

DIMENSIÓN 2,50m. x 1,50m.

CANTIDAD 9 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Marco de ventana con elementos decorativos de figuras geométricas rectas en las zonas infe-riores de la ventana, con capite-les y un frontón sobredintel con decoraciones de figuras orgáni-cas, todo el diseño con simetría al eje vertical.

# **ORNAMENTOS EN**

# **SOBREDINTELES 2.2**

## SOBREDINTEL 1 Casa - Bolívar 12-69

entre Juan Montalvo y Tarqui



FACHADA



**DETALLE** 

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 2,00m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN Sobredintel constituido por elementos ornamentales de figuras naturales y rectangulares escalonadas, posee una simetria especular al eje vertical.

Ornamentos que rebasan su función de accesoriedad, en correspondencia a la herencia de clasisismo.

#### SOBREDINTEL 2 Casa - Bolívar 12-30 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 1,00m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Sobredintel constituido por relieves con formas naturales y un ornamento central con figuras rectangulares escalonadas, posee una simetria especular el eje vertical.



**FACHADA** 



DETALLE

#### SOBREDINTEL 3 Casa - Benigno Malo 6-34 entre P. Córdova y Juan Jaramillo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,50m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Sobredintel delimitado por figuras rectas que en su interior posee un ornamento de formas vegetales con simetria especular al eje vertical, ademas en la parte superior posee un relieve en forma de vano de geometria rectangular.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### SOBREDINTEL 4 Casa - Benigno Malo 6-47 entre P. Córdova y Juan Jaramillo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,50m. x 1,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Sobredintel con relieves de formas vegetales, sobre este perfiles rectos de diferentes alturas y en la parte superior un perforado de forma rectangular con relieves.

Estas técnicas ornamentales proporcionaban sentido conceptual y económico a las viviendas.



FACHADA



**DFTALLE** 

**FACHADA** 



**DETALLE** 

#### SOBREDINTEL 5 Casa - Bolívar 7-42 entre Borrero y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Sobredintel constituido por relieves con formas naturales y un ornamento central con figuras rectangulares escalonadas, posee una simetria especular el eje vertical.

#### SOBREDINTEL 6 Casa - General Torres 9-59 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 1,00m.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

DESCRIPCIÓN Sobredintel constituido por un relieve con formas organicas y onduladas con simetria especular al eje vertical.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 

**DETALLE** 

#### SOBREDINTEL 7 Casa - Padre Aguirre 9-80 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 1,00m.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Sobredintel con ornamentos de formas naturales y rectas, tiene la forma similar a la de un fronton o friso, con un ornamento central de figuras vegetales, especialmente sobresale la girnalda, como una decoración de hojas.

#### SOBREDINTEL 8 Casa - Bolívar 8-25

entre Benigno Malo y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Sobredintel de forma similar a la de un tímpano, constituido por dos capiteles adornados por ornamentos con forma animal y vegetal, que sostienen un frontón con formas lineales escalonadas y concéntricas.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

# **ORNAMENTOS EN**

# **ANTEPECHOS 2.3**

**FACHADA** 



DETALLE

#### ANTEPECHO 1 Casa - Tarqui 9-59 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 1,00m.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Antepecho de ventana con formas lineales concéntricas en relieve. Presenta ciertos remates con molduras rectas de vértices ondulados.

#### ANTEPECHO 2 Casa - Tarqui 9-69 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 0,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Antepecho con relieves de formas rectangulares concéntricas y un ornamento central con formas naturales y orgánicas, que consiguen separar el arte arquitectónico del utilitarismo ingenieril.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 



**DETALLE** 

## ANTEPECHO 3 Casa - Tarqui 9-46

entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,50m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Antepecho constituido por dos elementos similares a columnas con sus capiteles y bases de formas rectangulares en relieves escalonados, y en la parte central un ornamento de forma cuadrada con relieves concénvtricos que en la parte central posee un relieve con formas orgánicas.

#### ANTEPECHO 4 Casa - Bolívar 7-42 entre Borrero y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 0,75m.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Antepecho constituido por la fusión de dos tipos de relieves, el que aparece al fondo es concéntrico rectangular, y sobre éste, un relieve decorativo escalonado y recto, en la parte central posee un ornamento con formas orgánicas y naturales.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

# Casa - Estévez de Toral 8-57 entre Sucre y Bolívar MATERIAL

**ANTEPECHO 5** 

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 1,00m.

CANTIDAD 2 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Antepecho con formas rectangulares en relieves y concéntricas, que en la parte central posee un cambio de textura.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

## ANTEPECHO 6 Casa - Padre Aguirre 9-80 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 1,00m.

CANTIDAD 4 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Antepecho constituido por formas geométricas básicas. En la par te superior muestra relieves líneales escalonados. Los tres lados inferiores enmarcan relieves rectangulares concéntricos y un ornamento central con un vértice central con forma romboidal.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

# REMATES 3







# **ORNAMENTOS EN**

# **ENTABLAMENTOS 3.1**

FACHADA



DETALLE

# ENTABLAMENTO 1 Casa - Bolívar 12-69

entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

**DESCRIPCIÓN** 

Entablamento con relieves rectos, alternados por formas ornamentales orgánicas en secuencia.

Exponente de la habilidad de los artesanos locales que trabajaban en yesería.

### ENTABLAMENTO 2 Casa - Bolívar 12-40 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Entablamento con ritmo continio alternado, constituido por sobresalidos y bajorelieves que alternan forman lineales y ornamentos con formas naturales y pequeños apliques a escala de elementos estructurales de influencia neoclásica como capiteles, columnas o frisos.



**FACHADA** 



DETALLE

**FACHADA** 

DETALLE

### ENTABLAMENTO 3 Casa - Bolívar 12-30 entre Juan Montalvo y Tarqui

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN Ornamento conformado por relieves lineales, que alternan formas ornamentales orgánicas o de geometrias complejas.

# **ENTABLAMENTO 4** Casa - Benigno Malo 6-34 entre P. Córdova y Juan Jaramillo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno** | Regular | Malo

**INTEGRIDAD** Completo Fragmentado Incompleto

DESCRIPCIÓN

Entablamento constituido por franjas rectas en relieve en la parte superior e inferior y entre ellas ornamentos en secuencia de formas naturales.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

# SANJUAN HOTEL

**FACHADA** 



**DETALLE** 

### ENTABLAMENTO 5 Casa - General Torres 9-59 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 50x60cm

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN Entablamento con relieves rectos, alternados por formas ornamentales orgánicas en secuencia.

# ENTABLAMENTO 6 Colegio Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Entablamento constituido por elementos repetitivos a una misma distancias pero de diferente morfología, rematando con relieves lineales en la parte superior e inferior.



FACHADA
Foto: Daniel Armijos



**DETALLES**Foto: Daniel Armijos

FACHADA Foto: Daniel Armijos



**DETALLE** Foto: Daniel Armijos

# ENTABLAMENTO 7 GAD Municipal del Cantón Cuenca

MATERIAL Mármol

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Entablamento con ritmo continuo alternado, constituido por sobresalidos y bajorelieves que alternan forman lineales y figuras geométricas básicas, rematando en los límites del entablamento por relieves lineales.

# FRONTONES 3.2

FACHADA

DETALLE

## FRONTÓN 1 Casa - Juan Jaramillo 9-62 entre B. Malo y Padre Aguirre

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,00m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Frontón sobreventana, con relieves concentricos que en la parte central posee un arco rebajado, el arquitrabe posee relieves lineales escalonados.

### FRONTÓN 2 Casa - Luis Cordero 5-32 entre Juan Jaramillo y H. Vázquez

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 3,00m. x 2,00m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno | **Regular** | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Frontón con forma de tímpano, con relieves lineales concéntri-cos, además en la parte central posee unos detalles similares a canecillos, éstos también se encuentran en la parte baja de lo que podría considerarse el arquitrabe.

Bajo el elemento en forma de tímpano se encuentra otro fron-tón sobreventana con formas lineales concéntricas que en la parte central posee un arco de medio punto, además ambos elementos poseen una simetría especular al eje vertical.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

FACHADA

**DETALLE** 

### FRONTÓN 3 Casa - M. Lamar 8-28 entre Luis Cordero y Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,50m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Frontón sobre puerta que marca el acceso principal. Posee una forma semicircular con relieves lineales concéntricos, además en la parte central posee ornamen-tos con formas de cinta, en los costados, está sostenido por dos elementos similares a capiteles de columnas.

# FRONTÓN 4 Casa - Lamar 10-72

entre General Torres y Padre Aguirre

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 2,50m. x 1,00m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Frontón con forma de tímpano, posee relieves escalonados concéntricos de formas geométricas básicas, que influyeron en las artes decorativas ornamentales de esa época.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

## FRONTÓN 5 Casa - Bolívar 13-85 entre J. Montalvo y Estevez de Toral



**FACHADA** 

### MATERIAL Mármol

DIMENSIÓN 2,00m. x 0,75m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Frontón rectangular con relieves lineales que en la parte central forma un arco de medio punto rebajado.

La ornamentación de este in-mueble, es uno de los mejores ejemplos del afrancesamiento en la arquitectura y la decoración de la ciudad de Cuenca.



**DFTALLE** 

## FRONTÓN 6 Casa - Padre Aguirre 9-66 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 0,75m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Frontón con forma de arco de medio punto rebajado, con relieves lineales concéntricos, que en la parte central tanto del arco como del frontón.

Estos ornamentos con formas naturales, fueron imponiéndose en la arquitectura de la ciudad, como alternativa a las formas traídas por los colonizadores europeos.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

FACHADA Foto: Daniel Armijos



**DETALLE** Foto: Daniel Armijos

# FRONTÓN 7 GAD Municipal del Cantón Cuenca

MATERIAL Mármol

DIMENSIÓN 2,50m. x 1,50m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Frontón con forma de tímpano, con relieves lineales concéntri-cos. En la parte central posee unos detalles ornamentales con figuras naturales, además todo el frontén es sostenido como una especie de columnas las cuales se adornan también con ornamentos naturales.

# REMATES DE 3.3 FACHADA

FACHADA



**DETALLE** 

### REMATE DE FACHADA 1 Casa - Juan Jaramillo 9-62 entre B. Malo y Padre Aguirre

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Remate de fachada de forma escalonada, con relieves escalo-nados de formas básicas y orna-mentos en la parte central con formas orgánicas.

### REMATE DE FACHADA 2 Casa - Borrero 7-60 entre Sucre y Presidente Córdova

MATERIAL Ladrillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno | **Regular** | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada conforma-da por figuras geométricas sim- ples, configurados de manera escalonada y concéntrica, además con ciertos cambios de textura. Exponente del art decó, que influyó en las artes decorativas ornamentales de esa época.

Las influencias provienen del constructivismo, cubismo, futurismo y del propio art nouveau, del que evoluciona.



FACHADA



**DETALLE** 

### REMATE DE FACHADA 3 Casa - Gran Colombia 4-51 entre Mariano Cueva y V. Machuca

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada con relieves concéntricos, un arco de medio punto central, y ornamentos decorativos de formas naturales y onduladas, en la parte central del remate y en la parte superior, además posee elementos similares a columnas a los costa-dos de formas simples. En la zona central un elemento a manera de medallón decorado con elementos geométircos y fitamorfos con la inscripción del año 1936; remate fitomorfo.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

# REMATE DE FACHADA 4 Casa - Bolívar 8-34

entre Luis Cordero y Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

centrales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

DESCRIPCIÓN Remate de fachada con formas geométricas simples con tendencias al Art deco, con un juego de relieves escalonados y un cambio de texturas en zonas



**FACHADA** 



**DETALLES** 

FACHADA



## REMATE DE FACHADA 5 Casa - M. Lamar 8-28 entre Luis Cordero y Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Remate de fachada con forma de arco ovalado en el cual se constituye en sus bordes por relieves lineales escalonados y en las partes centrales formado por ornamentos de formas orgánicas, escalonadas con sobre relieves lisos.

DETALLE

# REMATE DE FACHADA 6 Casa - Lamar 10-72

entre General Torres y Padre Aguirre

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada constituido por relieves de formas onduladas y en la parte central decorado por ornamentos de formas naturales y de manera escalonada.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

## REMATE DE FACHADA 7 Casa - Estevez de Toral 8-57 entre Sucre y Bolívar

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

### **DESCRIPCIÓN**

Remate de fachada constituido por un arco de medio punto, con bases similares a capiteles y ornamentos de formas geometricas básicas, con ciertos cambios de textura.

Este elemento ornamental es muestra de la idea de la modernidad reflejada en las rápidas transformaciones en arquitectura y urbanización.



**FACHADA** 



**DETALLE** 

### REMATE DE FACHADA 8 Casa - Bolívar 13-85 entre J. Montalvo y Estevez de Toral

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada tipo frontón con que en la parte central superior forma un arco de medio punto entrecortado, alrededor del remate esta constituido por relieves lineales concéntricos, adornado en la parte central del arco por un ornamento con formas naturales.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

FACHADA



**DETALLE** 

# REMATE DE FACHADA 9 Casa - Padre Aguirre 9-66 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN COMENTADA Remate de fachada constituido por mensulas bajo los relieves terminales del elemento, mismo que poseen relieves rectos concentricos, en la parte central posee un frontón circular, adornado por un ornamento de formas orgánicas y onduladas en la parte central.

## REMATE DE FACHADA 10 Casa - Padre Aguirre 9-80 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada en forma de frontón semicircular, el mismo que forma relieves concéntricos que terminan en un elemento ondulado y en espiral, en la parte central superior adorna un elemento decorativo con formas orgánicas y onduladas.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

**FACHADA** 



## REMATE DE FACHADA 11 Casa -Benigno Malo 10-42 entre Gran Colombia y M. Lamar

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado | Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Remate de fachada con forma semicircular recortado en los costados con formas cóncavas, además en los laterales adornan elementos similares a columnas con capiteles de formas geométricas simples.

**DETALLE** 

## REMATE DE FACHADA 12 Corte Provincial de Justicia del Azuay

MATERIAL Mármol

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada constituido por tres frontones, los dos extre-mos poseen una morfología con figuras geométricas simples, en la parte superior remate con arco de medio punto discontinuo, todos estos elementos confor-man un diseño con eje especu-lar al eje vertical. Y el frontón o remate central es de forma rectangular con un vano circular en la parte central, además se adorna con elementos decorativos de figuras geométricas simples.



FACHADA
Foto: Daniel Armijos



**DETALLES**Foto: Daniel Armijos

FACHADA Foto: Daniel Armijos



**DETALLE** Foto: Daniel Armijos

#### REMATE DE FACHADA 13 Casa - Padre Aguirre 9-66 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Remate de fachada constituido por tres ventanales en la parte central y remata con dos elementos decorativos con ornamentacion de figuras orgánicas en los extremos, y una cúpula con formas ovaladas en los vértices. Los ventanales centrales poseen un arco de medio punto, adornado de relieves concéntricos y en los costados se ubican relieves de formas onduladas, y el vano central es de forma ovalada.

#### REMATE DE FACHADA 14 GAD Municipal del Cantón Cuenca

MATERIAL Mármol

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Remate de fachada constituido por muchos elementos de la arquitectura neoclásica, a los costados existen elementos con arcos de medio puntos parciales, al centro existen dos volutas que sostiene un frontón en forma de tímpano, todos estos elementos constituyentes se adornan por relieves lineales concéntricos y además con formas orgánicas naturales.



FACHADA
Foto: Daniel Armijos



Foto: Daniel Armijos

FACHADA Foto: Daniel Armijos



**DETALLE** Foto: Daniel Armijos

## REMATE DE FACHADA 15 GAD Municipal del Cantón Cuenca

MATERIAL Mármol

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Remate de fachada constituido por una cúpula semicircular, constituido por tres vanos o ventanas, estas ventanas se constituyen por un arco de medio punto y a los costados una forma triangulares ondulado uno de sus lados, todos estos elementos se adornan con relieves lineales y ornamentos con figuras naturales.

# **ORNAMENTOS EN**

# ARCOS







	_
	_

**FACHADA** 



DETALLE

#### ARCO 1 Casa - Gran Colombia 4-37 entre Mariano Cueva y Vargas M.

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 0,75m.

CANTIDAD 10 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Arco de medio punto con relieves lineales u concéntricos, adornado por un ornamento de geometrias básica en la parte central superior del arco.

#### ARCO 2 Casa - Bolívar 8-34 entre Luis Cordero y Benigno Malo

MATERIAL Ladrillo

DIMENSIÓN 2,00m. x 1,00m.

CANTIDAD 5 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno | **Regular** | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Arco de medio punto adornado por molduras en relieve de figuras geométricas básicas de diferentes tamaños y alternado en secuencia.



**FACHADA** 



DETALLE

#### FACHADA



DETALLE

#### ARCO 3 Casa - Gran Colombia 8-33 entre Benigno Malo y Luis Cordero

MATERIAL Ladrillo | Yeso

DIMENSIÓN 1,50m. x 0,75m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### DESCRIPCIÓN

Arco rebajado, con molduras concentricas que en la parte central posee relieves ondulados.

#### ARCO 4 Casa - Bolívar 8-25 entre Benigno Malo y Luis Cordero

MATERIAL Mármol

DIMENSIÓN 1,50m. x 0,60m.

CANTIDAD 3 elementos

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Arco rebajado con relieves en vertical y con ritmo continuo, adornado en la parte central por un ornamento decorativo fitomorfo; la flor de lis es una representación de la heráldica francesa, junto con la cruz, el águila y el león.



**FACHADA** 



**DETALLES** 

# RELIEVES 5



	_
	_



**FACHADA** 

# RELIEVES 1 Casa - Tarqui 6-116 entre P. Córdova y Calle Larga

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

DESCRIPCIÓN En esta fachada se usan relieves con molduras decorativas de

figuras geométricas básicas escalonadas.

#### RELIEVES 2 Casa - Borrero 7-60 entre Sucre y Presidente Córdova

MATERIAL Ladrillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno | **Regular** | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

En esta fachada se usan relieves con molduras rectangulares y cuadradas, con diferentes texturas y formas concéntricas, que en conjunto crean una simetría especular al eje vertical.



**FACHADA** 



#### RELIEVES 3 Casa - Gran Colombia 4-51 entre Mariano Cueva y V. Machuca

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

En esta fachada los relieves utilizados son de formas rectas e inclinadas y direccionadas hacia el centro de cada vano.

**FACHADA** 

#### RELIEVES 4 Casa - Bolívar 12-55 entre Tarqui y Juan Montalvo

MATERIAL Ladrillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno | **Regular** | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado
Incompleto

DESCRIPCIÓN Los relieves en esta fachada estan conformados por formas rectas que crean figuras romboidales.



FACHADA



DETALLE



#### RELIEVES 5 Casa - Padre Aguirre 9-66 entre Bolívar y Gran Colombia

MATERIAL Ladrillo | Yeso

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo

INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado |
Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

En esta fachada los relieves utilizados son lineas rectas horizontales que forman parte de todas las paredes de la fachada.

**FACHADA** 

# RELIEVES 6 Casa - Luis Cordero 10-49 entre Gran Colombia y M. Lamar

MATERIAL Ladrillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN **Bueno** | Regular | Malo


INTEGRIDAD

Completo | Fragmentado Incompleto

#### **DESCRIPCIÓN**

Relieves de líneas rectas horizontales presentes en toda la fachada, en los vanos con arcos de medio punto los relieves van direccionados hacia la parte central del vano.

Este tipo de propuestas estéticas en relieve han renovado la morfología de la ciudad, a la vez que consolidan a Cuenca como ciudad patrimonial.



**FACHADA**