



UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES CARRERA DE DISEÑO

Rediseño interior de la Hostería la Condesa ubicada en la provincia de Cañar basado en un análisis estético del complejo Arqueológico de Ingapirca

Autora:

Katherine Antonella Benavides Calle C.I.0302436555

Tutora:

Mgt. Diana Paulina Mejia Coronel C.I. 0104385018

Proyecto de Titulación, previo a la obtención del título de:
Diseñadora de Interiores
Cuenca- Ecuador
06/03/2019






El presente proyecto, engloba la propuesta del diseño en el interior de la hostería "La Condesa", ubicada en la provincia de Cañar, basándose en un análisis estético del Complejo Arqueológico Ingapirca.

Dicho trabajo, surge por la necesidad de contar con un establecimiento de alojamiento turístico rural, que cumpla con los reglamentos emitidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador y vaya de acorde al contexto cultural de la zona; teniendo como objetivo principal, contribuir al fortalecimiento del potencial turístico, patrimonial y cultural que posee la provincia de Cañar. Por ello, toda la propuesta del diseño interior se genera a partir de un análisis estético del Complejo Arqueológico Ingapirca ubicado a 5Km del lugar a intervenir; del que se prende rescatar e implementar aspectos y características estéticas y constructivas para mejorar la funcionalidad de la hostería, la estancia del turista y de esta forma satisfacer sus necesidades.

Finalmente, todo lo antes expuesto, se explicará en tres capítulos: los mismos que se desarrollarán tomando como referencia la metodología de Bruno Munari. El primer capítulo, propone netamente temas investigativos del interiorismo en áreas de hospedaje. Por su lado, en el segundo capítulo se aborda el análisis de estado actual de la hosteria y de sus homólogos, para concluir con el proceso de ideación y de esta forma generar la propuesta: concepto, render, detalles constructivos y el presupuesto.

PALABRAS CLAVE

-TURISMO,-ALOJAMIENTO, -SERVICIO, -DISEÑO INTERIOR, -ESTETICO, - CULTURA.







The present project, shows the design proposal inside the "La Condesa" inn, located in the province of Cañar, based on an aesthetic analysis of the Ingapirca Archaeological Complex.

His work, arises from the need to have a rural tourist accommodation establishment, which complies with the regulations issued by the Ministry of Tourism of Ecuador and goes according to the cultural context of the area; having with the main objective, to contribute to the strengthening of the touristic, patrimonial and cultural potential that the province of Cañar possesses. Therefore, the entire interior design proposal is generated from an aesthetic analysis of the Ingapirca Archaeological Complex located 5Km from the site to be intervened; from which it is possible to rescue and implement aspects and aesthetic and constructive characteristics to improve the functionality of the hostel, the stay of the tourist and in this way satisfy their needs.

Finally, all of the above will be explained in three chapters: the same ones that will be developed taking Bruno Munari's methodology as a reference. The first chapter, clearly proposes research topics of interior design in lodging areas. For its part, the second chapter addresses the analysis of the current state of the hotel and its counterparts, to conclude the process of ideation and thus generate the proposal: concept, render, construction details and budget.

KEYS WORDS:

-TOURISM, -ACCOMMDATION, -SERVICE, -INTERIOR DESING, -ESTHETIC, - CULTURE.





ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
INDICE	4
CLAUSULA DE LICENCIA	7
CLAUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	8
DEDICATORIA	9
AGRADECIMIENTO	10
CONTENIDOS	11
INTRODUCCIÓN	14
OBJETIVOS	15
CAPÍTULO I:	
1. Elementos teóricos e históricos previos al diseño	16
1.1 El Alajamianta Turíatica en Equador	17
1.1 El Alojamiento Turístico en Ecuador.	
1.1.2 Análisis del reglamento de alojamiento turístico del Eddor	
uoi	17
1.2 Estudio ergonómico funcional para áreas de hospedaje	21
1.2.1 Antropometría	
1.2.2 Ergonomía	
1.2.3 Accesibilidad para personas con discapacidades	
áreas de Hospedaje	
1 3	
1.3 El confort en hosterías	27
1.3.1 Confort Cromático	27
1.3.2 Confort Lumínico	29
1.3.3 Confort Acústico	31
1.3.4 Confort Térmico	32
1.3.5Mobiliario	34
1.3.6 Materialidad	35



S. A. I
fa A land

1.4 Estudio estético del Complejo arqueológico de Ingapirca	36
1.4.1 Construcción	36
1.4.2 Cosmovisión	40
CAPÍTULO 2:	
2. Análisis y diagnóstico del estado actual de la Hostería La Condesa	42
2. 1 Cantón El Tambo	
2.1.1 Geografía	43
2.1.2 Condiciones Climáticas	43
2.1.3 Demografía	43
2.2 Hostería La Condesa	
2.2.1 Historia	
2.2.2 Ubicación	
2.2.3 Emplazamiento	
2.2.4 Soleamiento y Vientos	47
2.3 Levantamiento Planimétrico	
2.2.5.1 Plantas	
2.2.5.2 Elevaciones	
2.2.5.3 Secciones	
2.2.5.4 Detalles Constructivos	50
2.4 Análisis espacial	
2.4.1 Levantamiento Fotográfico	
2.4.2Análisis	
2.4.3 Diagnóstico	
2.4.4 Entrevistas, Cuantificación de Turistas	76
2.5 Identificación del Problema	
2.6.1 Problemas y Necesidades	77
2. 6 Homólogos	
2.7.1 Referente Internacional	
2.7.2 Referente Latinoamercano	82
DEC CALLE	





		T	
100	田 U		
X		Z	

2.7Conclusiones	84
CAPÍTULO 3:	
3. Propuesta de Rediseño de la Hostería La Condesa	85
·	
3.1 Conceptualización	86
3.2 Ideación	87
3.3 Propuesta de Rediseño	88
3.3.1 Plantas	89
- Zonificación y Circulacion	89
-Arquitectónica	91
-Iluminación	94
-Vegetación	96
-JardinVertical	98
-Evacuación y Containcendios	99
-Detalles Constructivos	103
3.3.2 Elevaciones	101
3.3.3Secciones	
3.3.4 Detalles Constructivos	
3.3.5 Imágenes 3D	
3.3.6 Presupuesto	
-APU	
-Presupuesto de obra	
-Cronograma Valorado	
5	
3.4 Conclusiones	158
3.5 Bibliografía	
3.5 Indice de Ilustraciones	
3.6 Indice de Tablas	

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Katherine Antonella Benavides Calle en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Rediseño interior de la Hosteria la Condesa ubicada en la provincia del Cañar basado en un análisis estético del complejo Arqueológico Ingapirca", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 28 de febrero de 2019.

Katherine Antonella Benavides Calle

C.I: 0302436555

Cláusula de Propiedad Intelectual


Katherine Antonella Benavides Calle, autor/a del trabajo de titulación "Rediseño interior de la Hosteria la Condesa ubicada en la provincia del Cañar basado en un análisis estético del complejo Arqueológico Ingapirca", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 28 de febrero de 2019.

Katherine Antonella Benavides Calle

C.I: 0302436555





El presente trabajo de Titulacion va dedicado a:

Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto, con su infita bondad me dio la fuerza y la salud para llegar a cumplir mi sueño de ser una Diseñadora de Interiores.

Ami madre Ligia Calle, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor.

A mi padre Iván Benavides, por demostrarme que no importa la distancia para que una familia esté siempre unida y sobre todo por su esfuerzo para sacarnos adelante día a día.

A mis hermanos: Mauricio y Daniela por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho son mi ejemplo a seguir.

Amis sobrinos Joaquín y Cristina me siento tan afortunada de ternerlos, con su presencia hacen que mis dias sean mas fáciles.

A mi novio Andrés Torrez, por alentarme día a día a salir adelante, luchar a mi lado en cada momento difícil y desvelarse conmigo en los proyectos realizados a lo largo de mi vida estudiantil.

A todos aquellos familiares y amigos que no recordé al momento de escribir esto. Ustedes saben quiénes son.



AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios en primer lugar, por brindarme salud y la sabiduría necesaria para poder culminar la carrera de Diseño de Interiores y el presente proyecto de Titulación.

A mis padres, Ivan y Ligia por darme la oportunidad de vivir y ser una persona de bien con sus sabios consejos y su infinito amor.

A mis hermanos Mauricio y Daniela, por ser mi ejemplo a seguir.

A mi novio Andrés, quien me apoya en los buenos y malos momentos de mi vida.

A mis tíos, especialmente a Jorge Calle y Danilo Benavides que en los malos momentos siempre estuvieron apoyándome a seguir adelante con mis estudios.

A la Facultad de Artes, de la Universidad de Cuenca por brindarme la oportunidad de convertirme en una profesional en lo que me apasiona, así como a mis maestros: Dis. Manuel León, Dis y Dis. Andrés Zhindon y en especial a mi tutora Dis. Paulina Mejia, quienes con su conocimiento hicieron posible este trabajo de titulación.

A mis amigos y compañeros, con los que compartí memorables momentos de mi vida universitaria; especialmente a mis amigas Vanesa, Roxana, Jessica y Gaby.

A los propietarios de la Hostería La Condesa Dr. Rafel Ortíz en especial a su hija y gerente Ing. Estefanía Ortiz.

No a sido sencillo el camino hasta ahora pero gracias a sus aportes, a su amor, a su inmensa bondad, y apoyo incondicional he culminado esta etapa de mi vida. Gracias a todos





Capítulo I: Elementos teóricos e históricos previos al diseño


- 1.1 El Alojamiento Turístico en Ecuador
- 1.1.2 Análisis del reglamento de aloja miento turístico del Ecuador
- 1.2 Estudio ergonómico funcional para áreas de hospedaje
 - 1.2.1 Antropometría
 - 1.2.2 Ergonomía
- 1.2.3 Accesibilidad para personas con discapacidades en áreas de Hospedaje
- 1.3 El confort en hosterías
 - 1.3.1 Confort Cromático
 - 1.3.2 Confort Lumínico
 - 1.3.3 Confort Acústico
 - 1.3.4 Confort Térmico
 - 1.3.5 Mobiliario
 - 1.3.6 Materialidad
- 1.4 Estudio estético del Complejo arqueológico de Ingapirca
 - 1.4.1 Construcción
 - 1.4.2 Cosmovisión





Capítulo 2: Análisis y diagnóstico del estado actual de la Hostería La Condesa


- 2. 1 Cantón El Tambo
 - 2.1.1 Geografía
 - 2.1.2 Condiciones Climáticas
 - 2.1.3 Demografía
- 2.2 Hostería La Condesa
 - 2.2.1 Historia
 - 2.2.2 Ubicación
 - 2.2.3 Emplazamiento
 - 2.2.4 Soleamiento y Vientos
- 2.3 Levantamiento Planimétrico
 - 2.2.5.1 Plantas
 - 2.2.5.2 Elevaciones
 - 2.2.5.3 Secciones
 - 2.2.5.4 Detalles Constructivos
- 2.4 Análisis espacial
 - 2.4.1 Levantamiento Fotográfico
 - 2.4.2 Análisis
 - 2.4.3 Diagnóstico
 - 2.4.4 Entrevistas, Cuantificación de Turistas
- 2.5 Identificación del Problema
 - 2.6.1 Problemas
 - 2.6.2 Necesidades
- 2. 6 Homólogos
 - 2.7.1 Referente Internacional
 - 2.7.2 Referente Latinoamericano
- 2.7 Conclusiones





Capítulo 3: Propuesta de Rediseño de la Hostería La Condesa

- 3.1 Conceptualización
- 3.2 Ideación
- 3.3 Bocetos
- 3.4 Propuesta de Rediseño
 - 3.4.1 Plantas
 - 3.4.2 Elevaciones
 - 3.4.3 Secciones
 - 3.4.4 Detalles Constructivos
 - 3.4.5 Imágenes 3D
 - 3.4.6 Presupuesto
- 3.5 Conclusiones






INTRODUCCIÓN

En la actualidad se ha evidenciado que el Turismo y la Hostelería, son ramas de gran importancia para el desarrollo de la actividad comercial en el Ecuador, debido a que estas son parte de la demanda económica del país, razón por la cual, se han creado campañas destinadas a promover el turismo y posicionar al país como destino turístico de clase mundial.

En este sentido, el turismo de clase mundial no solo engloba a los mejores destinos o paisajes turísticos del mundo, sino también al servicio de alojamiento, pues de esta depende que la estancia del visitante, sea de calidad. Sin embargo, en Ecuador a pesar de que se ha emitido un reglamento de alojamiento Turístico, no se cumplen principalmente en zonas rurales, donde evidentemente la afluencia de turistas es grande, pero, los lugares de alojamiento de calidad son nulos o escasos; provocando inconformidad en el usuario. Por ende, este es un problema muy importante que debe ser atendido y llevado a otro enfoque, empezando, desde mi perspectiva, por la fusión de la hostelería con el Diseño Interior y, de esta manera empezar a buscar la forma en que estos dos campos se enfoquen en solucionar y satisfacer las necesidades del usuario.

Por último, y sobre la base de los problemas con anterioridad enunciados, el presente proyecto de titulación, trata de solucionar los problemas de Diseño de Interior, evidenciados en la Hostería "La Condesa" ubicada en la provincia de Cañar. Para la solución de dichas contrariedades, se trabajó con una propuesta de diseño que otorga identidad cultural al establecimiento, debido a que está ubicado cerca del Complejo Arqueológico Ingapirca, aplicando e implementando características autóctonas de las culturas que la rodean; planteando una solución evidente para generar una propuesta de diseño que cumpla con los lineamientos y necesidades de ley de alojamiento turístico del Ecuador.





Objetivo General

Generar una propuesta de rediseño interior de la hostería la Condesa basado en el análisis estético del Complejo arqueológico Ingapirca y mejorar la funcionalidad de la hostería, la estancia del turista y satisfacer sus necesidades.

Objetivos Específicos

- 1. Recopilar información sobre el alojamiento turístico en Ecuador, analizar el reglamento de alojamiento turístico del Ecuador para hosterías, realizar un estudio ergonómico funcional y ambiental para áreas de hospedaje, realizar un análisis estético del complejo arqueológico Ingapirca y elementos necesarios para el diseño de hosterías como: mobiliario, materialidad, cromática e iluminación.
- 2. Realizar un análisis el estado actual de la hostería, mediante un levantamiento de información, datos, fotográfico, planimetrico, soleamiento, estudio de la zona a través de encuentas y entrevistas y analizar dos homólogos de hosterías.
- 3. Generar una propuesta de rediseño interior para la hostería, con base al análisis estético del Complejo Arqueológico Ingapirca.





1.1 El Alojamiento Turístico en Ecuador

Ecuador posee innumerables zonas de atractivo turístico que se destacan por su variedad cultura y gran biodiversidad; por ello, uno de los principales ingresos de divisas para el país es el turismo, que en los últimos años ha logrado un fuerte crecimiento económico, debido a programas que incentivan a conocer nuestro país. Todos estos aspectos positivos, han sido reconocido con famosos galardones alrededor del mundo, al ser considerado uno de los destinos turísticos más relevantes e importantes, por tal motivo, se estableció un reglamento de alojamiento turístico, que básicamente, es un instrumento legal que se ajusta a los estándares mundiales de alojamiento con el objetivo de establecer tipologías de hospedaje, pues su fin último, es mejorar la calidad del servicio.



Ilustración 1: Ecuador todo en un solo lugar Fuente: SlideShare

1.1.2 Análisis del reglamento de alojamiento turístico del Ecuador:

El reglamento de alojamiento Turístico se expide bajo el Acuerdo Ministerial 24 del Ministerio de Turismo, con el objetivo de establecer un reglamento para las actividades turísticas desarrolladas en Ecuador y, así fortalecer el turismo que ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política de Estado. Por ello, es de vital importancia su análisis para generar la propuesta de rediseño de la hostería, puesto que ayudará a obtener un establecimiento que cumpla los parámetros establecidos por la ley.

Ante eso, los siguientes artículos rezan:

El artículo 43 del Reglamento a la Ley de Turismo determina que: "se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje". (R.A.T,2015)

El artículo 44 del Reglamento General a la Ley establece:

Que, es necesario expedir una normativa que ofrezca mecanismos de mejoramiento de los servicios, para lo cual, el Ministerio de Turismo ha basado sus políticas públicas en sólidos pilares de calidad y seguridad, que garanticen el bienestar del turista, con el objeto de consolidar al Ecuador como potencia turística. (R.A.T,2015)

Por último, el presente reglamento está compuesto por cinco capítulos en los cuales se va a analizar apartados en el capítulo 3 y el anexo 3 del suplemento del Ministerio de Turismo del Ecuador para obtener las necesidades y requerimientos que conforme a la ley debe poseer una hostería:



1.1.2.1 Clasificación y categorización de los establecimientos de alojamiento turístico.

El análisis del capítulo III del R.A.T es de vital importancia para el desarrollo del presente trabajo, puesto que el objetivo principal es proporcionar a la hostería todas las cualidades y características pertinentes, para que estas a su vez, cumplan con los estatutos regidos por la ley, así como para comprender ¿Qué es una hostería como establecimiento turístico, su clasificación y su categorización?.

Según el R.A.T el alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos correspondientes a su clasificación y categoría, determinados en el presente Reglamento:

Art.13.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico. - Es competencia privada de la Autoridad Nacional de Turismo establecer a nivel nacional las categorías oficiales según la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico y sus requisitos.

Clasificación del establecimiento de alojamiento turístico	Categorías asignadas
Hotel (H)	2 estrellas a 5 estrellas
Hostal (HS)	1 estrella a 3 estrellas
Hostería-Hacienda Turística (HT)	3 estrellas a 5 estrellas
Lodge Resort (HA)	4 estrellas a 5 estrellas
Refugio (RF)	Categoría Única
Campamento turístico (CT)	Categoría Única
Casa de huéspedes (HC)	Categoría Única

Tabla 1: Categorización de Establecimiento de Alojamiento Turistico Fuente: R.A.T

1.1.2.2 Definición de Hostería.

Se entiende a este término como el establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que pueden formar bloques independientes, ocupando la totalidad de un inmueble o parte independiente del mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deportes. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. (R.A.T,2015)

Con el propósito de esclarecer a que considera una hostería, se partió desde el análisis del capítulo III de la R.A.T. Esta entidad establece que: alojamiento turístico a aquella actividad que se desarrolla en el campo turístico y brinda lo servicios de hospedaje temporal a sus huéspedes.

Es de vital importancia, para el gobierno de Ecuador, ser una potencia turística alrededor del mundo, por tal motivo, se crearon y establecieron normas dentro del reglamento la categorización de establecimientos de alojamiento turístico, a partir de esta categorización, en el apartado C, se describe como hostería (HT) al establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con el servicio de hospedaje en habitaciones y cabañas. Además, debe contar con áreas recreativas, alimentación y relajación, brindando un servicio de calidad al huésped; dependiendo el área, habitaciones y complementos del lugar. Por último, el R.A.T establece que una hostería puede categorizarse entre 3 a 5 estrellas.

1.1.2.3 Requisitos de categorización y categoría única para hosterías Suplemento del R.A.T Anexo 3

El análisis de las necesidades de una hostería dentro del reglamento de alojamiento turístico es muy importante para el diseño interior puesto que para ser categorizada debe cumplir con todos los parámetros



establecidos por la ley, para lo cual, se elaboró un cuadro de resumen en el que se establecieron las necesidades de una hostería:

Ane	exo 3: HOSTERÍA - HT H	ACIENDA TUR	ÍSTICA - HA L	ODGE – L	
Rec	uerimientos por catego	ría - HT - HA -	L		
REC	REQUISITOS HOSTERÍA 5 HOSTERÍA 4 HOSTERÍA ESTRELLAS ESTRELLAS ESTRELLAS				
	REQUERIMIENTOS DE	INFRAESTRU	CTURA		
INS	TALACIONES GENERA	LES			
2.	Sistema de Protección contra insectos	х	х	x	
3.	Contar con (por lo menos) los siguientes servicios/actividades: 1) Piscina; 2) Hidromasaje; 3) Baño turco; 4) Sauna; 5) SPA; 6) Local comercial afín a la actividad. 7) Salones y/o áreas para eventos; 13) Equipo de uso diario para actividades del 14) Juegos de salón (mesas de billa y/o billar, mesas de ping pong).	9%	7%	4%	
4.	Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: enfriamiento o calefacción artificial.	X	x	х	

5.	Una entrada principal al área de recepción para clientes, y otra entrada de servicio.	X	x	x
ÁR	EAS DE CLIENTES-Área	s de clientes -	General	
6.	Área de vestíbulo y recepción (con mobiliario).	х	х	х
7.	Restaurante dentro de las instalaciones del establecimiento Que incluya servicio de cafetería.	X	X	x
8.	Área de bar dentro del establecimiento.	х	х	х
ÁR	EAS DE CLIENTES - Hab	oitaciones		
9.	Contarconhabitaciones para personas con discapacidad, según las especificaciones de la Autoridad competente, ubicadas de preferencia en la planta baja del establecimiento.	X	x	x
10	Habitaciones Privadas con cuarto de baño y aseo privado	х	x	x
11.	Privadas con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido.	х	х	х



_	Y		1	1
12	Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: Sistemade enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural o calefacción mecánica y/o natural.	x	х	х
13	Caja de seguridad en habitación.	Х	х	Х
14	Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción.	х	х	х
15	Clóset y/o armario	х	х	х
16	Escritorio y/o mesa	х	х	х
17	Silla, sillón o sofá	х	х	х
18	Luz de velador.	x*	х	х
19	Cortina completa y visillo o blackout y visillo. El blackout o la cortina completa pueden ser sustituidos por puerta interior de la ventana	x	X	х
20	Cortinas o persianas. Pueden ser sustituidos por puerta interior de la ventana	X	X	x
	Agua caliente disponible en ducha y/o tina y lavabo en cuarto de baño y aseo privado.	х	х	х

21	I I u m i n a c i ó n independiente sobre el lavamanos.	х	х
22	Circuito cerrado de cámaras de seguridad con capacidad de almacenamiento de al menos 30 días	х	х

La letra X significa cumplimiento obligatorio por categoría para cada uno de los establecimientos.

X* Por cabecera

NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual manera, si se obtiene el número cero, se deberá contar con al menos uno del requisito solicitado.

Tabla 2: Requisitos de Categorización para Hosterías Fuente: R.A.T

A partir del análisis de los principales requerimientos establecidos por la ley, se ha podido determinar que una hostería debe brindar un servicio de calidad y cumplir con todas las necesidades del huésped, es importante incluir espacios que sean integradores con el medio ambiente y el huésped.

Además, es significativo que existan áreas de relajación y recreación, así como instalaciones inclusivas y accesibles para personas con discapacidad. En cuanto a sistemas de seguridad el establecimiento debe brindar un servicio de calidad al huésped implementando medidas de seguridad dentro y fuera del mismo. En este caso, la hostería a intervenir, debe cumplir con un sistema de acondicionamiento térmico, debido a las bajas temperaturas a las que está expuesto en el lugar emplazado. Por último, la iluminación es un factor muy importante, pues todos los espacios deben estar iluminados ya sea de forma natural como artificial. Finalmente, cabe señalar que conforme se vayan cumpliendo con estos parámetros, la hostería se mantendrá en proceso de categorización.



1.2 Estudio ergonómico funcional para áreas de hospedaje:

La Ergonomía aplicada al sector de servicios, está ganando cada día mayor importancia, pues de esta depende que la prestación de servicios sea exitosa, debido a que este punto se basa en el confort y la comodidad del usuario. Además, para el análisis ergonómico es necesario aplicar el uso de estándares y proporciones antropométricas, para que el trabajo realizado sea con menor esfuerzo y no produzca un desgaste al que lo ejerza.

1.2.1 Antropometría

Se entiende como antropometría al estudio de las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Los estándares antropométricos dependen del lugar de origen de las personas. Por ello, y a partir del estudio realizado por Julius Panero y Martin Zelnik en su libro Las dimensiones humanas en los espacios interiores, se determinaron medidas antropométricas universales, debido a que el espacio a invertir está destinado a la prestación del servicio de alojamiento a turistas nacionales y extranjeros. A continuación, se presentará estándares antropométricos determinados y aplicados para el público objetivo de la hostería: niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad:

Personas Adultas:

- Posición Erguida: Se tomó en consideración a la población laboral de ambos sexos de 20 a 59 años:





Ilustración 2. Dimensiones diferentes posiciones Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores

- Posición Sentada:








Ilustración 3. Posición de Sentada Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores

MEDIDA	HOMBRES cm	MUJERES cm
A Altura poplítea	49,00	44,50
B Largura nalga-poplíteo	54,90	53,30
C Altura codo reposo	29,50	27,90
D Altura hombro	63,50	63,50
E Altura sentado normal	93,00	88,10
F Anchura codo-codo	50,50	49,00
G Anchura caderas	40,40	43,40
H Anchura de Hombros	48,30	48,30
C' h. alcance vertical sentado	131,30	124,70

Tabla 3: Antopometria adultos sentados Fuente: Libro, dimensiones humanas en los espacios interiores

Personas Mayores:





llustración 3 .Adultos Mayores Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE



	MEDIDA	cm
Q	Distancia abdomen-brazo horizontal	46
R	Distancia abdomen-brazo apoyado a la mesa	33
S	Alcance máximo confortable hacia arriba	175
T	Alcance máximo confortable hacia arriba con obstáculo	170
	a 35cm	
U	Altura lateral puño portante	69
V	Altura lateral puño portante con obstáculo a 35cm	81
W	Radio de circunferencia, mano derecha brazo recto	48

Tabla 4. .Adultos Mayores Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores

Niños: Debido a que los niños y las niñas están en continuo crecimiento, sólo se analizarán datos específicos relativos a determinadas edades.

EDAD			6	7	8	8	10	11
ME	EDIDAS		cm	cm	cm	cm	cm	cm
	ESTATURA	NIÑAS	118.5	124.4	130.0	135.6	140.6	145.8
		NIÑOS	117.7	123.6	129.6	135.4	141.0	147.4
Α	Altura poplítea	NIÑAS	29.3	31.1	32.7	34.3	35.9	37.3
		NIÑOS	29.0	30.6	32.5	34.2	35.6	37.5
В	B Largura nalga	NIÑAS	31.9	33.8	35.8	38.2	39.7	41.7
	-poplíteo	NIÑOS	32.6	34.6	36.6	38.9	41.2	43.1
Е	Altura sentado	NIÑAS	64.7	67.1	69.3	71.4	73.1	75.4
	normal	NIÑOS	64.1	66.3	68.6	78.8	73.4	76.1
F	Anchura co-	NIÑAS	25.3	26.2	26.8	27.5	28.5	25.5
	do-codo	NIÑOS	24.0	24.6	25.7	26.5	27.7	26.6
G	Anchura	NIÑAS	20.5	21.3	22.3	23.3	24.1	25.5
	caderas	NIÑOS	20.5	21.6	22.8	22.6	25.2	26.6

Tabla 5. .Niños Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores


Antropometría Accesible: Julius Panero y Martin Zelnik -Personas usuarias de silla de ruedas



40 cm 140 cm


Ilustración 4 .Personas en silla de Ruedas Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores


Alcance Vertical





Discapacidad Visual





llustración 6:: Discapacidad Visual

Con equipaje o bulto





Ilustración 7: Personas con equipaje

Coche de bebè



llustración 8: Persona con Coche de Bebè

1.2.2 Ergonomía

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, se entiende a esta como el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano.


Ergonomía Funcional en áreas de Hospedaje según Julius Panero y Martin Zelnik

Mediante el análisis de las necesidades que estable el RAT de Ecuador, se instauró los espacios necesarios de una hostería, a los cuales se aplicará un estudio ergonómico funcional con la ayuda del estudio ergonómico de Julius Panero y Martin Zelnik.

-Espacios de Recepción:

1. Módulo de recepción: Se establece la relación de la superficie de trabajo, la altura de asiento, la altura del ojo y la altura en posición sedente. La altura mínima en relación del suelo al counter se establece en 91-99cm, la profundidad de la superficie de trabajo de ser de 60cm.

cm Dimensiones A 101,6-121,9 B 61 min C 45,7 D 55,9-76,2 E 198,1 F 61,0-68,6 G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9		
B 61 min C 45,7 D 55,9-76,2 E 198,1 F 61,0-68,6 G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	cm	Dimensiones
C 45,7 D 55,9-76,2 E 198,1 F 61,0-68,6 G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	Α	101,6-121,9
D 55,9-76,2 E 198,1 F 61,0-68,6 G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	В	61 min
E 198,1 F 61,0-68,6 G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	С	45,7
F 61,0-68,6 G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	D	55,9-76,2
G 91,4-99,1 H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	Е	198,1
H 20,3-22,9 I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	F	61,0-68,6
I 5,1-10,2 J 10,2 K 11,8-121,9	G	91,4-99,1
J 10,2 K 11,8-121,9	Н	20,3-22,9
K 11,8-121,9	I	5,1-10,2
	J	10,2
T 1 1 0 D' ' D '	K	







Ilustración 9: Modulo de Recepcion Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Esp. Interiores

2. Módulo de espera en recepción: Distribuciones para salas de espera en espacios de recepción, tomando a un sofá individual y su localización con respecto a una mesa baja con las limitaciones de circulación que existe de una persona a otra.

cm	Dimensiones	
Α	71,1-83,1	
В	38,1-45,7	
С	76,2-121,9	
D	109,2-127,0	









Ilustración 10: Ergonomia en Sala de Espera Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores

Restaurantes

Espacios para Comer: El restaurante es una de las zonas más importantes dentro de la hostería, pues brinda el servicio de alimentación al huésped, se han determinado medidas mínimas para que el servicio sea óptimo y accesible para personas con discapacitadas.

1. Mesas con holgura para camarero: Se presenta la holgura mínima de circulación para un camarero, además, se analizan las diferentes situaciones que se dan al momento de comer:

	cm
Α	121,9
В	45,7
С	76,2
D	243,8-274,3
E	45,7-61,0
F	152,4
G	76,2-91,4
Н	91,4






Tabla 8: Dim. Mesa Restaurante Ilustración 11: Ergonomía Mesas restaurante Fuente: Libro D.H. en los E.I Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores



2. Mesas redondas: Se analiza el acceso de personas con silla de ruedas en el perímetro de la mesa y la maniobra que se realiza a la circular alrededor de ella.

•	
	cm
Α	121,9- 137,2
В	61,0-76,2
С	121,9
D	91,4
Е	45,7-61,0
F	76,2-91,4






Ilustración 12: Ergonomía Mesas restaurante Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores

-Habitaciones: Es el área más importante de un establecimiento de alojamiento, pues está destinado a brindar la sensación de descanso y confort al huésped.

,	
	cm
Α	274,3-289,6
В	91,4-99,1
С	91,4
D	45,7-55,9
Е	76,2
F	208,3-332,7
G	116,8-157,5

Tabla 10: Dim. Habitaciones Fuente: Libro D.H. en los E.I



llustración 13: Ergonomia Habitaciones Fuente: Libro D.H. en los E.I

-Baños: Lugar muy importante en áreas de hospedaje en el que se deben tomar en cuenta dimensiones antropométricas para que el diseño sea accesible con el usuario.

-Inodoro

	cm
Α	30,5 min
В	61,0 min
С	30,5-45,7

Tabla 11: Dim. Inodoro Fuente: Libro, D.H en los E.I



Ilustración 14: Baños Fuente: Libro D.H. en los E.I

-Lavado


	cm
Α	121,9
В	76,2
С	48,3-61,0
D	48,6-61,0
Е	45,7
F	94,0-109,2
G	182,9 máx.
Н	81,3-91,4
I	175,3 máx.
J	40,6-45,7
K	66,0-81,3

Tabla 12: Dim. Lavado Fuente: Libro D.H. en los E.I

-Duchas:

	cm
Α	137,2
В	30,5
С	107,7 min
D	45,7
E	91,4
F	76,2
G	61,0
Н	30,5
I	38,1
J	101,6-121,9
K	101,6-127,0
L	182,9 min
М	50,8-61,0

Tabla 13: Duchas Fuente: Libro D.H. en los E.I



llustración 15: Ergonomia Lavado Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Int.



Ilustración 16: Duchas Fuente: Libro, D. H. en los E.I



1.2.3 Accesibilidad con personas con discapacidades en áreas de Hospedaje:

Según el manual de accesibilidad para hoteles de las ciudades en España, toda área de alojamiento debe contar con siguientes requerimientos mínimos de accesibilidad para lograr que todos los clientes puedan disfrutar del establecimiento hotelero en condiciones de accesibilidad, seguridad y con un grado de confort básico: (Paradores de Turismo de España, 2007)




Ilustración 17: Hosteleria Accesible Fuente: Manual de Acessibilidad en Hosteleria, España

Acceso Exterior:




- 1. El acceso no tendrá desniveles y, en caso de existir, deben salvarse con una rampa de suave pendiente.
- 2. Si la rampa es fija debe contar con pasamanos.
- 3. Si la rampa es móvil debe contar con un mecanismo seguro de fijación. (Paradores de Turismo de España, 2007)

Ilustración 18: Acceso Exterior Fuente: Manual de Acessibilidad en Hosteleria, España

Comunicaciones horizontales

- -Una banda libre de paso de 120 cm. de anchura.
- -No deben presentar escalones ni peldaños aislados y, en caso de que existan, serán salvados mediante rampa de suave pendiente.
- En cada planta existirá al menos un espacio libre de obstáculos dónde pueda inscribirse un circulo de 150 cm. de diámetro para permitir un giro de 360° a una persona en silla de ruedas.
- -En los recorridos no deben existir elementos salientes a una altura inferior a 220 cm. que no puedan ser detectados por personas invidentes
- -El mobiliario y elementos empotrados en la pared se situarán a un lado del recorrido para dejar el lado contrario totalmente libre para la circulación. (Paradores de Turismo de España, 2007)

Comunicaciones verticales Rampas




llustración 19: Rampas Fuente: Manual de Acessibilidad en Hosteleria, España

La pendiente longitudinal admitida de la rampa depende de su largo, para tramos inferiores a 3 m., no superará el 10%, para tramos entre 3 y 10 m. será de 8%, para tramos entre 10 y 15 m. será de 6% y para tramos de más de 15 m. la pendiente máxima permitida es del 3 %. (Paradores de Turismo de España, 2007)

Accesibilidad al restaurante, comedor y al bar-cafetería

- La anchura libre de paso en la puerta de acceso debe tener al menos 90 cm. para permitir el ingreso de personas en silla de ruedas.







- El mobiliario se dispondrá de forma que entre las mesas exista una anchura libre de paso de al menos 90 cm.
- Dentro de la sala del restaurante existirá un espacio libre de obstáculos en el que pueda inscribirse un cilindro de 150 cm. de diámetro y 70 cm. de altura.
- -Al menos una de las mesas permitirá la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas (Paradores de Turismo de España, 2007)

Ílustración 20: Restaurante Fuente: Manual de Acessibilidad en Hosteleria, España

Habitación Accesible:



-El recorrido dentro de la habitación debe estar libre de obstáculos, y en ella podrá inscribirse un cilindro de 150 cm. de diámetro por 70 cm. de altura, para permitir un giro de 360° a una persona en sillas de ruedas.




- El espacio contiguo a la cama estará libre de obstáculos, tendrá un ancho mínimo de 90 cm., para permitir la transferencia lateral desde la silla de ruedas
- La cama debe estar levantada del suelo al menos 20 cm. Lo ideal es que su altura se aproxime al máximo a la de una silla de ruedas: 45 a 50 cm.

llustración 21: Habitación Accesible Fuente: Manual de Acessibilidad en Hosteleria, España

- -Los dormitorios deben considerar un área circular de rotación de 360° y barandas de apoyo alrededor de la cama para el traspaso desde la silla de ruedas.
- -Las manillas y mecanismos de cierre y apertura de éstas no deben estar a una altura mayor a 1.20 m.
- -La altura recomendada para repisas es de hasta 130 cm. desde el nivel del piso.
- -El WC debe estar a una altura de 50 cm. desde el nivel del suelo. Es fundamental la existencia de una barra de apoyo que permita la transferencia desde la silla de ruedas (Hospitality-fun.com, 2018)

Cuarto de Baño:



- La puerta de acceso al cuarto de baño debe contar con una anchura libre de paso mínima de 90 cm. y abrir preferentemente hacia el exterior.
- Tanto el inodoro como la bañera deben contar con un espacio lateral libre de 90 por 120 cm. como mínimo, de tal forma que permita la transferencia desde una silla de ruedas.
- -El inodoro y la bañera deben contar con barras de sujeción.

Ilustración 22: Baño Accesible Fuente: Manual de Acessibilidad en Hosteleria, España

-El espacio inferior del lavabo será de 70 cm. de altura y 60 cm. de profundidad, para permitir la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. (Paradores de Turismo de España, 2007)

Finalmente, se puede definir a la hostelería como la actividad económica consistente en la prestación de servicios ligados al alojamiento y a la restauración, la ergonomía aplicada al sector hotelero es muy importante pues de esta depende que el servicio a brindar sea confortable y cumpla con las normas de seguridad.



1.3 El confort en hosterías

El confort es una de las principales dimensiones de calidad de hospedaje, según el estudio realizado por el MSc. Eduardo Felipe Escobar Aguiar, Profesor Principal de Gestión Empresarial Escuela de Hotelería y Turismo de Camaguey se determinó que una de las 10 dimensiones de calidad más valoradas por los turistas en las instalaciones hoteleras, es el confort. Por ello, Jesús Felipe Gallego en su libro Gestión de Hoteles. Una nueva visión, plantea tres elementos que en su criterio influyen en el confort en el hotel:

- 1. Temperatura, humedad, calidad, movimiento y renovación del aire acorde a las características de la edificación y en dependencia de la zona geográfica donde se encuentre el hotel.
- 2. Nivel de ruido.
- 3. Nivel de iluminación

Después de esta afirmación, no queda duda que el confort en el hotelería es: un estado o sensación psicológica de bienestar, comodidad, satisfacción, emoción o admiración producidas por nuestros sentidos (vista, olfato, tacto, gusto y audición) ante la percepción de los diferentes elementos que definen a cada hotel en particular.

1.3.1 Confort Cromático:

Los colores juegan un papel considerable en la vida cotidiana, están presentes en todas partes. Por lo general, las personas no son conscientes del significado y del funcionamiento de los colores y, que estos tienen una dimensión tanto física como psicológica. Los diferentes efectos del color pueden influenciar en las sensaciones y estados de ánimo que dependen de las experiencias individuales, la cultura, la educación, entre otros. Sin embargo, siempre dependerá del uso que se les dé y del contexto de aplicación.

Martínez (s.f.) afirma que: El color actúa sobre el individuo

produciendo paralelamente a la sensación visual, vivencias psicológicas y otras ilusiones especiales. Así, los colores pueden producir los efectos de elevaciones o disminuciones de la temperatura, de la distancia, de la amplitud.

Cromática para áreas de Hospedaje

Los colores son factores de atracción, aspecto y confort. En la selección del color intervienen la cualidad de temperatura local y la orientación. Los colores cálidos se usan en las habitaciones que reciban la luz natural del Sur y Oeste, y los fríos en las muy soleadas o con luz del Norte y Este. En los baños y vestidores son utilizados los colores cálidos: rosa o durazno (Corso, 2014, pág. 30)



Ilustración 23: Tendencias Cromáticas para Hoteles Fuente: Revista, Nuevo Estilo

-De manera corriente los colores de la pared deben ser de un tono medio con tendencia clara y ligeramente agrisados. El gris perla es un buen color general para habitaciones, pudiendo ser animado por un cambio en la pared de fondo, que es resuelto con verde, verdeazul, azul o pardo en las piezas que tengan mucha luz o con crema, amarillo, rosa, gamuza en las oscuras. (Corso, 2014, pág. 30)



-Cuando las habitaciones son de un solo color resultan depresivas por lo que se aconseja que se juegue con las sensaciones de los colores; cualquiera que sea el esquema de la habitación esta no debe ofrecer el aspecto frío de una clínica y ha de tener un ambiente acogedor y amable. (Corso, 2014, pág. 30)

El mobiliario, cortinajes y alfombras serán en colores que contrasten con los de las paredes: cálidos si estas son frías, o contrariamente, fríos cuando sean cálidas. Los lavaderos deben ser en verde-azul claro y las cocinas y servicios del restaurante en blanco. (Corso, 2014, pág. 30)

-En los corredores o pasillos oscuros se utilizan el amarillo, rosa o melocotón en tonos intensos; en los muy iluminados pueden ser utilizados la gamuza o un pardo cálido. (Corso, 2014, pág. 30)

Análisis cromático de tendencias 2018 según sensaciones.

Código	Nombre	Color	Sensación
PANTONE 13-0646	Meadowlark		Brillante, energia, alegría
PANTONE 17-1563	Rojo anaranjado		Impulsivo, vivo, va- liente y calor
PANTONE 16-4132	Little Boy Blue		Inocencia, pureza y tranquilidad
PANTONE 18-1440	Rojo Terroso		otoño, vivo, tierra
PANTONE 14-3207	Rosa lavanda		calma y tranquilidad
PANTONE 15-1520	Rosa cálido		discreto atrac- tivo
PANTONE 16-5533	Arcadia		limpeza y naturaleza

PANTONE 18-3838	Ultra violeta	fantasia e intriga
PANTONE 18-1028	Emperador	fuerza, y elegancia
PANTONE 12-2103	Almost Mauve	nostagia
PANTONE 17-3020	Spring Crocus	expresivo y seductor
PANTONE 13-0550	Lime Punch	refrescante y punzante
PANTONE 19- 4034	Sailor Blue	Seriedad y sobriedad.
PANTONE 14-4202	Harbor Mist	frio y elegante
PANTONE 15- 1214	Warm Sand	cálido y reconfortante
PANTONE 11-0608	Coconut Milk	clásico y pureza
PANTONE 15-1142	oro	fidelidad,amistad y confianza

Tabla 14: Analisis Cromático de tendencias 2018 segú, sensaciones Fuente: BCN COOL HUNTER

Finalmente, como se ha podido determinar la cromática juega un papel importante en el diseño de Hoteles y Restaurantes, los colores brillantes y cálidos se utilizan mediante las combinaciones de colores complementarios. Estos colores se utilizan para proporcionar efectos estimulantes y emocionantes. En hoteles lujosos, los colores comunes y más utilizados son los colores oscuros en combinación de colores monocromáticos, para los restaurantes se utilizan comúnmente el color naranja, estimulante del apetito. Pues los colores nos ayudan a estimular y generar sensaciones en el usuario.

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE



1.3.2 Confort Lumínico

Dentro de un hotel o restaurante la iluminación juega un papel determinante para atraer huéspedes, pues es un elemento llamativo capaz de reforzar un concepto, transmitir sensaciones, y suministrar la comodidad necesaria al cliente. (Ermec, 2018)

La luz es un elemento esencial y dinámico en nuestra actividad diaria, debido a que condiciona nuestra forma de interpretar el mundo, además de rodear y ocupar un rol protagónico en los espacios interiores, ya que, ayuda a crear una atmósfera; el buen equilibrio entre tipo y cantidad de luz que recibe un espacio permite transformar el modo en que este se percibe, realzar o atenuar efectos decorativos y hasta intensificar el valor de los objetos. Así mismo, existen dos tipos de luz, la natural que es la luz del sol y artificial que es la que se obtiene con la ayuda de mecanismos lumínicos entre ellas están las incandescentes, led, halogenadas y de filamento.

Criterios para la iluminación eficiente en áreas de Hospedaje:

Cuando se habla de eficiencia energética, se hace referencia al enunciado de Le Corbusier La luz apropiada, en el momento adecuado y en la cantidad precisa, la iluminación, tanto artificial como natural, da vida a todos los espacios dentro de un hotel la percepción de un buen diseño está basado en una muy buena iluminación. (Ermec, 2018) El objetivo principal dentro de un establecimiento que brinda alojamiento es reducir el consumo energético con la ayuda de un buen diseño lumínico. Este diseño se logra mediante un cálculo lumínico y el uso de sistemas lumínicos artificiales de bajo consumo con es la tecnología LED que ayuda a reducir el consumo y sus luminarias tienen más tiempo de vida:

1. Cantidad de la luz: El nivel lumínico se mide por unidades lux, según las Recomendaciones del Comité Español de Iluminación para para establecimientos de alojamiento en las que determina la cantidad necesaria de luz en los siguientes espacios:

Àrea	Iluminación (Lux)	Posición de Medida			
Exterior					
Vías de Acceso	10 – 15	Suelo			
Aparcamiento	3 – 5	Suelo			
Jardín	3 – 5	Suelo			
Fachada	25 – 100	Pared			
Hall					
Alumbrado general	150 – 200	1 m. del suelo			
Recepción-caja	300 – 500	Mostrador			
Pasillos y escaleras					
Alumbrado diurno	150 – 200	1 m. del suelo			
Alumbrado nocturno	75 – 100	1 m. del suelo			
Habitaciones					
Alumbrado general	50 – 100	Suelo			
Cabecero cama	150 – 300	Plano de lectura			
Baños					
Iluminación general	100	Suelo			
Espejo	200	Rostro			
Bar – restaurante	Bar – restaurante				
Bar	150 – 200	Mostrador			
Restaurante	150 – 200	Mesas			
Sala de convenciones					
Salones	150 – 300	Suelo			
Oficinas	400	Mesas			
T 1 1 1 0 1 1 1 1 1					

Tabla 15: Cuadro de unidades por áreas Fuente: Comité español de iluminación

2. Crear un clima agradable: En otras épocas lo importante era iluminar sin importar el valor o los métodos para lograrlo, actualmente hay tendencias en iluminación que conjuga con el estilo de diseño el área de hospedaje.

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE



	Tipo	Características			
General		Es la luz principal que permite ver y desplazarse por un cuarto, sin molestia de sombras o zonas más o menos iluminadas.			
Puntual	***	Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene por objeto iluminar un área de trabajo o actividad.			
Decorativa		Se utiliza para realzar detalles arquitectónicos o iluminar especialmente un objeto.			

Tabla 16: tipos de iluminación artificial

Fuente: Estilo ambientación

"Dar énfasis, dar recorrido, dar personalidad, dar carácter, mejorar las intenciones, así como los acentos es primordial en un diseño de iluminación en los hoteles. (Ermec, 2018)

Sistemas de lluminación Eficientes para diseñar y decorar una hostería:

	Tipo	Características			
Directa	ILUMINNACIÓN DIRECTA	El flujo luminoso incide directamente sobre la superficie de trabajo. (Estiloambientacion.com.ar, 2018)			




Tabla 17: Sistemas de lluminación Eficientes Fuente: Estilo ambientación

Luminarias recomendadas para áreas de hospedaje:

Según la empresa ERCO que realiza diseño lumínico en áreas de hospedaje, propone el uso de las siguientes luminarias dentro de este tipo de establecimientos, debido a que cumplen con los requerimientos establecidos de eficiencia energética necesaria mediante tecnología LED, brindan efectos lumínicos y decorativos. A continuación, se presenta una tabla con las características de estas luminarias:



Luminaria		Tipo	Características	Especifica Técnicas	aciones
		Proyectores, bañadores y bañadores	-Acentuaciones contrastadas -iluminación	Color Potencia	Blanco cálido 6w
Optec		-Interior	uniforme -conos de luz de contornos nítidos	Flujo Luminoso	630 lm
			-crea efectos de iluminación	Rendimiento	58lm/w
		-Luminaria empotrarle	-Profundidad de empotramiento	Color	Blanco cálido
Quadra		en el techo -Downligth	reducida -Ideal para lug-	Potencia	8w
Qua	-Interior	ares de trabajo -Grandes interd- istancias ilumi- nadas	Flujo Luminoso	840lm	
			Rendimiento	60lm/w	
		-Luminarias empotrarles	-Bañador de pared de luz	Color	Blanco cálido
Nadir IP67		de suelo -Exterior e Interior	tenueProfundidad de empotramiento reducida.	Potencia	5w
Nadi				Flujo Luminoso	267lm
				Rendimiento	53lm/w
er	1000000	-Proyec- tores,	-Preserva re- cursos y reduce	Color	Blanco cálido
Grasshopper	b	bañadores y bañadores	costos operati- vos.	Potencia	15w
Grass		de pared.	-Evita la luz dispersa	Flujo Iuminoso	960lm
				Rendimiento	64lm/w

		Proyectores, bañadores y	Todoterrenos. -Flujos luminosos	Color	Blanco cálido
PowerCast		bañadores de pared.	distintos -posibilidades de	Potencia	30w
Powe		-exterior	montaje flexibles - diversas	Flujo Luminoso	1732lm
			distribuciones luminosas	Rendimiento	58lm/w
	1	Balizas Exterior	-Empotrable al suelo	Color	Blanco cálido
Panorama		-Haz extensivo y profundo	Potencia	11w	
		-Gran Interdis- tancia de lumi-	Flujo Luminoso	184lm	
			narias 6m	Rendimiento	17lm/w

Tabla 18: Luminarias recomendadas para hostelería Fuente: ERCO

1.3.3 Confort Acústico:

El confort acústico es uno de los servicios básicos y fundamentales que una empresa hotelera debe prestar a sus huéspedes, puesto que son lugares de descanso en donde los huéspedes buscan tranquilidad. El ruido actualmente es uno de los principales factores que influyen en la reputación de un hotel según estudios realizados por Market Metrix. Estos señalan que el 13% de usuarios no regresan a un hotel por factores de ruido.

El confort acústico de un área de hospedaje se determina por:

- -Nivel de presión acústica que indica la intensidad del sonido en un determinado espacio; esta intensidad se mide por decibeles (dB).
- -Tiempo de reverberación que consiste en cuanto se demora el nivel de presión acústica en reducirse (eco).
- La inteligibilidad del habla mide la calidad con la que se escuchan y se entienden las palabras en una estancia. (Rockwool, 2018)



Aislamiento acústico:

El aislamiento acústico total es la capacidad que tiene una estancia (divisiones, techos, suelos y todas las conexiones) de impedir que el sonido se transmita por el aire y a través de los elementos constructivos. Gracias a un correcto aislamiento acústico podemos reducir al máximo las molestias que ocasiona el ruido para el diseño del confort acústico. Por ello, dentro de un establecimiento hotelero se deben tomar medidas de eficiencia energética que reduzca el gasto en el consumo energético.

TOTAL, DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	EXPERIENCIA DEL USUARIO
30 dB (A)	Se escucha y entiende perfecta- mente cualquier conversación en una habitación conjunta.
35 dB (A)	Las conversaciones en las habitaciones contiguas se escuchan, pero no se entienden.
40 dB (A)	Las conversaciones en las habitaciones contiguas se oyen vagamente.
50 dB (A)	No se oyen las conversaciones en habitaciones contiguas

Tabla 19: Aislamiento Acústico Eficiente Para el Usuario

Fuente: Roockwool

Soluciones de aislamiento acústico:

Los sistemas de aislamiento acústico se determinan por el tipo de material a utilizar para sitiar el ruido y los sistemas constructivos que se manejan para aislarlo, como se había mencionado con anterioridad, la eficiencia energética es un factor principal para tomar en cuenta a hora de buscar soluciones en el diseño de un área de hospedaje. Por tal motivo, es recomendable que se utilicen sistemas óptimos que pueda servir tanto como aislantes térmicos y acústicos, como para reducir gastos de consumo energético y gastos de obra.

Sistemas constructivos para aislar el ruido:




Ilustración 23: Sistemas constructivos para aislar el ruido Fuente: Wikipedia

1.3.4 Confort Térmico:

El confort térmico es uno de los servicios fundamentales que el sector hotelero debe brindar a sus huéspedes, pues de esto depende que el usuario pueda disfrutar de los servicios del establecimiento. En la actualidad los potenciales clientes nacionales e internacionales tienen una mayor sensibilidad hacia el confort térmico demandando, a uno similar al que disfrutan en sus hogares; lastimosamente la adquisición de este confort térmico, implica un gasto medio estimado en energía de un 9-10% de los costes operacionales del hotel, por lo que se debe recurrir a una eficiencia energética en la que se reduzca el consumo con la ayuda de materiales aislantes; una solución pertinente es utilizar un sistema de aislamiento que se aplique tanto para confort térmico y acústico.

Materiales aislantes termo/acústicos:

La función de los materiales aislantes acústicos y térmicos es reflejar la mayor parte de la energía que reciben, por ello, deben ser materiales pesados, flexibles y continuos para obtener el máximo rendimiento de su peso. La masa, la hermeticidad al aire y la capacidad de absorción son las propiedades principales que determinan la capacidad de un material para aislar del sonido.

La función de los materiales aislantes acústicos y térmicos es reflejar la mayor parte de la energía que reciben, deben ser materiales pesados, flexibles y continuos para obtener el máximo rendimiento de su peso.



Tipo	Material	Descripción	Especificaciones Termo/acústicas		Aplicación
Orige	n Mineral				
Lana de Roca		-No es inflamable	Coef. absorción Acústica Coef.	0,19-1.04 Hz 0,03-0,05w/	-Pisos -Paredes -Cubiertas
Lana de La Vidrio R		-No es inflamable	Térmico Coef. absorción Acústica Coef.	mK 0,20-0,54 Hz 0,03-0,05w/	-Cielo Raso -Pisos -Paredes -Cielo raso
dida		-Absorbe la	Térmico Coef. absor- ción Acústica	mK 0,1-1,0 Hz	-Cubiertas -Pisos -Paredes
Perlita Expan		-No es inflamable	Coef. Térmico	0,04-0,06 w/mK	-Cubiertas
Fibra de Vidrio		-alta resisten- cia al fuego, y al calor.	Coef. absor-	0,20-0,80 Hz	-Pisos -Paredes -Cielo raso
		y ai caioi.	Coef. Térmico	0,044w/mK	-Cubiertas
Orige	n Animal				
de		-Es inflamable	Coef. absor- ción Acústica	0,09-0,66 Hz	-Paredes
Lana c Oveja			Coef. Térmico	0,035-0,05 w/mK	
Origen Sintético					
one		-Es inflamable	Coef. absor- ción Acústica		-Paredes -Cielo raso
Poliestireno Expandido			Coef. Térmico	0,029-0,053 w/mK	-Pisos

			190		
Poliestireno Extruido		-Es inflam- able	Coef. absor- ción Acústica		-Paredes -Cielo raso
iti id		abie	Cion Acustica		-Pisos
lies tru			Coef.	0,025-0,04	-11505
S X			Térmico	w/mK	
	1	-Es inflam-	Coef. absor-	0,03-0,95 Hz	-Paredes
ano		able	ción Acústica		-Cielo raso
ıret	1 7	-puede	Coef.	0,019-0,040	-Pisos
Poliuretano		usarse con resinas	Térmico	w/mK	
	Vegetal				
	A	Autoextingi-	Coef. absor-	0,03-0,025	-Paredes
ón		ble	ción Acústica		-Cielo Raso
Algodón			Coef.	0,029-0,040	
Ā			Térmico	w/mK	
		No es	Coef. absor-	0,01-0,70 Hz	-Paredes
Cáñamo		inflamable	ción Acústica		
áña	2		Coef.	0,037-0,045	
ပိ			Térmico	w/mK	
_	be a second	Autoextingi-	Coef. absor-	0,05-0,32	-Paredes
089		ble	ción Acústica		-Cielo raso
Celulosa			Coef.	0,034-0,069	-Pisos
ပ			Térmico	w/mK	
	1	- Autoextin-	Coef. absor-	0,08-0,31 Hz	-Pisos
		gible -resistente	ción Acústica		-Paredes
Corcho		a la com-	Coef.	0,034-0,1	
Cor		presión	Térmico	w/mK	
	11.	-No es	Coef. absor-	0,11-0,40 Hz	-Paredes
a	111	inflamable	ción Acústica		
g g g	111		Coef.	0,043-0,947	
Fibra de Coco			Térmico	w/mK	
				l	



		-No es inflamable	Coef. absor- ción Acústica		-Paredes
Lino			Coef. Térmico	0,037-0,047 w/mK	
-		-Es inflam-	Coef. absor-	0,19-0,79 Hz	-Pisos
g g		able	ción Acústica	0,100,101.	-Paredes
Viruta de Madera	Aur.		Coef.	0,038-1,07	-Cubiertas
<u></u> ≥ ≥			Térmico	w/mK	

Tabla 20 : Materiales aislantes termo/acústicos

1.3.5 Mobiliario:

Ecocio

El mobiliario para el diseño interior de una hostería es muy importante pues de este depende que el espacio y el ambiente sean confortable y cómodo para el usuario. Actualmente existe mobiliario específico para áreas de hospedaje que cubran todas las necesidades del usuario, así como el R.AT y conjugue con el estilo de diseño interior aplicado.

Descripción

ᄩ	spacio	Descripcion
Recepción		Es la imagen de la hostería pues genera la primera impresión del usuario debe contar con un counter, una silla y un escritorio, un estante que guarda las llaves de las habitaciones de los huéspedes, un archivador para guardar documentos diferentes y un estantería con información para comodidad de sus huéspedes.
Áreas sociales		Debe contar con un mobiliario de descanso cómodo, sofás, mesas y estantes. Estarán decorados con objetos prácticos - sofás duraderos, fácilmente lavables, sillones, sillas, mesas, estanterías y el equipo necesario.



Debe contar con mobiliario para cocina y mesas altas, sillas altas, bancos altos y comedores para niños los mismos que sean ergonómicos brinden la sensación de confort al usuario.



El grado de confort y lujo son determinados por el mercado objetivo. Todas las habitaciones deben contar con cama, dos sillas sencillas, mesa o escritorio y closet. El mobiliario en habitaciones debe ser duradero, de fácil limpieza, confortable y multifuncionales.

- -Las camas para hotel varían en tamaño, que van desde las individuales, las matrimoniales, las queen size, king size e incluso doble king size.
- Las habitaciones familiares deben contar con una cama extra, sofá cama, cuna y una mesedora.

Tabla 21 : Mobiliario recomendados para áreas de Hospedaje

Se ha podido determinar que existe un mobiliario especializado y característico con el que debe estar dotado una hostería y dependiendo este, se debe utilizar en cada habitación y posteriormente categorizar a la misma. Por tal motivo, del mobiliario depende que la hostería brinde el servicio de confort y descanso al huésped, Por ende, este debe cumplir con todas las características necesarias y pertinentes para brindar un servicio de calidad.



1.3.6 Materialidad:

Según el análisis del confort térmico y acústico para áreas de hospedaje se pudo determinar que es de vital importancia acondicionar de todas las características para que el usuario obtenga la sensación de calidez, descanso y confort.

Material		Características	Aplicación	Resistencia
Andestita Verde		-Roca volcánica -Fácil de tallar -Sistema impermeabilizante, -contiene cuarzo - aislante acústico (Ecured, 2018)	-Pisos -Paredes -Muros	•
Piedra de río		-100% natural -diferentes formas y colores naturales -aísla ruidos -duración.	-Pisos -Paredes -Muros	•
Adobe		-bajo costo - fácil accesibilidad -técnica constructiva tradi- cional -aislante térmico y acústico	-Paredes -Muros	•
Carrizo		-ecológico -sostenible -bajo costo -buen aislante térmico, y acústico.	-Cielo raso -Paredes -Mobiliario	0000
Madera		-Material renovable y orgáni- co -maleable fácil de trabajar - permite crear ambientes acogedores y cálidos.	-Piso -Paredes -Cielo Raso -Mobiliario	0 0

Hormigón	-De bajo costo - resistente a la humedad y la temperatura, -no es un buen aislante térmico pero si acústico.	-Piso -Paredes -Cielo Raso -Losetas	•
Ladrillo	-Pieza cerámica elaborada de la arcilla, - bajo costo -diferentes dimensiones, -colores y texturas	-Piso -Paredes -Cielo Raso	•
Metal	-Material resistente -tiene diferentes acabados -Diferentes dimensiones y texturas -Resistente a la humedad	-Piso -Paredes -Cubierta -Cielo Raso -Mobiliario	•
Vidrio	-versátil -amplia gama de colores y texturas - aíslan ruidos, -aporta eficiencia energética	-Piso Tabiques -Cubierta -Mobiliario	• 0 0 0

Tabla 22 : Materiales recomendados para establecimientos de Alojamiento

Por último, mediante este análisis de materiales, se pudo determinar que existen materiales constructivos que cumplen con los parámetros establecidos por el confort térmico y acústico, pues poseen características naturales, ecológicas, cromáticas y funcionales que requiere un área de hospedaje.



1.4 Estudio estético del Complejo arqueológico de Ingapirca

El presente estudio pretende rescatar aspectos y características relevantes tanto estéticas, como funcionales de los antiguo y reconocido complejo Arqueológico de Ingapirca, considerado como la fuente principal de ingresos turísticos del sector, debido a que todos los días recibe turistas nacionales y extranjeros, dispuestos a conocer más sobre las antiguas culturas andinas.

En este sentido, según una entrevista con la gerente Ing. Estefanía Ortiz de la hostería "La Condesa", se destaca que del 100% de turistas que se han hospedado en la hostería, el 95% vienen en búsqueda de conocimientos sobre la historia de la Cultura Cañarí, por tal motivo, la gerencia decidió hacer de su hostería un espacio único, entre todos, que transmita la identidad incaica cañarí, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del enorme potencial turístico, patrimonial y cultural que posee la provincia de Cañar. Así, han implementado, en esta antigua vivienda, elementos antiguos andinos, combinándolos, con materiales propios de la Cultura Andina como: la piedra del andesita verde, sistemas constructivos vernáculos en su fachada exterior que evoca al glorioso y rico pasado de la cultura cañarí, entre otros aspectos.



Ilustración 23: Templo de Adoración al sol Fuente: INPC

Complejo arqueológico de Ingapirca

Su nombre radica en la palabra quichua Inga= Inca y Pirca=muro o pared, es decir muro o pared del inca. Este, fue un centro ceremonial ejecutado bajo la orden de Huayna Capac en el Hatún Cañar, hace unos quinientos años aproximadamente, quién después de colocar unas piedras sagradas traídas desde el Cuzco, ordenó que se tallarán los sillares que serían colocados uno a uno para construir el monumento al dios Sol. Fue una importante zona ceremonial, que unió a diversas culturas a través del Tahuantinsuyo.

1.4.1 Análisis Constructivo de las edificaciones del complejo Arqueológico Ingapirca

En Ingapirca se ubicaron dos culturas: la Cañari y la Inca. La primera, es la más antigua que se ubica en los años 900 D.C y la inca en el 1500 D.C. la diferencia que existe entre estas dos culturas son los sistemas constructivos. Los Cañaris utilizaban la piedra redonda de los ríos, y los incas una piedra cuadrada tallada por ellos mismos. Por último, este sitio abarca una superficie aproximadamente de cuatro hectáreas compuesto por diferentes construcciones.




Ilustración 24: Mapa del Complejo Arqueològico de Ingapirca Fuente: Wikipedia



Distribución Espacial: un gran monumento del pasado aborigen del Ecuador se compone de un vasto conjunto de edificaciones distribuidas por lo de dos promontorios y las pendientes inmediatas. Además de la gran plataforma elíptica, el monumento se compone por una serie de grupos particulares de habitaciones organizadas alrededor de patios interiores o canchas, ciertas estructuras complementarias enlazan todos estos grupos entre sí, de tal manera que los convierten en una sola unidad compacta, estos elementos son: calles, escaleras, anderias con muros de piedra, etc.

Unidades arquitectónicas de Ingapirca

Unidad Arquitectónica | Características

a) La Elipse



Plataforma ovalada, rodeada por un muro de piedras almohadilladas, alberga en su parte superior dos cuartos que miran al occidente y oriente. Esta posición sugiere un uso ceremonial, en razón del horizonte de observación que permitía identificar los sitios de nacimiento y ocultamiento del sol. (Almeida, 16)

b). Aposentos Anexos:



Es un conjunto de cuatro habitaciones rectangulares y dos cuadrangulares pequeñas, distribuidas a los lados de un corredor que conecta con la plaza. (Cueva, 73).



c). La Plaza o Cancha: Funcionaba como un sitio de reunión previo a los actos rituales en la Elipse; denominada así por ser un espacio central de función social al que le rodeaban casas. Probablemente el sitio fue utilizado como talleres, donde los Incas elaboraban sus vasijas, utensilios de cocina, etc.

d). La Condamine:



Grupo de construcciones ordenadas a lo largo de un corredor central. Según Antonio Fresco, indica que el sitio pudo tratarse de un lugar de ocupación temporal de quienes llegaban a participar en las ceremonias religiosas del lugar junto al Inca.

e). Las Bodegas:

Construcciones localizadas en un terreno ligeramente ondulado que conecta la Vaguada y la Condamine, se las denominas así por cuanto en las excavaciones realizadas se descubrieron algunas bases de arcilla cruda que servían para soportar las vasijas de asiento cónico.

f). La Vaguada:

Al final del sector de las bodegas se encuentran varias habitaciones de diverso tamaño y forma rectangular que rodea un patio. Los restos culturales sugieren que se trató de viviendas y áreas de trabajo.

q). Pilaloma:



Pequeña planicie ubicada en el extremo sur oriental del templo, sobre la cual los incas construyeron recintos en un espacio delimitado por un muro semi-elíptico. Antes de la entrada a Pilaloma se hallan cinco estructuras circulares o collcas que servían para almacenar productos agrícolas al granel. (Almeida, 13).

h). El Ingachungana:



Según Mario Jaramillo en su libro denominado Estudio Histórico sobre Ingapirca menciona: No es una edificación sino un sector rocoso ubicado al norte del castillo, con una superficie tallada en roca y unas cavidades con altos relieves que representan unas serpientes enroscadas.

Tabla 23 : Unidades Arquitectònicas del Ingapirca



Consideraciones para su diseño:

A la hora de diseñar este complejo, se cree que los Incas tenían vastos conocimientos en astronomía, ornamentación e iluminación por tal motivo cada uno de estos aspectos estaban estrictamente pensando para fusionarse con el entorno del complejo.

-Ornamentación: La parte más artística de la arquitectura con paredes enchapadas de oro, nichos con vasos rituales y con flores, esculturillas de oro y plata, techos con pajas doradas hacen de este castillo un majestuoso lugar.

-Función y arqueoastronomía: El Complejo en su conjunto tiene una marcada orientación astronómica, fue construido para mantener una conexión simbólica entre el ser humano y los astros, especialmente con el Sol y la Luna. A pesar del deterioro de las estructuras, esta conexión se mantiene cada día con la salida del Sol, cuyos rayos buscan los elementos arquitectónicos parcialmente desaparecidos, en los cuales solían reflejarse hace siglos. Cuando la noche envuelve a las ruinas, la Luna acompañada por las constelaciones ilumina con su luz tenue a las piedras.

Sobre las ruinas del centro político-religioso Cañari mucho más antiguo, los Incas construyeron un complejo de edificios de piedra de función ceremonial que combinaba una función sagrada con otra político-administrativa. (Balarezo Jaramillo, D., & Idrovo Alvarado, D. 2003)



Ilustración 24: Equinoccio de Invierno Fuente: Mateo Ponce, 2014

-lluminación y Orientación con el sol: Las edificaciones de esta fortaleza inca están alineadas solarmente, es por esta razón, que la luz ilumina todos sus rincones. Pero es entre el 20 o 21 de junio, en los días del solsticio verano, cuando el sol alcanza su mayor o

menor altura en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año, cuando la fiesta del Inti Raymi se toma todo este sitio arqueológico. (INPC)

-El Paisaje Natural: constituía un elemento principal en la construcción inca, el complejo arqueológico de Ingapirca cuenta con una gran belleza natural con el entorno que lo rodea cuenta con grandes montañas y valles que están ligados íntimamente a el castillo construido. La flora y la fauna forman parte del paisaje y logran que este mantenga un ecosistema vivo: (Balarezo Jaramillo, D., & Idrovo Alvarado, D. 2003)



Ilustración 25: Flora al rededor del C.A.I Fuente: INPC

-Flora: Vegetación forestal representada principalmente por el cedro, romerillo, laurel, orquídeas, y plantas alucinógenas como es la hoja de coca y ruda. La agricultura fue un punto clave en desarrollo del imperio incásico por lo que construían terrazas que rellenaban con tierra fértil; el cultivo de la pachamama requería de ritos y ceremonias religiosas.

-Fauna: Una amplia variedad con aves, camélidos, anfibios, reptiles e insectos que actualmente están en peligro de extinción entre los principales tenemos el cóndor que fue considerado Dios en la época incásica, y el puma considerado como Dios por ser un defensor ha sido símbolo de la construcción de los cuidados incas.




-Materialidad:



Piedra de origen volcánico (andesita de color verde) labrada por los incas. Algunas piedras están unidas sin argamasa y almohadilladas (la base de la Elipse y el muro oriental de la parte septentrional del conjunto conocido como el Akllawasi) y llustración 26: Adentro- Afuera Fuente: INPC otras piedras media-labradas unidas con

mortero de arcilla local llamada killukaka (la casa o el aposento del Inca y el adoratorio-observatorio solar, también conocido como el Cuerpo de Guardia, entre otros). Los bloques de la piedra volcánica andesita verde provienen de la cantera del hato de la Virgen, ubicada a un kilómetro al norte de las ruinas.

-Muros:



Los bloques de piedra fueron extraídos de una cantera cercana al lugar y fueron tallados in situ para encajarlos en las construcciones con el clásico almohadillado y la técnica del traslape conocida también como la técnica de muro curvo que consiste en hacer que las juntas de dos hileras no coincidan, sino que antes lo bloques de la hilera superior vayan sobre las juntas de llustración 27: Andesita muro Fuente: INPC los bloques internos, la cara externa deja

per un almohadillada con esquinas convexas. Esta forma de colocar las piedras se conoce con el nombre de estilo clásico cusqueño. (Ulloa Avila, A., & Defaz Andrade, 1993)

-Los Sillares:

Eran tallados en forma de cuñas y se pulia y almohadillaba una sola cara, con la ayuda de mortero llamado quillucaca caracterizada por tener una composición de guijarros y tierra pegajosa de color amarillento se obtiene una unión externa perfecta formando los artísticos almohadillados; para el trabajo de las piedras sillas se hacían cortes en las canteras con tecnologías milenarias usando masos de cinceles de piedra, oro y bronce. (Ulloa Avila, A., & Defaz Andrade, 1993)



Ilustración 28: Tècnica de los Sillares Fuente: INPC, Revista

-Tipos de aparejo:

Los aparejos de su arquitectura tienen una belleza única, elaborados con una técnica perfecta de asentado de los sillares. Se cree que el uso de tantos aparejos en una misma edificación haya sido consecuencia a una manera especial de ver las cosas y apreciar la vida de ciertos grupos sociales como resultado de su organización política y religiosa. (Balarezo Jaramillo, D., & Idrovo Alvarado, D. 2003)

Rústico	Celular	Engastado	Sedimentario	Ciclópeo
	To the second			

Tabla 24 : Tipos de Aparejos Fuente: Tesis, Balarezo y Jaramillo

-Vanos:De composición trapezoidal forman nichos o puertas con parte inferior más ancha que la superior ahí se colocaba un dintel monolítico.



- El agua: El uso y el manejo del agua fue un motivo de orgullo para la cultura inca puesto que por la supervivencia de sus habitantes y por la importancia que tiene el agua para la vida fueron grandes constructores de canales, reservorios, acueductos, y fuentes de agua que daban poder y bienestar a quienes controlaban el uso del agua.
- **-Escalinatas:** Caminos reales que permiten el acceso a algunas edificaciones en las que se empleó la técnica constructiva de tomar cada piedra y trabajarlas para irles colocando una junta a otra dando forma a cada peldaño. (Balarezo Jaramillo, D, & Idrovo Alvarado, D. 2003)
- -Cubiertas: Una techumbre a dos aguas con una fuerte caída (50 55 grados), tenía una estructura de madera (alizo, capulí, chaguarquero), carrizo, amarrados con cabuya y su cubierta con paja de páramo.

1.4.2 Análisis de la Cosmovisión de la cultura Inca


Cosmovisión Andina: La visión del mundo andino y su entorno es la base de su desarrollo cultural y espacial, sus ideas y conceptos parten de ver y vivir el mundo que los rodea; para la cultura inca todo tenía un significado. La estructura cósmica es una parte fundamental de la cosmovisión inca, en donde el cielo se refleja en la tierra, cada línea tiene su significado o importancia y el conjunto es una continuidad en donde la vida y la muerte juegan como lo hacen en la naturaleza. La Cosmovisión Andina Inca consideraba que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados estrechamente y perpetuamente.

- **-Naturaleza:** Los incas toman a la naturaleza como su deidad principal, en torno a la cual desarrollan su cultura, en donde la tierra era vista como la diosa de la vida y el fenómeno del nacimiento y el fallecimiento tenían relación con ella.
- **-Hombre:** se creía que el hombre tiene un alma, una fuerza de vida, el hombre es la naturaleza misma, que armoniza y se adapta para coexistir en la naturaleza, como parte de ella. Creian también en la vida después de la muerte.
- -Pachamama: La madre tierra era una deidad a la cual rendían


culto los incas ya que era considerada como la base para el desarrollo de la cultura, principalmente a través de la agricultura que jugó un papel muy importante dentro de la cosmovisión, se creía que el cielo (masculino) y la tierra (femenino) se unían para dar lugar a la creación.

División del Mundo Andino:

En el imperio Inca se concibió a un mundo compuesto por tres aspectos o planos; la creencia del dominio del Inti y la Pachamama nos muestra la subdivisión en donde se destaca la dualidad arriba- Abajo:



Los cuatro cuadrantes en los que se divide la superficie del mundo tienen relación directa con el recorrido del sol y su movimiento anual, solsticios y equinoccios sin olvidarnos de las creencias del hombre y sus deidades que tienen un valor simbólico en el momento de la división.





Dioses Incas: Los incas son considerados como politeístas, pues creían en varios Dioses a los cuales rendían culto construyendo grandes edificaciones para venerarlos, así como realizando ritos de adoración para obtener recursos pues creían que en quien no los veneraban recibían un castigo entre los principales dioses tenemos:

Dioses

Descripción

Viracocha:



-Dios, era la más importante deidad para el mundo inca, creador del todo existente: universo, del sol, de la luna, de las estrellas de las personas y del tiempo.

El sol (Inti):




Denominado como Inti fue el primero de los Dioses activos de los incas, fue representado en forma de disco con rayos de oro y cada edificación destinada a la adoración se encontraba este elemento. (Balarezo Jaramillo, D., & Idrovo Alvarado, D. 2003)



Hija de Viracocha, denominada como mama Quilla, Madre del firmamento, marca las épocas de las cosechas, asumía la protección de todo el universo femenino.

Arcoiris



El Arcoiris: Es el emblema central de las culturas de los Andes, está compuesto por siete colores que representan la sagrada Whipala y las cuatro regiones del Tahantinsuyo; el Kuychi es el arcoíris de los incas fue muy importante puesto que emerge de las aguas sagradas en las épocas fluviales.

-Cerámicas:

A pesar de la importancia de los restos arquitectónicos de esta cultura, la presencia de cerámica es muy limitada y se reduce a un pequeño número de fragmentos, correspondientes a los tipos más comunes, como son los aríbalos, aribaloides, platos y algunas otras piezas de uso doméstico. Los aríbalos y aribaloides de gran tamaño estaban destinados al almacenamiento y transporte de granos, chicha (bebida semialcohólica hecha de maíz) y otros productos alimenticios. Por las evidencias, existieron también aríbalos ornamentales de pequeño tamaño para ser usados en las ceremonias festivas, religiosas y/ como parte del ajuar funerario.





Ilustración 30: Ceramicá Incaica Ingapirca Fuente: Escavaciones en Ingapirca Antonio Fresco

Conclusión:

Mediante este análisis, se ha podido determinar que cada proceso construido en el complejo arqueológico de Ingapirca, fue realizado con base a la cosmovisión andina que está estrechamente relacionado a los sistemas constructivos. Además, se determinó que la materia prima de este complejo es la piedra andesita verde, que es extraída de forma natural y luego pasaba por un proceso de tallado para otorgarle un acabado estético en la construcción. Por último, es de vital importancia rescatar estos procesos constructivos pues evidencian los grandes conocimientos productivos de nuestros ancestros, así como sus ricos saberes patrimoniales que forman la cultura Cañari.

Tabla 25 : Dioses Incas





Capítulo 2: Análisis y diagnóstico del estado actual de la Hostería La Condesa, Cañar, El Tambo

2.1 Cantón El Tambo: Lugar a intervenir

Para generar la propuesta de rediseño de la hostería, es sumamente importante, conocer y analizar el cantón. En este caso, es El Tambo. Lugar en donde está emplazado el área a intervenir y los factores tanto geográficos, demográficos y climáticos.

El Tambo es uno de los siete cantones de la Provincia del Cañar, geográficamente inserto en un valle del mismo nombre. Su nombre se debe a que en la época incaica se denominaba "Tambos" a los lugares de descanso. La riqueza arqueológica de El Tambo, a pesar de su pequeña extensión territorial, es excepcional, destacando el Complejo Arqueológico de Coyoctor, el cual se ubica en la parte meridional de El Tambo. (Viajandox, 2015)



2.1.1 Geografía:

El cantón El Tambo, está ubicado a 2º 30' 30" de latitud sur y 79º 55'50" de longitud este. Al norte de de la provincia del Cañar; específicamente en el centro urbano en una posición geográfica de Latitud 2°30'37.8" Sur; de Longitud 78°55''37.24". Está limitado al norte con Juncal, al sur con Cañar, al este con Juncal y Cañar y al oeste con Ingapirca. Su extensión aproximada es de 64 km2. ((PDOT), págs. 1-8)




Ilustración 32: Ubicación Geográfica Cantón El Tambo Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón El Tambo

2.1.2 Condiciones Climáticas:

- -Temperatura: El Tambo se caracteriza por tener un clima variable de frío a templado. Su temperatura oscila entre los 0 y 13° C., sin embargo, en verano su temperatura puede alcanzar hasta los 20° C. ((PDOT), págs. 1-8)
- -Precipitaciones: El Cantón El Tambo, recibe una pluviosidad promedio de 550mm por año, que corresponde a los valores más bajos recibidos dentro de la provincia del Cañar cuyos valores fluctúan entre los 500 y 2000mm por año. ((PDOT), págs. 1-8)

2.1.3 Demografía:

La población del cantón El Tambo según el censo del año 2010 representa el 4.2% del total de la provincia del Cañar. La población ha crecido en los últimos 19 años 1224 habitantes lo que corresponde al 14,83% 2001-2010, a un ritmo del 1.5% promedio anual. El 65.1% de su población reside en el área rural del cantón. ((PDOT), págs. 1-8)



Población Total de la Provincia del Cañar por Área

Área Urbana	Área Rural	TOTAL
94525	130659	225184

Tabla 26: Población total de la Provincia de Cañar Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial Del Cantón El Tambo

Población Total del Cantón El Tambo por Área

Área Urbana	Área Rural	Total
4674	4801	9475

Tabla 27: Población total de la Provincia de Cañar Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial Del Cantón El Tambo

De acuerdo al último censo de población y vivienda se puede determinar que un 44,2% de un total de 3294 habitantes de disponibilidad de trabajar tiene una categoría de ocupación por cuenta propia, luego 16,67% tiene una ocupación de empleados, obreros estatales y privados:




Ilustración 33: Población por rama de Actividad Fuente: GAD, El Tambo

Por tal motivo, se ha podido determinar que el 1,47 de la población se dedica a actividades de alojamiento y servicio de comidas, teniendo como resultado un bajo nivel de actividades relacionadas al turismo, a pesar de que es una localidad rica en arqueología. Finalmente, existe un bajo nivel de competencia en cuanto al hospedaje.

2.2 Hostería "La Condesa":

Hostería "La Condesa", está ubicada en el cantón "El Tambo". Funciona desde 2014 y brinda un servicio de alojamiento y alimentación a todos los turistas tanto nacionales como extranjeros que acuden a la región austral del Ecuador para sentir el cobijo que brinda la cultura Cañari, sus costumbres, tradiciones y gastronomía típica de la zona.



Ilustración 34: Vista huerto- patio Fuente: Hosteria la Condesa 2.2.1 Historia

En una antigua hacienda de estilo colonial que en su diseño evoca a cultura Cañari, se creó como una nueva alternativa de alojamiento en el cantón El tambo bajo la iniciativa del ex alcalde Dr. Rafael Ortiz que adquirió la edificación cuando estaba sin uso con el propósito de contribuir al fortalecimiento del enorme potencial turístico, patrimonial y cultural que posee la provincia de Cañar, pone en marcha el proyecto de restauración e implementación de la antigua hacienda a la reconocida Hostería La Condesa, que desde el 2014 está funcionando y brindando el servicio de alojamiento, recreación y alimentación a los turistas que visitan este sector. Actualmente es una de las principales alternativas de alojamiento dentro del cantón gracias al buen servicio que brinda está catalogado entre los más importantes y concurridas estancias de Cañar; un lugar que trata



de rescatar y preservar antiguas tradiciones, costumbres andinas y cañaris brindando un servicio de calidad y confort a sus huéspedes. La hostería cuenta el servicio de hospedaje en 14 habitaciones entre ellas: sencillas, suites, dobles, grupales y cabañas familiares; servicio de alimentación con un restaurante que está destinado a albergar alrededor de 100 personas; además de áreas verdes y recreativas.



Ilustración 35: Areas verdes .. Fuente: Hosteria la Condesa

Según el artículo del 25 de diciembre del Diario el Mercurio de la Cuidad de Cuenca se dice que esta vivienda esconde una gran historia:

A finales del siglo XVIII, cierta condesa madrileña algo pasada en años, perdió el seso por un seminarista de origen gitano y fue correspondida, para disfrutar de sus amores prohibidos viajaron al Virreinato de Santa Fe de Bogotá y luego emprendieron un largo camino a lomo de mula hasta la actual provincia de Cañar, bendijo su unión matrimonial el párroco del Tambo, la noble enamorada adquirió unas cuantas hectáreas junto al río Cañar e hizo construir una casa amplia, rodeada de corredores, un patio en la mitad, ventanas enrejadas, habían tiestos de geranios; jardines con rosas, claveles, nomeolvides, árboles frutales y de magnolias; un tanto

alejados de la casa estaban el horno de pan, los graneros y las caballerizas; junto al río poseían una aljibe con peces multicolores, cuando la pareja al sol de mediodía se bañaba en la alberca las dueñas cubrían su desnudez con pétalos de rosas y claveles. Se cuenta que a veces se perdían días enteros e iban a caballo, montaña arriba al Rumyhurco, la laguna de Culebrillas y la cueva de Espindola. Al fallecer los antecesores de la noble española, ella heredó una cuantiosa fortuna y un cofre de joyas. Con el paso del tiempo dio a luz tres varones, ya adolescentes los mandó a estudiar en Bogotá. Durante las guerras independentistas, uno de los hermanos se alistó en las filas realistas y el otro plegó a los patriotas ¿Que fue de ellos? Lo cierto es que algunas familias del Azuay, Cañar, Pichincha y Riobamba llevan el apellido de la pareja y la región donde vivieron hasta sus últimos días, cerca de Coyoctor, hoy se llama "La Condesa" (Crespo, 2011)

Como se pudo evidenciar esta localidad posee un importante valor turístico y cultural del cantón el Tambo, debido a que fue protagonista de grandes leyendas que esconden evidencias de la llegada de los españoles a este cantón y el mestizaje. Según la historia la vivienda ha pasado por cambios y expansiones muy notorias tras el proceso de restauración se pudo evidenciar que la construcción de la vivienda tuvo tres momentos importantes:

Intervenciones en la propiedad:

1. La casa antigua que es en la que nace la leyenda de la Condesa la que fue construida por la condesa madrileña Cayetana de Velasco y su esposo que migraron a Ecuador para disfrutar de su amor prohibido establecieron su vivienda en el Tambo Coyoctor en el siglo XVIII. Actualmente esta vivienda alberga el área social de la hosteria como son: Recepción, sala de espera, lobby, cuarto de implementos para cabalgatas; es de estilo colonial y fue construida bajo la concepción de la antigua casa patio los materiales constructivos empleados fue muros de piedra, adobe, pilares de madera y cubiertas de teja y carrizo.





Ilustración 36: Vista parqueadero.. Fuente: Hosteria la Condesa

2. Años más tarde la hacienda fue adquirida por la familia Carrasco de Cuenca por lo que tuvo una nueva intervención a la cual se sumó una nueva edificación con los mismos sistemas constructivos, se dice que esta localidad era utilizada para vacacionar En la actualidad en esta vivienda se encuentra el restaurant en la primera planta y el área de hospedaje en la segunda.



3.En el 2013 la hacienda sufrió una nueva intervención, como se había nombrado con anterioridad la casa es adquirida por el ex alcalde del cantón El Tambo y sufre un cambio radical pasa de ser una hacienda familiar a una hostería al servicio del turismo de la zona para lo cual tuvo que pasar la edificación en su totalidad por un proceso de restauración, intervención y readaptación de los espacios.



Ilustración 38: Nueva Intervención. Fuente: Hosteria la Condesa

Como lo dice Carlos Martí Arís en su enunciado:


Cuando la obra tiene la propiedad de engendrar entorno suyo un espacio de silencio, promueve una mirada distinta sobre la realidad, una mirada despojada, abstracta, en la que el mundo se nos presenta bajo el signo de la contemplación. (Martí, 2014)


Generar una propuesta de diseño interior rigiéndose en los parámetros establecidos por los reglamentos de Ecuador, la ergonomía y el importante valor cultural e histórico de esta vivienda es importante puesto que ayudará a rescatar y preservar antiguos valores, tradiciones y costumbres perdidas de la cultura Cañari y de esta manera se ayudará a fomentar la cultura en turistas nacionales y extranjeros no solo en su fachada sino también desde el interior con el propósito de que cuando el turista visite o pernocte en este lugar sienta que este lugar es único entre todos, sienta que está en cañar.



2.2.2 Ubicación y Emplazamiento

La hostería "La Condesa" ubicada en la provincia de Cañar, cantón El Tambo, distrito Coyoctor, brinda el servicio de alojamiento para turistas que visitan la zona austral del Ecuador. Está a dos 2 minutos de la autopista "Troncal Sierra" que une a la región interandina con la región costa; cuenta con una vía privada que dirige a la hostería.






Está limitado al norte con Juncal, al sur con Cañar, al este con Juncal y Cañar y al oeste con Ingapirca. Se encuentra a 5 minutos del complejo arqueológico "Baños del Inca", a 10 minutos del Complejo arqueológico de Ingapirca y a 4 minutos del parque central del cantón el Tambo. Las coordenadas de ubicación son -78.9184, -2.5276.

2.2.4 Soleamiento y Vientos

El cantón El Tambo ubicado en la provincia de Cañar sur del Ecuador se caracteriza por un clima variable, en donde su temperatura oscila entre los los 0 y 13° C y en verano alcanza hasta 20° C.

Según el análisis de soleamiento en la hostería se pudo evidenciar que el sol nace desde este, y los rayos del sol pasado de las 12 pm ingresan directamente en el bloque de las áreas de servicio como la recepción restaurante y cocina; y se oculta por el oeste en el bloque de hospedaje en donde están ubicadas las suites, habitaciones sencillas y bodegas.

Según el análisis de vientos en la hostería, se puedo observar que los vientos van con dirección noreste atravesando así desde la puerta de ingreso de la hostería a los bloques de las áreas de servicio y hospedaje.





2.3 Levantamiento Planimétrico

La hostería cuenta con un área total de 2255.32 m2. Por la topografía irregular del lugar se encuentra ubicado en un terreno en desnivel, lo que genera la existencia de varias alturas dentro de la edificación. Además, cuenta con un espacio destinado para albergar a 100 personas, las áreas se distribuyen a partir de dos plantas con forma de las antiguas casas patio de estilo colonial.

Todos los espacios están conectados alrededor del patio central que se encuentra a un nivel ±0.00, dividiendo a la vivienda en cuatro bloques. Los tres primeros que están en la planta baja: el primer bloque en donde se concentran las áreas de servicios como son recepción, sala de espera, restaurante, cocina. En el segundo bloque se encuentran las áreas sociales como el huerto, el patio, la sala de estar y un pasillo mirador. En el tercer bloque se ubican las áreas de hospedaje como son las suites, bodegas y un pasillo. Finalmente, en el cuarto bloque que se desarrolla en la primera planta alta se encuentran las habitaciones sencillas una sala de estar.

Cuadro de Áreas- Planta Baja				
Áreas Verdes		Baños Recepción		Baños Públicos
Patio Interior		Restaurante		Acceso 2da planta
Huerto		Cocina		Habitación Guardia
Recepción		Pasillo Interior		Cabañas
Sala de Espera		Sala de Estar		Pasillo Mirador
Bodegas		Suite Doble		Suite Matrimonial
Máquinas		Baño suite doble		Baño suite mat.
Pasillo Suites		Suite Presidencial		Suite Individual
		Baño suite presidencial		Baño suite ind.

	Cuadro de Áreas- Planta Alta					
	Sala de Estar Pasillo Habitacion Sencilla					
ĺ		Baño Hab. Sencill		Altillo Bodegas		


Tabla 28: Cuadro de àreas Hosteria, Estado Actual









2.3.2 Plantas Arquitectónicas



2.3.3 Elevaciones



2.3.4 Secciones







2.3.5 Detalles Constructivos

Para realizar un análisis del estado actual de las instalaciones de la hostería, es necesario analizar los principales sistemas constructivos que conforman a la edificación como son piso/pared, pared/ cielo raso/ cubierta y puerta de ingreso principal, ya que al ser una vivienda construida en el siglo XVIII utiliza sistemas constructivos vernáculos.


Piso/Pared:



Pared/Cielo Raso/Cubierta:



Puerta Ingreso Principal:




2.4 Análisis espacial

A partir del levantamiento planimétrico, es importante analizar las condiciones físicas de los espacios a intervenir, así como verificar normativas que puedan facilitar el reconocimiento de problemas en el espacio interior y realizar un diagnóstico del estado actual de cada uno de los elementos que conforma el espacio interior, por tal motivo, se comenzó a analizar a la edificación con la ayuda de recursos fotográficos, normativas dividiendo a la edificación en bloques. En el bloque uno se encuentra las áreas de servicio, bloque 2 áreas sociales, bloque 3 suites y bloque 4 habitaciones.



2.4.1 Levantamiento Fotográfico -Bloque 1



PLANTA BAJA



Fotografía 1: Recepción



Fotografía 2: Sala de Espera



Fotografía 3: Cocina



Fotografía 4: Restaurante



Fotografía 5: Restaurante Parrilada



Fotografía 6: Bar/ Restaurante




Fotografía 7: Pasillo Cabañas



Fotografía 8: Estar Cabañas



-Bloque 2:



PLANTA BAJA



Fotografía 9: Huerto



Fotografía 10: Patio-Huerto



Fotografía 11: Patio-Hospedaje



Fotografía 12: Patio-Área Social



Fotografía 13: Sala de Estar



Fotografía 14: Pasillo/Baños




Fotografía 15: Acesso Habitaciones



Fotografía 16: Acceso Altillo



-Bloque 3



PLANTA BAJA



Fotografía 17: Pasillo- Bodegas



Fotografía 18: Pasillo-Suites




Fotografía 19: Suite Doble



Fotografía 20: Suite Presidencial








Fotografía 22: Suite Individual








Fotografía 24: Áreas verdes



-Bloque 4



PRIMERA PLANTA ALTA



Fotografía 25: Sala de Estar



Fotografía 26: Pasillo-Hab. Sencilla



Fotografía 27: Hab. Sencilla



Fotografía 28: Baño




Fotografía 29: Sala de Estar



Fotografía 30: Acceso- Estar









2.4.2 Análisis

El análisis realizado surge bajo la necesidad de obtener resultados a partir de una comparación del estado actual de la edificación, con normativas actuales aplicadas a los siguientes reglamentos: el espacio a intervenir, se basó en las normativas establecidas en Ecuador, para establecimientos de alojamiento turístico que expide el Ministerio de Turismo, al pertenecer a la provincia de Cañar por estar ubicado en el cantón El Tambo se analizó el "Reglamento de Buen Vivir de la Municipalidad de Azogues", sección espacios de alojamiento hotelero y al no obtener resultados de medidas mínimas en ninguna de estas normativas se procedió a analizar las dimensiones mínimas en espacios interiores de Julius Panero y Martin Zelnik con el objetivo de encontrar problemas en la edificación y demostrar cuales de los requerimientos que se cumplen y cuáles no.

Análi	Análisis del Reglamento de alojamiento turístico Ministerio del Ecuador					
	Normativa	Estado actual	Observaciones			
	Sistema de Protección contra incendios	1 extintor / área Restaurante y Cocina	No existe un sistema contra incendios en la recepción ni en el restaurante, solo extintores para combatir el fuego.			
S	Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: enfriamiento o calefacción artificial.		Existen 3 calefactores artificiales alrededor del Restaurante, no cuenta con sistemas de calefacción en recepción/ sala de espera.			
Instalaciones generales	Contar con los siguientes servicios/ actividades: 1) Piscina; 2) Hidromasaje; 3) Baño turco; 4) Sauna; 5) SPA; 6) Local comercial. 7) Salones y/o áreas para eventos; 13) Equipo de uso diario 14) Juegos de salón	- Equipo de uso diario	Existe espacios destinados a brindar actividades de recreación como un huerto en el cual se hace rituales de sanación cañari, un área que está destinada a venta de artesanías que actualmente está en desuso y también junto a la recepción existe equipo para cabalgar y realizar caminatas. No cuenta con spa, piscinas, baño turco, salones de eventos ni juegos de salón.			
	Una entrada principal al área de recepción para clientes, y otra entrada de servicio.	Entrada única para clientes y personal de servicio	Existe una entrada única para el personal y clientes			
ıs de s - Gen.	Área de vestíbulo y recepción	Vestíbulo y Recepción	Existe un vestíbulo y recepción independiente que se une de forma directa a la sala de espera.			
Áreas clientes	Restaurante dentro de las instalaciones del establecimiento	Restaurante/Bar	Cuenta con un restaurante y un bar en el cual se ofertan comida típica y parrilladas.			



	Contar con habitaciones para personas con discapacidad, ubicadas de preferencia en la planta baja del establecimiento.	Suites en planta baja	Suites que no cuentan con equipo ni dimensiones necesarias para personas discapacitadas.
souc	Privadas con cuarto de baño y aseo privado	-Hab. Sencilla -Suite individual -suite doble -suite matrimonial -suite Presidencial	Todas las suites y habitaciones cuentan con áreas de aseo y servicios higiénicos privados
Habitaciones	Acondicionamiento térmico en cada habitación	-Suite Presidencial calefactor artificial	Las habitaciones sencillas y suites restantes no cuentan con ningún sistema de acondicionamiento térmico.
 	Caja de seguridad en habitación.		No cuenta con caja de seguridad en la habitación
clientes - I	Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción.		No cuenta con casilleros
ien	Clóset y/o armario	-Todas las habitaciones	Cuenta con closets y armarios en todas las habitaciones.
	Escritorio y/o mesa	-Todas las habitaciones	Cuenta con mesas en todas las habitaciones.
Áreas de	Silla, sillón o sofá	Todas las suites excepto las hab. sencillas.	En las habitaciones sencillas existen sillas para escritorios y en las suites cuenta con sillones.
Áre	Luz de velador.	Todas las habitaciones	Luz cálida producida por lámparas de mesa.
	Cortina completa y visillo o pueden ser sustituidos por puerta interior de la ventana	Todas las habitaciones	Todas las habitaciones cuentan con ventanas y cortinas
	Agua caliente disponible en ducha y/o tina y lavabo en cuarto de baño y aseo privado.	Todas las habitaciones	Todas las habitaciones cuentan con agua caliente en lavabos y duchas.
	Iluminación independiente sobre el lavamanos.	suites	Todas las suites tienen iluminación independiente en los lavabos de los baños pero las habitaciones sencillas no.

Tabla 29: Analisis del Reglamento de Alojamiento Turistico del Ecuador aplicado a la Hosteria La Condesa

Anális	Análisis de Reglamento de Buen Vivir de la Municipalidad de Azogues", sección espacios de alojamiento hotelero				
	Normativa Estado actual Observaciones				
0.5	Disponer cuando menos de un aseo público para cada sexo compuesto por inodoro y	-Aseo público (recepción) 1por	Existen servicios higiénicos independientes para cada sexo en		
ici	para cada sexo compuesto por inodoro y	cada área pública como es la recepción y el restaurante, pero en el			
r v gié	lavabo, por cada (250) metros cuadrados de Superficie construida o fracción.	-Aseo Público (restaurante)	caso del restaurante existe solo un baño para hombres.		
Se	Superficie construida o fracción.	1/hombre 3/mujer			



	Una plaza de aparcamiento por cada cien	30 carros /10 habitaciones	Existe un amplio espacio para parqueadero que conforma la
lona	(100) metros cuadrados o una plaza por		hostería en el patio interior y en el patio lateral a la recepción.
Estacio miento	cada cuatro unidades de alojamiento o		
	habitación		
. 0	Deberán tener en cuenta la adecuación	Piedra, adobe, madera,	Cuenta con un diseño en el que se utiliza técnicas constructivas
oja- ent	paisajística, con acabados propios de la arquitectura tradicional de la zona.	carrizo y ladrillo.	con materiales propios de la zona.
A in	arquitectura tradicional de la zona.		

Tabla 30: Analisis del Reglamento del Buen Vivir de la Municipalidad de Azoguez, seccion establecimientos de Alojamiento

Dime	Dimensiones mínimas en los espacios interiores Julius Panero y Martín Zelnik					
	Normativa	Estado actual	Observaciones			
		Acceso 2da planta Huella:32cm Contrahuella:18cm Ancho:125cm	Existe una escalera de madera de eucalipto que conecta la planta baja con el área de habitaciones sencillas, no cumple puesto que el ancho para dos personas en escaleras ancho:125cm			
caleras	Huella: 31 Contrahuella:18 Ancho: 172,7cm	Bodegas Huella:20cm Contrahuel la:14cm Ancho:110cm	Gradas de piedra que conecta la planta baja de los pasillos con las bodegas, no cumple puesto que la contrahuella y huella son demasiado pequeñas además del ancho es demasiado pequeño y no es segura ya que no tiene pasamanos.			
Escá		Exterior Huella:23cm Contrahuella:33cm Ancho:104cm	Gradas de piedra que conectan el pasillo mirador al pasillo interior del restaurante. No cumple por que esta fuera de los parámetros establecidos, además es inseguro puesto que no tiene pasamanos.			
		Ingreso/Recepción Huella:30cm Ancho:90cm Contrahuella:16cm	Un desnivel al ingreso de la recepción no cumple ya que es un nivel y no cuenta con rampa para discapacitados, además la contrahuella es demasiado pequeña.			
c i ó n al		-Pasillo interior/ restaurante: 2,5m	Pasillo que une al restaurante con los servicios higiénicos. Si cumple esta fuera del rango establecido pero permite la circulación del usuario.			
c u l a c Horizontal	94,1-106,7cm	-Pasillo interior/2da planta: 1,39m	Pasillo que dirige a las habitaciones sencillas, si cumple porque está dentro de los parámetros establecidos			
r c u Hori		-Pasillo exterior: 1,50m	Pasillo que une al área de hospedaje con la bodega, cumple porque está en los parámetros establecidos y los sobrepasa.			
၁		-Pasillo interior Suites: 1,37m	Pasillo que divide a las suites, si cumple porque está dentro de los parámetros establecidos.			



	Recepción	2,64m	3,31m	Si cumple por que supera la altura.	
os	Sala de Estar	243,8m-304,8m	5,34	Si cumple ya que no tiene cielo raso pero es la altura promedio de la cubierta a dos aguas	
lo Raso	Cocina	2,64m min	2,90m	Si cumple, porque es la altura promedio de la cubierta a dos aguas	
Cielo	Habitaciones	2,64m min	2,92m	Si cumple por que supera la altura promedio.	
	Baños	2,64m min	2,92m	Si cumple por que supera la altura promedio	
	Duchas	2,64m min	2,92m	Si cumple por que supera la altura promedio	
	Recepción	120cm	90cm	Puerta de ingreso que une al patio con la recepción	
	SH	90cm min	80cm	No cumple es muy pequeña y no puede acceder una persona con discapacidad.	
	Sala de Estar	100cm min	130cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
as	Cocina	100cm	143cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
Puertas	Restaurante	100cm min	157cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
Pu	Hab. Sencilla	90cm	92cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
	Suite Individual	90cm	124cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
	Suite Doble	90cm	119cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
	Suite Presidencial	90cm	192cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	
	Suite Matrimonial	90cm	124cm	Si cumple por que el ancho permitido lo supera	

Tabla 31: Analisis de la ordenza ergonòmica de Julios Panero y Martin Zelnik


	Correcto		Incorrecto
--	----------	--	------------

2.4.3 Diagnóstico:

El diagnostico se genera a partir de un proceso de observación personal realizada a cada bloque de la edificación dividida por espacios, con el objetivo de rescatar los elementos constructivos mas importantes de la edificacion. Además, se analiza las características tanto físicas, térmicas, y estados de conservación de cada uno de los elementos como: pisos, muro, paredes, cielo raso, puertas, ventanas, iluminación, mobiliario, estructura, calefacción y cubierta que conforma a la edificación. Para poder finalmente, definir si estos elementos se encuentran en buen o mal estado, o si estan funcionando correctamente en el espacio, y se pueden mantener en la propuesta de diseño posterior.



1.Recepción








REFERENCIAS					
A01	A02	A03	A04		
A05	A06	A07	A08		

Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de piedra de cantera con juntas de mortero de cemento	Bueno	El elemento se encuentra en buen estado las piedras están firmes y seguras en su construcción las juntas producen polvo, por lo que necesita mantenimiento y limpieza.
A02	Muros	Muro de piedra andesita con aparejo mixto	Regular	El estado del material es bueno, pero por el alto tráfico ha sufrido un desgaste por lo cual necesita un mantenimiento porque genera polvo y da un aspecto de sucio.
A03	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte superior tiene un nicho, las rastreras son de ladrillo de piso e=2cm	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A04	Cielo Raso	Cielo raso de envigado de madera de eucalipto con tinte color tabaco y laca; enduelado de eucalipto en la parte intermedia tiene una cubierta de vidrio e=4mm	1	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca.
A05	Puertas	Puerta abatible de dos hojas de madera de Eucalipto laurel con vidrio transparente de 4mm que sea abre hacia adentro	Malo	El elemento debe cambiarse ya no que aporta seguridad a la recepción y debe ser sustituido por un elemento seguro.
A06	Ventanas	Ventanas de vidrio transparente de 4mm con marco de madera de laurel.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio.
A07	Iluminación	Tiene una buena iluminación natural pero el sistema lumínico artificial no abastece a toda el área con una lámpara colgante con focos de descarga.	Regular	El elemento se debe cambiar, tomando en cuenta en dotar al espacio de la iluminación necesaria dotada por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A08	Mobiliario	Cuenta con un counter de madera de cedro de doble altura que no es ergonómico y una silla tubo de metal roleado con tapiz de esponja.	Regular	El elemento no está funcionando ergonómicamente por lo que requiere ser cambiado ya que no cuenta con los espacios de almacenaje necesarios.
A09	Cubierta	Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto en la parte central cuenta con una cubierta de vidrio de 8mm sujeta a las vigas con sistema de apoyos de madera.		El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.

Tabla 33: Diagnòstico Recepciòn



2. Sala de Espera





	REFERENCIAS					
	A01	A02	A03	A04		
The second second						
	A05	A06	A07	A08		
	F		1			

Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso gres de forma cuadrada de 40x40	Bueno	El elemento se puede mantener puesto las condiciones físicas del gres están intacatas no tienen trizaduras y cada uno está completo, lo que se podría hacer es dar un mantenimiento y volver a colorar empore en las juntas desgastadas.
A02	Paredes	Mampostería de Ladrillo panelon 10x30cm lacado	Bueno	El elemento se puede mantener ya que los ladrillos y las juntas están ilesas, se podría dar un mantenimiento con laca o pintura para ladrillo.
A03	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte superior tiene un nicho, las rastreras son de ladrillo de piso e=2cM	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A04	Cielo Raso	Cielo raso de envigado de madera con carrizo	Bueno	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y restituir cañas de carrizo trizadas.
A05	Iluminación	Tiene una buena iluminación natural, cuenta con un sistema lumínico de dicroicos led 4 a cada lado.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A06	Mobiliario	Sofás de cuero y madera de estilo clásico, mesa de centro de madera, en otro lado cuenta con mobiliario de madera y cojines de estilo colonial, mesa de madera y estanterías de madera	Regular	Algunos elementos se pueden mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados y la madera debe ser restituida.
A07	Cubierta	Cubierta de teja de barro con vigas de madera con tinte coigue y laca.	Regular	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.
A08 Tabla 34	Calefacción Diagnòstico Sa	No cuenta con un sistema de calefacción natural ni artificial a de Espera	Malo	Es importante integrar sistemas de calefacción puesto que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.



3. Restaurante:







Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de gres cuadrado 40X40cm	Bueno	El elemento se debe mantener puesto las condiciones físicas del gres están intacatas no tienen trizaduras y cada uno está completo, lo que se podría hacer es dar un mantenimiento y volver a colorar empore en las juntas desgastadas.
A02	Pisos	Ladrillo de piso con juntas de mortero de cemento 10x25cm	Bueno	El elemento se debe mantener, pero se debe dar un sistema de mantenimiento sobre todo en el aspecto del ladrillo y su limpieza.
A03	Muros	Fachaleta de piedra andesita con aparejo ciclópeo	Bueno	El elemento se debe mantener puesto que aporta rigidez al espacio.
A04	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color coral y beige, las rastreras son de ladrillo de piso e=2cm	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A05	Cielo Raso	Vigas de eucalipto con tinte color tabaco y laca, revestido con enduelado de eucalipto, cuenta 3 pozos de luz de vidrio de 4mm	Bueno	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca.
A06	Puertas	Puerta abatible dos hojas tamboreada con madera de laurel lacada y vidrio de 4mm trasparente se abre hacia adentro.	_	El elemento puede mantenerse restituyendo la cerradura por una mas segura y brindando un mantenimiento a la puerta lacándola y tinturándola.
A07	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio




TORS WITE CHARTE POSSESSITS
UNIVERSIDAD DE DUENCA

A08	lluminación	Excelente iluminación natural, en cuanto a la iluminación artificial tiene un sistema de iluminación Led con dicroicos y lámparas colgantes con focos de descarga.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A09	Mobiliario	Mesas y sillas para 4 personas y grupos de 10 personas.	Regular	El mobiliario puede mantener especialmente mesas, pero las sillas son incomodas puesto que no son ergonómicas.
A10	Mobiliario Bar	Mesón de obra elaborado de troncos de madera de pino-	Regular	El elemento ser puede mantener, pero mejorarlo especialmente en el aspecto ergonómico y dotarlo de áreas de almacenaje para aprovechar de su espacio.
A11	Mobiliario Parrilla	Mesón de obra de piedra de rio con encimera de hormigón.	Bueno	El elemento se puede mantener puesto que genera una buena impresión al usuario observar cómo prepara la comida.
A12	Estructura	Vigas de madera de Eucalipto con tinte tabaco y laca	Buena	El mantener por su estado de conservación, se podría dar un mantenimiento para preservar la madera
A13	Cubierta	Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca	Regular	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.
A14	Calefacción	Cuenta con 2 calefactores artificiales de hojalata de elaboración industrial que no abastece a toda el área.	Regular	El elemento se puede mantener, pero se deben incrementar los sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.

Tabla 35: Diagnostico Restaurante



4. Cocina:









Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de baldosa 40x40cm color beige brillante	Bueno	El elemento se podría mantener por su estado de conservación sin embargo no es seguro, es muy manchoso y resbaladizo y siempre está en contacto con el agua.
A02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte superior tiene un nicho,	1	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A03	Paredes	Paredes de adobe revestido con cerámica beige 40x40cm.	Bueno	El elemento se podría mantener por su estado de conservación sin embargo siempre está al contacto de grasas y comida por lo que se mancha generando mal aspecto.
A04	Divisiones	Mampostería de ladrillo artesanal 10x27cm revestido por tablas de madera de teca.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería dar un mantenimiento de limpieza puesto que esta al contacto con grasas y agua siempre.
A05	Cielo Raso	Vigas de eucalipto con tinte color tabaco y laca, revestido con enduelado de eucalipto, cuenta 3 pozos de luz de vidrio de 4mm.	Bueno	Por sus condiciones físicas elemento se encuentra en un buen estado pero no aporta seguridad al espacio puesto que siempre contacto con el fuego y resulta un peligro.
A06	Puertas	Puerta abatible dos hojas plafonada con madera de laurel y vidrio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, puerta que da hacia el pasillo de madera masisa de Pino con tinte tabaco y laca.		El elemento puede mantenerse restituyendo la cerradura por una más segura y brindando un mantenimiento a la puerta lacándola y tinturándola.
A07	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE


- 63



A08	Iluminación	Tiene una buena iluminación natural pero el sistema lumínico artificial no abastece a toda el área ya que utiliza pocos dicroicos LED		El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A09	Mobiliario	Mobiliario de acero inoxible apto para cocina	Bueno	El elemento se puede mantener ya que es mobiliario específico para cocina, en cuanto a muebles de obra no son ergonómicos.
A10	Cubiertas	Cubierta de teja artesanal y vigas de madera de Eucalipto con tinte color tabaco y lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.

Tabla 36: Diagnòstico Cocina

5. Huerta:








REFERENCIAS					
A01	A02	A03	A05		
AUT I					

Código	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de piedra de cantera con juntas de mortero de cemento en el interior forma una cruz anida	Bueno	El piso se puede mantener por su conexión con el entorno y las condiciones físicas en las que se encuentra.
A02	Muros	Muro de piedra de rio con aparejo mixto	Bueno	Buen estado las piedras están firmemente unidas se puede mantener porque su materialidad se conecta con el entorno.
A03	Puertas	Puerta de dos hojas abatible de metal forjado	Bueno	El elemento se puede mantener pero necesita una lijada y pintada ya que se encuentra deteriorada por las condiciones ambientales a las que se expone.
A04	Iluminación	Tiene una buena iluminación natural pero no cuenta con un sistema de iluminación artificial.	Regular	Se debe incrementar un sistema lumínico artificial puesto que en las noches a la huerta no se la puede apreciar.
A05	Escultura	Escultura de piedra de collcas cañaris en el que se forma una pileta, el agua está estancada	Regular	El elemento se puede mantener pues es un vestigio cultural que conecta al usuario con la cultura Cañari
A06	Vegetación	Vegetación de plantas aromáticas y curativas nativas	Bueno	Todas las plantas son plantas medicinales nativas, que se pueden mantener siempre y cuando pasen por un proceso de poda.



6. Sala de Estar:








	REFERENCIAS								
	A01	A02	A03	A04	A05				
			196						
	A06	A07	A08	A10					
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY									

A01 Pisos Piso de duela de madera de Eucalipto Bueno El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio. A02 Paredes Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte superior tiene un nicho, las rastereas son de madera de eucalipto. A03 Cielo Raso Envigado de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca y estuco revestido con pintura blanca. A04 Puertas Puerta abatible dos hojas plafonadas con madera de laurel y vidrio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, A05 Puertas Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas A06 Ventanas Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado. A07 Illuminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. A08 Mobiliario Mobiliario de estilo colonial; mesas de madera y estante posterior. A09 Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca vidrio 4ma de readera y estante posterior. A09 Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca vidrio 4ma trasparente con marco de madera de laurel lacado. Bueno El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio. Regular El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitará limpieza y una capa de laca en las vigas. Regular El elemento se puede manteners restituyendo la cerradura por una más segura y brindando un mantenimiento a la puerta lacándola y tinturándola. Regular El elemento se debe retirar ya que rompe con la conexión de las áreas sociales Bueno cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio El elemento se puede mantener sin embargo o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminac							
A02 Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte superior tiene un nicho, las rastireras son de madera de eucalipto. A03 Cielo Raso Envigado de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca y estuco revestido con pintura blanca. A04 Puertas Puerta abatible dos hojas plafonadas con madera de laurel y vidrio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, A05 Puertas Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas A06 Ventanas Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel y laurel lacado. A07 Illuminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. A08 Mobiliario Mobiliario Mobiliario Culefacción Calefacción Calefacción atfificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Bueno El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas. El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca en las vigas. Regular El elemento puede mantener se restituyendo la cerradura por una más segura y brindando un mantenimiento a la puerta lacándola y tinturándola. Regular El elemento se debe retirar ya que rompe con la conexión de las áreas sociales Bueno El elemento se puede mantener sin embargo se deberfa integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio dar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo luminico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía. A08 Mobiliario Mobiliario de estilo colonial; mesas de madera y estante posterior. Buena El elemento se puede mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros sofás están deteriorados por el uso razón por la cual deben ser re tapizados. El ele	Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones		
de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte superior tiene un nicho, las rastreras son de madera de eucalipto. A03 Cielo Raso Envigado de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca y estuco revestido con pintura blanca. A04 Puertas Puerta abatible dos hojas plafonadas con madera de laurel y vidirio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, A05 Puertas Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Puertas Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Puerta se vidirio 4mm trasparente con marco de madera de laurel y laurel lacado. A06 Ventanas Ventanas de vidirio 4mm trasparente con marco de madera de laurel laurel lacado. A07 Illuminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. A08 Mobillario Mobillario Mobillario de estilo colonial; mesas de madera y estante posterior. A09 Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Calefacción Calefacción Calefacción Calefacción Calefacción Calefacción Calefacción a la yuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Buena dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en afigunas 'por el uso están manchadas. Regular Regular El elemento se puede manteners restituyendo la cerradura por una más segura y brindando un mantenimiento a la puerta lacándola y tinturándola. El elemento se debe retirar ya que rompe con la conexión de las áreas sociales Bueno El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio El elemento se puede mantener sin embargo or replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía. Agunos elementos se pueden mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros sofás están deteriora	A01	Pisos	Piso de duela de madera de Eucalipto	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.		
Puertas Puerta abatible dos hojas plafonadas con madera de laurel y vidrio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, A05 Puertas Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Poerta platonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Poerta platonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Poerta platonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Poerta platonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Poerta platonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Poerta platonada madera de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado. Huminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. Hobiliario Mobiliario de estilo colonial; mesas de madera sillas de madera con tapiz textil, piano, sillones de madera y estante posterior. Hobiliario Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta platonada con la syuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Hobiliario Calefacción Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Hobiliario Calefacción Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Hobiliario Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Poerta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y lac	A02	Paredes	de cal, y terminado en pintura satinada color durazno. En la parte	1	dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas		
vidrio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, Puertas Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas Regular Ventanas Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado. Ventanas Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado. Regular El elemento se debe retirar ya que rompe con la conexión de las áreas sociales Bueno Le lemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio Regular Illuminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. Regular Mobiliario Mobiliario de estilo colonial; mesas de madera sillas de madera con tapiz textil, piano, sillones de madera y estante posterior. Mobiliario Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Ventanas Regular Regular Algunos elementos se puede mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros sofás están deteriorados por el uso razón por la cual deben ser re tapizados. Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca El elemento se debe retirar ya que rompe con la conexión de las áreas sociales Regular Algunos elementos se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas. Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con de la edificación. El elemento se debe remplazar por uno que este más acorde con el contexto de la edificación.	A03	Cielo Raso	1	Regular	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
A06 Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado. A07 Illuminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. A08 Mobiliario Mobiliario Mobiliario de estilo colonial; mesas de madera y estante posterior. A09 Cubierta Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca A010 Calefacción Calefacción Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Buena El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía. Algunos elementos se puede mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros sofás están deteriorados por el uso razón por la cual deben ser re tapizados. El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.	A04	Puertas	· ·	Regular	l ' '		
A07 Illuminación Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. A08 Mobiliario Mobiliario de estilo colonial; mesas de madera y estante posterior. A09 Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca A010 Calefacción Calefacción Calefacción atificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Regular El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la illuminación artificial para dotar al espacio de la illuminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una illuminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía. Regular Algunos elementos se pueden mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros sofás están deteriorados por el uso razón por la cual deben ser re tapizados. El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas. A010 Calefacción Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Buena El elemento se debe remplazar por uno que este más acorde con el contexto de la edificación.	A05	Puertas	Puerta plafonada madera de Pino con tinte tabaco y laca, dos hojas	Regular	El elemento se debe retirar ya que rompe con la conexión de las áreas sociales		
maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes con bomillas de descarga. Mobiliario Mobiliario Mobiliario Mobiliario Mobiliario Cubierta Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Motimer de curación Calefacción Calefacción Calefacción Calefacción Maparas colgantes con bomillas de descarga. Ilas necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía. Regular Algunos elementos se pueden mantener sin embargo necesitan un proceso de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros sofás están deteriorados por el uso razón por la cual deben ser re tapizados. El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas. A010 Calefacción Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Buena Buena El elemento se debe remplazar por uno que este más acorde con el contexto de la edificación.	A06	Ventanas		Bueno	,		
con tapiz textil, piano, sillones de madera y estante posterior. A09 Cubierta Cubierta Cubierta de teja de barro con vigas de madera de eucalipto con tinte tabaco y laca Cubierta Cu	A07	Iluminación	maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos	Regular	las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado		
tinte tabaco y laca u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas. A010 Calefacción Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata. Buena Elemento se debe remplazar por uno que este más acorde con el contexto de la edificación.	A08	Mobiliario	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Regular	de curación a la madera ya que algunos muebles están apolillados, otros		
	A09	Cubierta	I	Buena			
Tabla 38: Diagnòstico Sala de Estar	A010	Calefacción	Calefacción artificial con la ayuda de una chimenea eléctrica de hojalata.	Buena	El elemento se debe remplazar por uno que este más acorde con el contexto de la edificación.		
	Tabla 38:	abla 38: Diagnòstico Sala de Estar					



7. Pasillo Exterior:








-	REFERENC	CIAS		
	A01	A02	A03	A04
dia.				
	A05	A06	A07	
		1	VA.	

Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Ladrillo de piso artesanal con juntas de mortero de cemento.	Regular	El elemento se puede mantener pero necesita un proceso de restauración a piezas rotas o trizadas.
A02	Veredas	Vereda de adoquín ladrillo de piso artesanal	Regular	El elemento se puede mantener pero necesita de un proceso de restauración y cambio de piezas que en las esquinas están trizadas.
A03	Muro	Muro de piedra de rio con aparejo mixto	Bueno	El elemento se puede mantener por el contraste de texturas que produce.
A04	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color beige. En la parte inferior tiene una cadena de piedra, las rastreras son de ladrillo de piso e=2cm		El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A05	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio
A06	Iluminación	Tiene una buena iluminación natural pero el sistema lumínico artificial no abastece a toda el área tiene una iluminación más decorativa que funcional con lámparas y faroles colgantes que utilizan luz cálida incandescente.		El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A07	Cubierta	Cubierta unida con los aleros de las edificaciones unido por un techo de policarbonato y estructura de vidrio de 4mm, tiene un cielo raso falso de carrizo.		El elemento se puede mantener siempre y cuando se reemplaze el policarbonato con algún material que no produzca demasiado calor al contacto con el sol.

Tabla 39: Diagnòstico Pasillo Exterior



8. Cabañas



REFEREN	REFERENCIAS									
A01	A02	A03	A04	A05	A06	B01	B02	B03		
					ZZ DSS			,		









VISTA C VISTA D

Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de duela de madera	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.
A02	Paredes	Paredes de adobe con revestimiento de empañete y con pintura satinada color beige.	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A03	Cielo Raso	Listones de madera de Eucalipto	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno pero se recomienda cambiarlo por la saturación de texturas.
A04	Puertas	Puerta abatible de madera una hoja	Bueno	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca.
A05	Ventanas	Ventanas de vidrio con marco de madera	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE


67



A06	Iluminación	Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional con lámpara colgante en la sala y plafones led en habitaciones y baños.		El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A07	Mobiliario	Mobiliario de estilo variado, elaborados de madera	Bueno	El elemento se encuentra en buen estado especialmente en camas que se podrían mantener por el confort que brindan en el caso de closets son demasiado pequeños y no abastecen el almacenaje.
A08	Cubierta	Cubierta de Teja artesanal	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.
A09	Calefacción	No cuenta con un sistema de calefacción	Malo	Se deben dotar a la habitación de sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.
B01	Pisos	Piso de cerámica café oscura (Baño)	Bueno	El elemento se puede mantener siempre y cuando se dote al baño de alfombras anti deslizantes para evitar accidentes.
B02	Paredes	Pared de ladrillo artesanal enlucida con mortero de cemento y revestida con azulejos y cerámica color beige (Baño)	Bueno	El elemento se debe mantener, pero su revestimiento podría ser cambiado con algo que se apegue más al contexto de los ambientes.
B03	Cielo raso	Cielo raso de estuco	Regular	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.
B04	Mobiliario	Mobiliario de melamine, lavabo e inodoro de cerámica.	Bueno	El mobiliario se puede mantener por que cumple con las necesidades de un baño.

Tabla 40: Diagnòstico Cabañas

9. Suite Doble









VISTA A VISTA B




Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones		
A01	Pisos	Piso de duela de madera	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.		
A02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color terracota y coral esponjeada. En la parte superior tiene una cadena de piedra, las rastreras son de ladrillo de piso e=2cm	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.		
A03	Cielo Raso	Enduelado de madera de laurel revestida con pintura blanca hueso.	Malo	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.		
A04	Puertas	Puerta abatible dos hojas masisa de madera de laurel abre hacía con tinte tabaco y laca.	Regular	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca en las vigas.		
A05	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio		
A06	Iluminación	Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.		
A07	Mobiliario	Mobiliario de estilo colonial; dos camas de 1 ½ plazas y tres mesas de noche un closet pequeño, todos son de madera	Regular	El elemento se encuentra en buen estado especialmente en camas que se podrían mantener por el confort que brindan en el caso de closets son demasiado pequeños y no abastecen el almacenaje.		
A08	Cubierta	Cubierta de teja artesanal	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.		
A09	Calefacción	No cuenta con ningún tipo de calefactor	Malo	Se deben dotar a la habitación de sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.		
B01	PISO	Piso de cerámica café 40x40cm (Baño)	Bueno	El elemento se puede mantener siempre y cuando se dote al baño de alfombras anti deslizantes para evitar accidentes.		
B02	Pared	Pared de ladrillo artesanal enlucida con mortero de cemento y revestida con azulejos y cerámica color beige 40x40cm (Baño)	Bueno	El elemento se debe mantener, pero su revestimiento podría ser cambiado con algo que se apegue más al contexto de los ambientes.		
B03	Cielo Raso	Cielo raso de estuco	Regular	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.		
B04	Mobiliario	Mobiliario de melamine, lavabo e inodoro de cerámica, y una cabina de vidrio.	Bueno	El mobiliario se puede mantener por que cumple con las necesidades de un baño.		

Tabla 41: Diagnòstico Habitaciòn Doble



10. Suite Individual









ISTA A	VISTA B
--------	---------


Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de duela de madera	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.
A02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A03	Cielo Raso	de cal, de color blanco y coral aplicando la técnica del esponjeado sobre paredes blanca con azul, rastreras de madera de eucalipto rastreras de madera con color tabaco.	Malo	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.
A04	Puertas	Enduelado de madera de laurel revestida con pintura blanca hueso.	Regular	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca en las vigas.
A05	Ventanas	Puerta abatible dos hojas maciza de madera de laurel que sea abre hacia adentro ingreso.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio
A06	Iluminación	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A07	Mobiliario	Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con una lámpara colgante que no abastece a todo el espacio.		El elemento se encuentra en buen estado especialmente en camas que se podrían mantener por el confort que brindan en el caso de closets son demasiado pequeños y no abastecen el almacenaje.
A08	Cubierta	Mobiliario de estilo colonial; una camas individual, 2 mesas de noche un closet pequeño, todos son de madera.	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.



A09	Calefacción	No cuenta con ningún tipo de calefactor	Malo	Se deben dotar a la habitación de sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.
B01	PISO	Piso de cerámica café 40x40 (Baño)	Bueno	El elemento se puede mantener siempre y cuando se dote al baño de alfombras anti deslizantes para evitar accidentes.
B02	Pared	Pared de ladrillo artesanal enlucida con mortero de cemento y revestida con azulejos y cerámica color beige 40x40cm (Baño)	Bueno	El elemento se debe mantener, pero su revestimiento podría ser cambiado con algo que se apegue más al contexto de los ambientes.
B03	Cielo Raso	Cielo raso de estuco	Regular	El elemento se puede mantener por sus características físicas.
B04	Mobiliario	Mobiliario de melamine, lavabo e inodoro de cerámica, y una tina de baño echa en obra revestida con azulejos y cerámica.	Bueno	El mobiliario se puede mantener por que cumple con las necesidades de un baño.

Tabla 42: Diagnòstico Suite Individual

11. Suite Matrimonial





VISTAA



REFERENCIAS							
A01	A02	A04	A05				
A06	A07	B01	B02	B03			
				•			

	Cód.	Item	Especificaciones	Estado	Observaciones
A	\01	Pisos	Piso de duela de madera	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.
A	\02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con	Bueno	El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría
			mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color beige, con		dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas

esponjeado celeste, las rastreras son de madera de eucalipto color chocolate.

A03 Cielo Raso Enduelado de madera de laurel revestida con pintura blanca hueso.

A04 Puertas Puerta abatible dos hojas maciza de madera de laurel que sea Regular El elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.

B1 elemento se puede mantener por su estado de conservación solo para hacia adentro ingreso.


A04	Puertas	Puerta abatible dos hojas maciza de madera de laurel que sea	Regular	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo
		abre hacia adentro ingreso.		necesitaría limpieza y una capa de laca en las vigas.
A05	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una
		laurel lacado.		cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio



A06	Iluminación	Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con una lámpara colgante que no abastece a todo el espacio.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A07	Mobiliario	Mobiliario de estilo colonial; una doble, 1 mesas de noche un closet pequeño, todos son de madera.	Regular	El elemento se encuentra en buen estado especialmente en camas que se podrían mantener por el confort que brindan en el caso de closets son demasiado pequeños y no abastecen el almacenaje.
A08	Cubierta	Cubierta de teja artesanal	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.
A09	Calefacción	No cuenta con ningún tipo de calefactor	Malo	Se deben dotar a la habitación de sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.
B01	PISO	Piso de cerámica café (Baño)	Bueno	El elemento se puede mantener siempre y cuando se dote al baño de alfombras anti deslizantes para evitar accidentes.
B02	Pared	Pared de ladrillo artesanal enlucida con mortero de cemento y revestida con azulejos y cerámica color beige (Baño)	Bueno	El elemento se debe mantener, pero su revestimiento podría ser cambiado con algo que se apegue más al contexto de los ambientes.
B03	Cielo Raso	Cielo raso de estuco	Regular	El elemento se puede mantener por sus características físicas.
B04	Mobiliario	Mobiliario de melamine, lavabo e inodoro de cerámica, y una tina de baño echa en obra revestida con azulejos y cerámica.	Bueno	El mobiliario se puede mantener por que cumple con las necesidades de un baño.

Tabla 43: Diagnòstico Suite Doble

12. Suite Presidencial









VISTA A VISTA B

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE

72




Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de duela de madera	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.
A02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color durazno y melón la pared del fondo tiene textura de papel periódico con formas curvas, las rastreras son de madera pintada de color chocolate.		El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A03	Cielo Raso	Enduelado de madera de laurel revestida con pintura blanca hueso.	Malo	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.
A04	Puertas	Puerta abatible dos hojas maciza de madera de laurel que sea abre hacia adentro ingreso.	Regular	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca en las vigas.
A05	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio
A06	Iluminación	Ingreso de luz natural bueno, en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional cuenta con dos lámparas colgantes que no abastece a todo el espacio.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A07	Mobiliario	Mobiliario de estilo colonial; una cama Queen size, 2 mesas de noche, un closet pequeño, un comedor y una sola de estar doble en la cual tiene dos sofás de madera revestidos con tapiz y una mesa baja de madera.		El elemento se encuentra en buen estado especialmente en camas que se podrían mantener por el confort que brindan en el caso de closets son demasiado pequeños y no abastecen el almacenaje.
A08	Cubierta	Cubierta de teja artesanal	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.
A09	Calefacción	No cuenta con ningún tipo de calefactor	Malo	Se deben dotar a la habitación de sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.
B01	PISO	Piso de cerámica café (Baño)	Bueno	El elemento se puede mantener siempre y cuando se dote al baño de alfombras anti deslizantes para evitar accidentes.
B02	Pared	Pared de ladrillo artesanal enlucida con mortero de cemento y revestida con azulejos y cerámica color beige (Baño)	Bueno	El elemento se debe mantener, pero su revestimiento podría ser cambiado con algo que se apegue más al contexto de los ambientes.
B03	Cielo Raso	Cielo raso de estuco	Regular	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.
B04	Mobiliario	Mobiliario de melamine, lavabo e inodoro de cerámica, y una tina de baño echa en obra revestida con azulejos y cerámica.	Bueno	El mobiliario se puede mantener por que cumple con las necesidades de un baño.

Tabla 44: Diagnòstico Suite Presidencial



13. Sala de Estar








REFERENCIAS					
A01	A02	A03	A04		
A06	A07				
7 4					

Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de duela de madera de Eucalipto	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.
A02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color blanco hueso. En la parte superior tiene un nicho, las rastreras son madera de eucalipto.		El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A03	Cielo Raso	Vigas de eucalipto con tinte color tabaco y laca, revestido con enduelado de eucalipto, cuenta 2 pozos de luz de vidrio de 4mm.	Bueno	El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca.
A04	Acceso	Gradas de madera de eucalipto cubierto por pasamanos de madera de laurel.	Bueno	El elemento se puede mantener puesto que tiene medidas ergonómicas correctas, además su materialidad se armoniza con el espacio.
A05	Iluminación	Buen ingreso de luz natural, en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A06	Mobiliario	Mobiliario de estilo moderno estructura de madera con tapiz color beige y café	Bueno	El mobiliario se encuentra en buenas condiciones, pero está fuera de contexto con la armonía del espacio es demasiado moderno.
A07	Cubierta	Cubierta de dos aguas de teja artesanal y envigado de madera de eucalipto con tinte color tabaco y laca.	Regular	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.
A08	Cubierta	Cubierta de dos aguas de teja artesanal y envigado de madera de eucalpto con tinte color tabaco y laca.	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.

Tabla 45: Diagnòstico Sala de Estar 2



14. Habitación Sencilla









VISTAA	VISTA B
VIOIAA	VIO IA D

Cód.	Ítem	Especificaciones	Estado	Observaciones
A01	Pisos	Piso de duela de madera	Bueno	El elemento se debe mantener por la calidez que proporciona al espacio.
A02	Paredes	Paredes de adobe, revocado en tierra, empañetado con mezcla de cal, y terminado en pintura satinada color beige. En la parte superior tiene una cadena de piedra, las rastreras son de mdf tinturado con tinte color tabaco y laca.		El estado del elemento se considera como bueno sin embargo se podría dar una restauración en cuanto a la pintura puesto que en algunas zonas por el uso están manchadas.
A03	Cielo Raso	Enduelado de Madera de eucalipto lacado.	Bueno	El estado del elemento se considera como malo puesto que la madera esta vieja y se notan zonas de húmedas por lo que requiere ser cambiada.
A04	Puertas	Puerta abatible dos hojas plafonadas con madera de laurel y vidrio de 4mm que sea abre hacia adentro ingreso, puerta que da hacia el pasillo de madera masisa de Pino con tinte tabaco y laca.		El elemento se puede mantener por su estado de conservación solo necesitaría limpieza y una capa de laca en las vigas.
A05	Ventanas	Ventanas de vidrio 4mm trasparente con marco de madera de laurel lacado.	Bueno	El elemento se puede mantener sin embargo se debería integrar una cámara de aire para acondicionar térmicamente al espacio
A06	Iluminación	Ingreso de luz natural bueno en cuanto a la luz artificial se maneja más una decorativa que funcional con plafones led.	Regular	El elemento debería ser reemplazado o replanteado tomando en cuenta las necesidades del usuario principalmente en la iluminación artificial para dotar al espacio de la iluminación requerida por un cálculo lumínico sumado a una iluminación decorativa con sistema led para ahorrar la energía.
A07	Mobiliario	Mobiliario de madera cama dos plazas, un guarda ropa pequeño, escritorio, silla y una mesa de noche.	Regular	El elemento se encuentra en buen estado especialmente en camas que se podrían mantener por el confort que brindan en el caso de closets son demasiado pequeños y no abastecen el almacenaje.
A08	Cubierta	Cubierta de teja artesanal	Buena	El elemento se puede mantener sin embargo existen tejas que están rotas u otras despegadas por lo cual necesitan un proceso de restauración y mantenimiento para restituir y cambiar las dañadas.

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE

- 75



A09	Calefacción	No cuenta con ningún tipo de calefactor	Malo	Se deben dotar a la habitación de sistemas de calefacción artificial o natural ya que el sitio se encuentra emplazado en una zona fría.
B01	PISO	Piso de cerámica café beige 40x40cm (Baño)	Bueno	El elemento se puede mantener siempre y cuando se dote al baño de alfombras anti deslizantes para evitar accidentes.
B02	Pared	Pared de ladrillo panelon 10x27cm enlucida con mortero de cemento y revestida con azulejos y cerámica color beige 40x40		El elemento se debe mantener, pero su revestimiento podría ser cambiado con algo que se apegue más al contexto de los ambientes.
B03	Cielo Raso	Cielo raso de estuco artesanal	Regular	El elemento se puede mantener por sus características físicas.
B04	Mobiliario	Mobiliario de melamine, lavabo e inodoro de cerámica.	Bueno	El mobiliario se puede mantener por que cumple con las necesidades de un baño.

Tabla 45: Diagnòstico Hab. Sencilla

2.4.5 Entrevista:

El presente estudio tiene como objetivo obtener datos reales de la historia de la hostería "La Condesa", así como porcentajes reales, cantidad de huéspedes, nacionalidades, lugares visitados y cantidad de turistas promedio al mes; a partir de esta entrevista se determinará la importancia que tiene el lugar para el turismo de la zona.

Según una entrevista realizada a la gerente Ing. Estefanía Ortiz de la hostería "La Condesa" lugar a intervenido, se pudo concluir que del 100% de turistas que se hospedan en la hostería el 95% vienen a aprender y a conocer la historia de la rica cultura cañarí, razón por la cual se decidió crear la hostería, en un espacio considerado como un elemento histórico testigo del mestizaje. Además, es un espacio único entre todos, pues transmite la identidad Incaica Cañarí que muestran los complejos al ser visitados con el propósito de contribuir al fortalecimiento del enorme potencial turístico, patrimonial y cultural que posee la provincia de Cañar. Según estudios estadísticos de la gerencia de la hostería se pudo constatar que entre los complejos más concurridos y visitados por sus huéspedes está el Complejo Arqueológico de Ingarpirca y el Coyoctor.

Cuantificación de Turistas en la hostería

La hostería tiene la capacidad para alojar a los huéspedes en 14 Habitaciones individuales de 35/40 personas, en camas compartidas y 25 personas en camas individuales. Además, el turismo de la zona es considerado como estacional debido a que los meses de enero,

marzo, abril, mayo y julio se muestran como una temporada baja en donde el estándar promedio turístico al mes es de 8 huéspedes, y en la temporada considerada como alta de los meses junio, noviembre, diciembre y febrero el estándar promedio turístico al mes es de 50 huéspedes.

Finalmente, a partir de los datos estadísticos de la hostería se ha podido realizar una cuantificación de huéspedes promedio al mes, además, de sus lugares de origen obteniendo los siguientes resultados.




Ilustración 39: Cuantificación de Turistas Fuente: Hosteria La Condesa

2.5 Identificación del Problema y Necesidades

Tras analizar y diagnosticar las características físicas de cada espacio que conforma la hostería "La Condesa" se ha podido determinar los diferentes problemas de materialidad, iluminación en cada espacio, accesibilidad, ergonomía funcional, ambiental y falta de confort a los que está sometido el usuario. Estos problemas, conllevan a percibir diferentes necesidades que requiere la hostería para mejorar su funcionalidad. Para ello, se genera una tabla que hace referencia a los problemas, necesidades, características y condicionantes que tiene cada espacio para poder solucionar cada uno de los problemas:

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE



Área	Problemática	Necesidades	Características	Condicionantes
Alea	Floblematica			
Espera/	No existe rampas que permitan la accesibilidad para discapacitados	Nivelar la superficie con la ayuda de rampas que permitan la accesibilidad para discapacitados.	Se debe incrementar rampas con una pendiente mejor al 6% que permitan el acceso a personas con discapacidades	Por la topografía irregular del lugar el edificio está sometido a varios desniveles.
Sala de Es laños	En espacio frío, no tiene un estudio lumínico, el mobiliario no es ergonómico,	Dotar al espacio con un diseño lumínico tanto en la iluminación general como la artificial.	El espacio debe contar con un flujo lumínico adecuado de 100 a 400lux ya que es un área social, se recomienda usar una luz cálida.	No existe un cielo raso falso para empotrar luminarias.
Recepción/ Sa	ni funcional y no cuenta con espacios para almacenamiento.	Utilizar mobiliario funcional y ergonómico que aporte confort y descanso	Mobiliario resistente, de fácil limpieza, con materiales antibacterianos, deben ser cómodos y proporcionar descanso y confort al usuario.	Distintos percentiles para el púbico objetivo.
Rece	Existen dos baños uno para hombres que no tiene urinario y otro para mujeres. No hay baño para discapacitados	-Dotar a los baños con mobiliario requerido para cada sexo -Baño para discapacitados.	Incrementar el área de servicios higiénicos, los mismos que sean accesibles para personas con discapacidades	Conexión directa entre las zonas y falta de espacios para servicios higiénicos.
	No cuenta con los calefactores suficientes para abrigar al espacio.	Brindar soluciones de aislamiento térmico y acústico	Uso de materiales con coeficientes altos de absorción acústica como la lana de roca y aislante térmico como la fibra de coco.	Condiciones climáticas de la zona en la que está ubicado.
Cocina	El mobiliario no es ergonómico ni cómodo para el usuario	Utilizar mobiliario adecuado para restaurante que sea funcional y ergonómico	Mobiliario resistente, de fácil limpieza, deben ser cómodos y proporcionar confort al usuario.	Distintos tipos de usuarios
ŭ	No tiene un estudio lumínico	Dotar al espacio con un diseño lumínico tanto en la iluminación general como la artificial, crear una atmòsfera con la ayuda de iluminación decorativa.	El espacio debe contar con un flujo lumínico adecuado determinado para restaurantes de 100-600 lux. Se debe utilizar una luz cálida, ya que es un espacio social	No existe un cielo raso falso para empotrar luminarias.
	El mobiliario está deteriorado, es inadecuado y no cumple con las características ergonómicas ni funcionales	Utilizar mobiliario adecuado descanso y distracción	Mobiliario resistente, de fácil limpieza, deben ser cómodos y proporcionar descanso y confort al usuario.	Distintos percentiles para el púbico objetivo.
rto Lto	Existe una cadena que divide esta área el pasillo que conduce al restaurante, la misma que resulta un obstáculo entre un nivel a otro.	Nivelar la superficie con la ayuda de rampas o escaleras que permitan la accesibilidad.	Se debe incrementar rampas o escaleras que faciliten la circulación y la conexión entre los dos espacios para todos los usuarios.	Sobrecimentación de piedra que forma parte de la estructura del edificio.
Huerto	No existe estudio lumínico	Dotar al espacio con un flujo lumínico necesario para el descanso ya que es un área social se recomienda usar luz cálida	adecuado de 100-400 lux. para mejorar la experiencia del usuario con la ayuda de sistemas iluminación general y decorativa.	No existe un cielo raso falso para empotrar luminarias.
	No cuenta con un cielo raso falso	Crear un cielo raso que permita ocultar conexiones e instalaciones	El cielo raso permitirá reducir la altura del espacio así como ocultar el cableado de instalaciones y conexiones.	Vigas estructurales del patio que están pasadas hasta el estar.

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE 77



Pasillo Mirador	No tiene un estudio lumínico	Dotar al espacio con un diseño Lumínico tanto en la iluminación general como la decorativa	El espacio debe utilizar una luz para orientar que permita al usuario transitar y un flujo lumínico de 150-700 lux.	No existe un cielo raso falso para empotrar luminarias.
Pa Mir	Cuenta con una cubierta de policarbonato	Remplazar está cubierta por una que permita el ingreso de luz.	El material debe ser resistente y durable como la estructura metálica con vidrio.	Aleros de las habitaciones que se encuentra cerca.
onial / encial/	No tiene un estudio lumínico, solo maneja una iluminación decorativa mas no funcional	Dotar al espacio con un diseño Lumínico tanto en la iluminación general como en la decorativa	El espacio debe contar con un flujo lumínico adecuado de 100-400lux ya que es un área de descanso, se debe manejar una luz calidad.	
atrimo reside	El cielo raso está deteriorado	Reemplazar por un cielo raso más resistente	Cielo raso durable, resistente que contenga carrizos como parte de su estética.	Entrepiso de madera actual
Individual / Matrimonial / Doble /Suite Presidencial/	No cuenta con sistemas de calefacción ni aislamiento acústico.	Brindar soluciones de aislamiento térmico y acústico	Uso de materiales con coeficientes altos de absorción acústica como la lana de roca y aislante térmico como la fibra de coco.	Condiciones climáticas de la zona en la que está ubicado.
Suite Individual / Matrimonial / Suite Doble /Suite Presidencial/	El mobiliario no cumple con las características ergonómicas necesarias	Utilizar mobiliario adecuado para el descanso y confort del usuario, tomando en cuenta el aspecto ergonómico y dimensiones del espacio destinado a dormitorios	Mobiliario resistente, de fácil limpieza, deben ser cómodos y proporcionar descanso y confort al usuario.	Target
Acceso 2da	Espacio destinado a venta de artesanías está sin uso	Implementar un área destinada a la venta de artesanías y elementos típicos de la cultura	Proporcionar a la hostería de áreas de comercio en donde se pueda fomentar la cultura.	
de Estar 2	No tiene un estudio lumínico, solo maneja una iluminación decorativa mas no funcional	Dotar al espacio con un diseño Lumínico tanto en la iluminación general como en la decorativa	El espacio debe contar con un flujo lumínico adecuado de 100-400 lux. para mejorar la experiencia del usuario con la ayuda de sistemas iluminación general y decorativa.	Cubierta a dos aguas existente, no hay espacio para empotrar luminarias
Sala d	El mobiliario esta fuera de contexto con el entorno del espacio, no es ergonómico.	Utilizar mobiliario adecuado para el descanso y confort del usuario, tomando en cuenta el aspecto ergonómico.	Mobiliario resistente, de fácil limpieza, deben ser cómodos y proporcionar descanso y confort al usuario.	Distintos percentiles para el púbico objetivo.
Hab. Sencilla	No tiene un estudio lumínico, solo maneja una iluminación decorativa mas no funcional	Dotar al espacio con un diseño Lumínico tanto en la iluminación general como en la decorativa	El espacio debe contar con un flujo lumínico adecuado de 100-400lux ya que es un área de descanso, se debe manejar una luz calidad.	Cielo raso de enduelado de madera
Lavandería	No cuenta un espacio destinado a lavado y planchado de ropa tanto para huéspedes como del establecimiento. Identificación de problemas y necesidades	Crear un espacio destinado a la lavandería para el establecimiento.	El espacio debe contar con el área necesaria para satisfacer las necesidades del usuario, además debe contar con las instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua potable para que pueda recibir los recursos necesarios.	Mamposterías de adobe, y tabiques divisorios. Distribución de espacios



2.6 Homólogos

El análisis de homólogos es de vital importancia para generar la propuesta de diseño, pues al observar cómo se resuelven proyectos de diseño similares en otros países y de qué manera puede influir cada elemento en el diseño interior, se puede llegar a tomar las medidas necesarias para un mejor funcionamiento. Así mismo, se tomaron en cuenta dos homólogos: un internacional ubicado en Grecia denominado Hotel Corte San Pietro, fue seleccionado por que cumple con las necesidades con las que debe contar una Hostería en Ecuador y además su diseño interior basado en elementos culturales y paleolíticos de la zona. Por su lado, en el homologo Latinoamericano, se escogió al Hotel Andaz de Costa Rica, pues este cumple con las necesidades tanto físicas como de materialidad, las mismas de la que debe estar dotado un establecimiento de alojamiento. Finalmente, su diseño está basado en características propias de la flora y fauna de zona, así como elemento de la cultura Maya.

2.6.1 Homologo Internacional:







llustración 41: Piscinas Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura

Nombre del proyecto: Hotel Corte San Pietro

Arquitecto: Daniela Amoroso **Ubicación:** Matera. Italia

Área: 500.0 m2

Año del proyecto: 500.0 m2

Descripción del Proyecto:

En una antigua y abandonada edificación de la cuidad de Matera, una de las más antiguas del mundo se instauró un hotel con carácter histórico buscando la esencia y la autenticidad del espacio puro del espíritu Wabi concebido por el belga Axel Vervoordt. Un hotel con lugares históricos, llenos de una atractiva identidad, combinan con armonía y precisión la comodidad en un diseño refinado y elegante. (Plataforma Arquitectutra, 2013)

Zonificación:




Sección A-A





Sección B-B



Distribución espacial y circulaciones:

Todo el hotel se desarrolla horizontalmente alrededor de un área, el patio, que se caracteriza por pequeñas diferencias de nivel y rodeado de cinco habitaciones, la sala de recepción y la sala de desayunos, en un antiguo sistema típico que muestra toda la estructura. Se maneja por una circulación abierta que permite estar comunicado por todas las áreas que rodean al patio central; mediante un esfuerzo de restauración se trabajó con la piedra "toba" original rematado con bóvedas en restauración que caracteriza por un pavimento de piedra original llamada "a chiancarelle". (Hotel Corte San Pietro / Daniela Amoroso, 2013)

Concepto y estilo de diseño:



43: Habitaciòn Hotel C.S.P Plataforma Arquitectura

En cuanto a estilo se puede observar que maneja un eclético que mescla el estilo Nórdico y Mediterráneo que combinan con armonía, precisión, la comodidad y el diseño refinado obteniendo como resultado llustración 42: Baño Hotel C.S.P Fuente: Plataforma Arquitectura un espacio sobrio y elegante. Como base conceptual para el diseño fue la preexistencia que se lleva a cabo con la premisa de revalorizar y dejar a la vista el valor natural, material y estructural de la antigua Grecia.

Mobiliario:





llustraciòn 44 Estar Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura

llustración 45:Habitación Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura

Muebles de época restaurados y herramientas típicas. Naturaleza y objetos desgastados por el tiempo se adaptan, bancos antiguos en castaño centenario se transforman en puertas, estantes o mesas; marcos de antiguas sillas de madera se convierten en toalleros y los troncos de árboles se convierten en taburetes o mesas de noche. Mobiliario de estilo rústico y en muchos casos modernos. (Hotel Corte San Pietro / Daniela Amoroso, 2013)

Mesas / Sillas:



Mesas de madera estilo rústico en comedores se manejan mesas para cuatro personas, en cuanto a mesas de noche y mesas de centro se manejan troncos de madera lacados con carácter decorativo. Sillería de Metal para comedores y salas de estar se manejan sofás tapizados con esponja.

llustración 45: Restaurante Hotel H.C.S.P
Fuente: Plataforma Arquitectura

Camas:



Camas con espaldar y travesaños de madera masiza, las dimensiones que se manejan son las queen size, 2 plazas y media y dos plazas, de estilo moderno, de altura baja, algunas camas no tienen espaldar y otras están tapizadas con textiles propios de la zona.

Ilustraciòn 46: Camas Hotel H.C.S.P Fuente: Plataforma Arquitectura



Iluminación Natural





Ilustración 47: Patio Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura Ilustración 48: Restaurant Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura Por su disposición permite que los rayos de sol se alternen e ingresen de forma indirecta en las zonas íntimas y oscuras por ventanas, tragaluces en los techos y espejos de agua. El uso de materiales translucidos permite que la luz natural ingrese acentuando detalles y permitiendo en el día que el usuario pueda desenvolverse con facilidad. El patio central es abierto lo que permite que la luz ingrese a todos los espacios de alrededor. (Hotel Corte San Pietro / Daniela Amoroso, 2013)

Iluminación Artificial





llustración 49: Dormitiorio Hotel Corte de San Pietro llustración 50: lluminación Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura Fuente: Plataforma Arquitectura Utiliza un sistema lumínico que se basa en el ahorro energético,

utilizando sistemas Led en iluminación general utilizando luminarias como son downligths y bañadores de pared, que emiten una luz cálida; en la iluminación decorativa se maneja una iluminación puntual acentuando detalles constructivos de la piedra y madera.

Cromática:



Ilustración 51: Cromática, habitación y baños Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura

Ambientes monocromáticos, caracterizadas por tonos marrones castaños, desde el beige de la piedra al marrón de la madera y el acero a la intemperie. El pavimento de piedra del piso y el color natural de la piedra se convierten en muro, techos y asientos

Materialidad



El uso de materiales propios de la zona como evidencia de los asentamientos paleolíticos, mediante un sistema de excavado de piedra de toba se construyó cada espacio dentro de los espacios interiores se maneja la mezcla de la piedra con la madera, el acero y el pavimento de piedra.

2.6.2 Homólogo Latinoamericano





Ilustración 54: Exteriores, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Plataforma Arquitectura

Nombre del proyecto: Hotel Andaz Arquitecto: Zürcher Arquitectos

Ubicación: Papagayo Peninsula, Costa Rica Área: 20000 mt2 Año del proyecto: 2013

Descripción del Proyecto:

Andaz Manocaba se caracteriza por ser un hotel, con colores vibrantes. detalles incomparables, y un diseño que refleja lo exquisito de la cultura costarricense. Ubicado un lugar privilegiado por su deslumbrante flora y fauna fueron fuente de inspiración para el diseño, sumado al muralismo mexicano Seonke que hacen que visitar este lugar sea una experiencia mística de tranquilidad y relajación al usuario. (Hotel Andaz / Zürcher Arquitectos, 2015)

Zonificación



Distribución espacial y circulaciones:





llustraciòn 55: Suite, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

llustración 56: Spa, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

Todo el Hotel se desarrolla alrededor de un gran complejo turístico con 2 edificios que se ubicaron estratégicamente para estar íntimamente conectados con una circulación abierta la recepción y la sala de espera con 153 habitaciones, nueve salas de tratamientos de spa, tres restaurantes temáticos y 2 piscinas al aire libre en cascada con el acceso directo a dos playas de Arena de Oro. (Hotel Andaz / Zürcher Arquitectos, 2015)

Concepto y Estilo de Diseño:





Fuente: Plataforma Arquitectura

llustraciòn 58: Restaurante, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

Su arquitectura y diseño está inspirada en la gran riqueza de la cultura de la zona, su esencia local y la simbología de sus orígenes. Se tomó las formas curvas de sus alas y plumas de las aves inspirando las geometrías de los edificios y elementos de cultura Maya en cromática, materialidad y decoración por estar conectado íntimamente con la naturaleza. En cuanto a estilo de diseño se maneja el orgánico y el contemporáneo.



Mobiliario:







llustraciòn 60: Habitaciòn doble, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

Muebles de madera y metal modernos que conjugan con la arquitectura y el diseño de la localidad, sillas tapizadas con tejidos inspirados en la cultura con materiales como mimbre y ratán: mesas con texturas geométricas, camas de madera maciza propia de la localidad y mesones de cocina elaborados en obra con piedra y madera que llevados a la forma trasmiten el concepto de tranquilidad y calidez del hotel.

Mesas / Sillas:



Mesas de madera masiza en los tableros se plazman texturas y simbología propia de la cultura maya, en cuanto a sillería se utiliza sillas de mimbre con acero inoxidable, además se utiliza también sillas de madera curveada, y sofás de madera con cojines de esponia y tapices decorativos.

Ilustración 61: Mobiliario Hotel Andaz
Fuente: Plataforma Arquitectura

Camas:



Camas con espaldar y travesaños de madera masiza, las dimensiones que se manejan son las queen size, 2 plazas y media y dos plazas, de estilo moderno, de altura baja, para potenciar su decoración se utiliza escultura maya e iluminación indirecta.

llustraciòn 62: Camas Hotel Andaz-Fuente: Plataforma Arquitectura

Iluminación Natural







llustraciòn 64: Sala de Estar, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

Los edificios, se ubicaron estratégicamente en respuesta a las mejores vistas, al mayor aprovechamiento de ventilación e iluminación natural, por tal motivo cada espacio del hotel tiene una iluminación natural que ingresa de forma indirecta a cada espacio con la ayuda del uso y el aprovechamiento de la traslucida de los materiales como es en puertas, ventanas y pasillos. (Hotel Andaz / Zürcher Arquitectos, 2015)

Iluminación Artificial







Illustración 66: Restaurante, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura

Se utilizaron sistemas de iluminación LED para ahorrar energía para la iluminación general, se utilizaron downlights en luz amarilla que proporciona calidez al espacio, en cuanto a sistemas decorativos se utilizó la luz indirecta difusa para potenciar materiales y texturas, así como para dar recorrido dentro del espacio con la ayuda de proyectores y bañadores de pared. Hotel Andaz / Zürcher Arquitectos, 2015)



Cromática:



Se manejó con una propuesta cromática de calidad y contraste en áreas sociales los colores fueron obtenidos por la calidez de los materiales y la vida de los colores en el entorno contrastando, así las calidades de la madera con la piedra y el hormigón, acero negro. En habitaciones se aplicó una propuesta cromática de variación en colores térreos contrastados con la terracota del entorno.

Materialidad



Usaron materiales que en composición se logró ausentar materiales no locales por medio de un enfoque naturalista, equilibrando un diseño moderno que pueda mezclarse con el entorno natural; entre los materiales de la zona a utilizarse fue el bambú, maderas y piedra de río mezclándose así con el acero el hormigón y el porcelano enmaderado. (Hotel Andaz / Zürcher Arquitectos, 2015)

2.7 Conclusiones

Se ha podido verificar mediante el análisis y el diagnóstico del estado actual de la Hosteria La Condesa,los problemas tanto funcionales, como ergonómicos exisistentes principalmente en mobiliario, materialidad y estado de conservación de los elementos constructivos que conforma el espacio a intervenir.

En el análisis, se ha podido determinar que el espacio no cumple con todas las necesidades y características establecidas en el reglamento de alojamiento Turístico del Ecuador, el Plan de Buen Vivir de Azogues, y en algunas zonas no cumple con las medidas ergonómicas mínimas establecidas de acceso a usuarios con capacidades especiales establecidas por Panero y Zelnik A partir del diagnóstico se pudo comprender de mejor manera los sistemas constructivos vernáculos y los materiales nativos, e identificar el estado de conservación de cada uno de los elementos que conforman a dicho establecimiento de alojamiento turístico, se determinó cada uno de los elementos que deben ser reemplazados o intervenidos.

Por último, con el de análisis de homólogos se pudo observar que la distribución de los espacios juega un rol muy importante a la hora de diseñar un establecimiento de esta índole. Puesto que, en los dos estableciemientos: los espacios están conectados, son diáfanos, y bien iluminados tanto por la luz natural como la artificial y se destacá el uso de materiales de la zona; puesto que, en los dos casos toman como base conceptual a un elemento propio de la cultura que conforma al lugar en el que están emplazados los establecimientos. Se pudo determinar que el grado de confort que ofrecen cada uno de estos lugares no depende solamente del diseño interior sino de la conexión que mantiene el espacio con la naturaleza. Finalmente, a partir de este análisis tanto de la hostería y de los homólogos se pudo identificar los problemas y determinar condicionantes de la hostería que serán aplicadas al diseño interior de la propuesta a plantear.





Capítulo 3: Propuesta de Diseño Interior de la Hostería La Condesa

3.1 Conceptualización de la propuesta de Diseño

En el Estudio estético del Complejo arqueológico de Ingapirca, realizado en el Capítulo #1, se pudo determinar la importancia que tiene este antiguo complejo para la localidad y la hostería pues es una evidencia de la historia andina. Día a día la hostería recibe turistas nacionales y extranjeros que visitan los vestigios incas y cañarís para conocer más sobre la antigua cultura. Por tal motivo, se pudo determinar que la base conceptual para el diseño de la propuesta, se generará a partir de este análisis en el cual se tomarán las características más importantes de la construcción y la cosmovisión, que se manejaban en el complejo tanto en materialidad, cromática y técnicas constructivas.

Aspecto Formal:

-Cosmovisión:

La cosmovisión era un aspecto muy importante, sus ideales y creencias se generaban a través del ver y del vivir del mundo, por lo cual la conexión entre el hombre la naturaleza y la pachamama era un símbolo de la cultura. En el estudio realizado se pudo determinar las características de cosmovisión más importantes que conformaron a la antigua cultura lnca mediante el cual se pretende generar una propuesta de diseño en la cual la hostería integre a los principales dioses de la cultura con el entorno:

Dioses

Considerando que los principales Dioses para la cultura Inca se establecieron una jerarquía en la cual se tomó a la deidad más importante como es Viracocha el Dios creador y sus principales hijos. Todos estos dioses se manejan por una corona semicircular con diferencia de tamaños, gemas y singularidad de formas y se aplicó como base conceptual para generar la propuesta de diseño jerarquizada.

Viracocha: Dios, era la más importante deidad para el mundo inca, creador del todo existente: universo, sol, luna, estrellas, personas y el tiempo. Por su importancia se va aplicar en las principales áreas de la hostería Patio, Recepción, sala de espera, y suite Presidencial.





Ilustración 69: Dios Viracocha, Corona Fuente:

Inti: Sol, hijo de Viracocha se consideraba que era un Dios generoso pues daba vida y controlaba las actividades agrícolas; se va a aplicar en las áreas sociales como salas de estar, restaurante, huerto.





Ilustración 70: Dios Inti, Corona Fuente:

MamaQuilla: Diosa luna, Hija de Viracocha, Madre del firmamento, marca las épocas de las cosechas, asumía la protección de todo el universo femenino, por ser un astro de la noche se va a aplicar en las Áreas de Descanso como suites y habitaciones.





Ilustración 71: Diosa Luna, Corona Fuente:



3.2 Ideación

-Estilo: Para generar la propuesta de diseño, es muy importante escoger un estilo pues de este dependerá el uso de materiales, cromática, ambientación y decoración. Al observar la base conceptual a aplicar en la propuesta se puede evidenciar la importancia de la construcción y cosmovisión para las culturas que habitaron en el complejo Arqueológico de Ingapirca analizado el capítulo # 1; razón por la cual se optó por el estilo Tradicional Andino Precolombino Inca fusionado con la elegancia de las coronas de los principales Dioses Incas elaboradas en oro con la técnica de filigrana y finas piedras preciosas.

Estilo Tradicional Andino Precolombino Inca: Uno de los más importantes en América del Sur, surgió en el siglo II A.C; se caracteriza por: su plan ortogonal distribuido en una planta rectangular construida en roca y adobe dispuesta alrededor de un patio; elegantes mamposterías de piedra tallada que conjugan el paisaje natural con el arte arquitectónico. El uso del oro se evidencia en los elementos decorativos principalmente en piedras y esculturas. La cromática se maneja por la sencillez de la piedra fusionada con los vibrantes colores del arcoíris. (Ecured.cu, 2019)

-Sistema Constructivo:

El complejo Arqueológico se denominó Ingapirca en Quichua, pues significa Muro o Pared del Inca, a partir de esto se pudo observar la importancia que tenía la construcción para la cultura Inca; por ende, en esta propuesta de diseño se pretende implementar en la hostería, las técnicas constructivas más importantes que lo conformaron:

Técnica	Características	Implementar Hostería
Distribución Espacial	-Unidad compacta -Construcción en Terrazas	-Al tener un patio interior todos los espacios están comunicados entre si
Materialidad	-Piedra andesita verde.	-Uso de este material como materia prima

Arqueo astronomía	-Orientación con el Sol, Soleamiento -Iluminación	-Aprovechar el soleamiento de mejor manera para iluminar los espacios y crear efectos lumínicos.
Escalinatas	-Unir una piedra con otra para peldaños in situ.	- Aprovechar las escalinatas elaboradas con peldaños in situ, y otras aplicar esta técnica.
Paisaje Natural	-Flora: Plantas Nativas	- En el huerto implementar un espacio con plantas nativas para realizar rituales
Muros	-Uso de diferentes aparejos por estratificación social.	l
Vanos	-Forma trapezoidal	- Uso de la forma trapezoidal para vanos y dinteles.
Cubierta	-Uso de Cubierta a dos aguas	Se aprovechará este aspecto sumado al uso de materiales nativos

Tabla 47: Ideación Sistema Costructivo

-Materialidad: Tras haber analizado el concepto y el estilo, se decidió mantener la materialidad original de la vivienda, con la ayuda de materiales modernos que permitan aislar ruidos y retener calor, puesto que la hostería está ubicada en una zona de bajas temperaturas.

6	Gypsump	Duela	Madera	Perfil metàlico	Carrizo
Cielo Raso					
	Porcelanato	Madera	Duela	Gres	piedra
Piso					
	Hormigon	Andesita	Piedra	Cuero	Madera
Pared					

Tabla 48: Ideación materialidad



-Propuesta Cromática:

Se crea a partir del Dios Inca Cuychi, conocido como arcoíris, un fenómeno celeste más cercano al hombre porque es ubicable en el aire, en el ámbito próximo a la vida humana. Por sus colores se pretende aplicar en la propuesta cromática de colores análogos jerarquizada por dioses; tomando los principales colores del arcoíris y estos ubicarlos en el círculo cromático, para aplicar un Split de comentarios, obteniendo tres propuestas cromáticas:




Ilustración 72: Propuesta Cromática

-lluminación:

Tipo	Aplicación
Natural	Se aplicara el principio de soleamiento de los Incas y se aprovechara al máximo las entradas de luz natural.
General	Se aplicara un sistema de iluminación eficiente que permita ver y desplazarse por un cuarto con facilidad
Puntual	Se aplicara en áreas de trabajo como exige la ordenanza.
Decorativa	Se utilizara para realzar detalles arquitectónicos o iluminar especialmente un objeto.

Tabla 49: Ideación Iluminación

3.5 Propuesta de diseño Interior

La propuesta de diseño se genera bajo la necesidad de contar con una hostería que cumpla con los reglamentos emitidos por el Ministerio de Turismo de Ecuador y vaya acorde al contexto cultural de la zona, puesto que al estar ubicada a 5km del Complejo Arqueológico de Ingapirca, es la fuente principal de hospedaje en el lugar.

Así mismo, y con el objetivo de integrar el potencial turístico, patrimonial y cultural que posee la provincia de Cañar con el diseño Interior, se decide rescatar e implementar aspectos y características relevantes, tanto estéticas como constructivas, del Complejo Arqueológico de Ingapirca. Y es así como, se propone crear una propuesta de diseño en la cual la hostería trasmita la identidad ilncaica y Cañari, transmitidos por los complejos visitados; así se aprovecha la arquitectura de la edificación y se desarrolla una planta abierta con espacios conectados al patio central y al entorno natural, utilizando como material principal la piedra andesita verde y las antiguas técnicas constructivas como son el adobe y revocado de tierra aplicados a un estilo Art Deco.

3.5.1 Zonificación y Circulación:

Se dividió a la edificación en bloques de manera que estén íntimamente conectados los espacios y a su vez cumplan una función específica. Además, con el objetivo de mejorar la estancia del turista y satisfacer sus necesidades, se optó por generar un bloque de servicio en donde se ubique el punto estratégico para hospedarse, junto a este un bar y restaurante con una parrilla en vivo; además se dejó establecido un espacio destinado para el área de comercio como lo exige la ordenanza y se creó un área de relax que tenga una conexión directa con el huerto y finalmente un lugar utilizado para rituales religiosos. Se optó por que el área de hospedaje sea más privada, las habitaciones fueron creadas e implementadas según las necesidades de la hostería. Finalmente, al observar la ausencia de espacios destinados a la limpieza y almacenaje se generó un área destinada para el lavado, planchado y secado de la indumentaria, una bodega y un cuarto de máquinas como medida de seguridad para el establecimiento.

UNIVERSIDAD DE CUENCA



-Planta de Zonificación y Circulación:



PLANTA BAJA

Funcionamiento espacial Circulación principal Circulación Circulación secundaria Accesos 3 Recepción Sala de espera 4 Oficina administración 6 servicio 10 Bar 11 Restaurante Área 12 Cocina 16 Comercio 9 Cuarto de masajes Estacionamiento Patio central Área Social 8 Huerto 13 Sala de Estar 14 Sala de Ocio Habitación sencilla 25 22 Habitación doble descanso 26 Habitación triple 23 Suite matrimonial 21 Cabañas Área de (24 Suite presidencial 3.1 Habitación recepción 17 Habitación guardia 5 Área húmeda SSHH recepción SSHH área social 6 SSHH áreas de descanso 18 Bodega 1 (planta baja) Área de Iimpieza 27 Bodega 2 (altillo) 19 Lavandería 20 Cuarto de maquinas

UNIVERSIDAD DE CUENCA

THE OTHER PRODUCTS UNVESTIGATE OF DIRECT


-Planta de Zonificación y Circulación:



Funcionamiento espacial Circulación principal Circulación Circulación secundaria Accesos 3 Recepción Sala de espera 4 Oficina administración 6 servicio 10 Bar 11 Restaurante Área 12 Cocina 16 Comercio 9 Cuarto de masajes Estacionamiento Patio central Área Social 8 Huerto 13 Sala de Estar 14 Sala de Ocio Habitación sencilla 25 22 Habitación doble descanso 26 Habitación triple 23 Suite matrimonial 21 Cabañas Área de o 24 Suite presidencial 3.1 Habitación recepción 17 Habitación guardia Área húmeda SSHH recepción 5 SSHH área social 6 SSHH áreas de descanso 18 Bodega 1 (planta baja) Área de Iimpieza 27 Bodega 2 (altillo) 19 Lavandería 20 Cuarto de maquinas



-Planta de Distribución:





Cálculo Luminotécnico:

Como se había mencionado en el Capítulo # 1 del presente proyecto, es muy importante contar con la cantidad de luz adecuada para realizar y ejercer cada uno de los trabajos a los que están predeterminados los espacios. Para poder determinar la cantidad de luz que necesita un espacio, es necesario realizar un cálculo lumínico que consiste en proceso matemático, que requiere de las dimensiones del espacio a intervenir, el tipo de lámpara a usar y los lúmenes establecidos para cada espacio según la norma UNE. Con la ayuda de estos datos se realiza un cálculo matemático que establece y señala, cuantas luminarias debemos usar en cada espacio. Hay que tomar en cuenta que el uso de los sistemas LED ahorra el consumo de energía eléctrica.

Total de Lúmenes utilizados por área en la Hosteria.

CUADRO DE RESUMEN LUX POR ÁREA			
ÁREA:	CANTIDAD DE LUX		
RECEPCIÓN	300 lux		
SALA DE ESPERA	200 lux		
SPA	300lux		
BAÑOS	200 lux		
ADMINISTRACIÓN	500 lux		
RESTAURANTE	300 lux		
BAR	300 lux		
COCINA	500 lux		
SALA DE ESTAR Y OCIO	500 lux		
HABITACIÓN SENCILLAS	250 lux		
SUITES	250 lux		
CABAÑAS	250 lux		
PASILLOS	100 lux		

Tabla 50: Lùmenes por àrea aplicada a la hosteria Fuente: Dialux

Características de Luminarias Empleadas:

1.Quadra ERCO 83011000	- F	Tipo	Downligth
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	8w
		Flujo Luminoso	840lm
		Rendimiento Im/w	60lm/W
par 0 000		Tipo	Downligth
		Color	Blanco cálido
RC 190		Potencia (w)	12w
2. Compar ERCO 87290000		Flujo Luminoso	1704lm
		Rendimiento Im/w	66lm/W
3. Tesis ERCO 33024.000	0	Tipo	Upligths
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	18w
		Flujo Luminoso	1890lm
		Rendimiento Im/w	64 lm/w
4. Gimbal ERCO 82392000		Tipo	Proyector empo-
			trable
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	19w
		Flujo Luminoso	2460lm
		Rendimiento Im/w	74lm/W
5. Starpoint ERCO 87681000		Tipo	Downlight pendular
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	8w
		Flujo Luminoso	654lm
	Rendimiento Im/w	66lm/w	
Ш	0		




6. Bañador de suelo ERCO 44595000		Tipo	Bañador de Suelo
	Color	Blanco cálido	
	Potencia (w)	3w	
		Flujo Luminoso	345lm
	Rendimiento Im/w	26 lm/W	
7. Lámpara Colgante Vintage	Tipo	Pendular	
	Color	Blanco cálido	
ám Iga Inta		Potencia (w)	8w
S. L.		Flujo Luminoso	
		Rendimiento Im/w	
8. Sconce 482137 /	Amade	Tipo	Empotrable de Pared
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	10W
	Flujo Luminoso		
		Rendimiento Im/w	
a e		Tipo	Pendular
par nte Orc	nte Oro	Color	Blanco cálido
9. Lámpara colgante Aros Oro		Potencia (w)	18w
		Flujo Luminoso	
		Rendimiento Im/w	
10) Odeon Light BOCCOLO		Tipo	Empotrable de Pared
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	5w
		Flujo Luminoso	
~		Rendimiento Im/w	

11. Holly Hunt OMBRE SCO- NE		Tipo	Empotrable de Pared
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	8w
<u>≅</u>		Flujo Luminoso	
		Rendimiento Im/w	
L 0		Tipo	Pendular
ž o		Color	Blanco cálido
m m		Potencia (w)	60w
Tol	**************************************	Flujo Luminoso	
12. Tom Dixon Esfera de Oro		Rendimiento Im/w	
13. Lámpara de mesa Boxter L		Tipo	De mesa
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	80w
		Flujo Luminoso	
		Rendimiento Im/w	
14. APLIQUE DE PARED BOLEBROOK	8	Tipo	Empotrable de Pared
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	13w
		Flujo Luminoso	
		Rendimiento Im/w	
15. Skyligth suncet		Tipo	Empotrable de Pared
		Color	Blanco cálido
		Potencia (w)	18
		Flujo Luminoso	
		Rendimiento Im/w	
Table 51. Caractaristicas de l'uminarias ampleadas. Fuenta FDCO			

Tabla 51: Caracteristicas de Luminarias empleadas Fuente: ERCO



-Planta de lluminación:



PLANTA BAJA



-Planta de lluminación:



Leyenda

æ

- 1) ERCO 83011000 Quadra Downlight 1xLED 8W neutral white
 - 2) ERCO 87290000 Compar Downlight pendular 2xLED 12W warm white
- 3) ERCO 33024.000 Tesis Luminarias empotrables de suelo 1XLED 8W
- 4) ERCO 82392000 Gimbal Proyector empotrable 1xLED 19W warm white
 - 5) ERCO 87681000 Starpoint Downlight pendular 1xLED 8W warm white
- 6) ERCO 44595000 Bañador de suelo Luminarias de pared 1XLED 8W
- 7) Lámpara Colgante Vintage
 - 8) Sconce Luminaria de pared 482137 / 1W
 - 9) Lámpara colgante Aros Oro
 - 10) 3800/5WL Odeon Light BOCCOLO
 - 11) Lámpara de pared HOLLY HUNT OMBRE SCONCE
- 12) Tom Dixon lámpara colgante esfera de oro 50cm
- 13) Lámpara de mesa Boxter L
 - 14) APLIQUE DE PARED BOLEBROOK
 - 15) APLIQUE DE PARED skyligth sunset



-Planta de Vegetación:






-Planta de Vegetación:









ELEVACIÓN FRONTAL JARDIN VERTICAL



Vegetación Nativa Implementada:

Como se pudo evidenciar en el análisis previo realizado al Complejo Arqueológico de Ingarpica y su cultura, la vegetación era un factor muy importante, pues de este dependía la economía de los pueblos; por tal motivo se trató de integrar a la propuesta de Diseño Interior de la hostería, un espacio destinado para la naturaleza y la flora con un nuevo enfoque en el cual el objetivo principal es lograr que el usuario se conecte con el entorno mediante el uso de especies nativas, y los tres puntos principales de la cultura como son el sol, el agua y la pachamama. Estos elementos estarán aplicados en el Huerto y maceteros de la hostería, así como en un jardín vertical del restaurante.

Ruta de Evacuación y Sistema Contraincendios:

La seguridad dentro de un área de hospedaje es un principio fundamental para la satisfacción del huésped, pues de esta depende que la hostería esté preparada para cualquier caso de emergencia a suscitarse. Es por ello, que el objetivo es salvaguardar vidas y mantener un plan de emergencia permanente, establecido en el reglamento de alojamiento turístico del Ecuador, instaurando, a que toda área destinada a brindar el servicio de alojamiento debe contar con un esquema de Emergencia, legible y claro, en donde se establezcan las salidas de emergencia, puntos de encuentro, puntos de extinción de fuego, etc.


KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE 98

-Planta de Evacuación y contraincendios

DIAGRAMA DE EVACUACIÓN

Planta Baja

UBICACIÒN



REFERENCIAS





RECORRIDO EVACUACIÓN







SENSOR DE HUMO








GAS INFAMABLE






-Planta de Evacuación y contraincendios

DIAGRAMA DE EVACUACIÓN

Planta Alta

UBICACIÒN



REFERENCIAS



















GAS INFAMABLE









3.5.2 Elevaciones



3.5.3 Secciones



Sección A-A





3.5.2 Detalles Constructivos y Mobiliario



PRIMERA PLANTA ALTA


PLANTA BAJA

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE





-Detalles Constructivos








Listado en Detalle

- 1 Adobe
- 2 Revoque de tierra
- 3 Empañetado con cal
- 4 Rastrera de eucalipto
- 5 Cadena de piedra de rio
- 6 Acabado piso de gres 40x4(
- 7 Replantillo
- 8 Loseta de hormigón
- 9 Rasante
- 10 Piedra de río
- 11 Suelo compactado

- 1 Piso de gres 40x40
- 2 Varilla de Hierro de ø12mm
- 3 Loseta de hormigón
- 4 Replantillo de piedra
- 5 Suelo compactado





PARED-CIELO RASO DE GYMPSUMP Y MADERA





- 1. Mampostería de bajareque
- 2. Tablón
- 4. Viga de Eucalipto 14x16cm
- 5. Mampostería de Adobe
- 6. Tira de eucalipto 4x5cm
- 7. Clavo 3"
- 8. Duela de Eucallipto con junta machimbreado
- 9. Tornillo autoperforante
- 10. Perfil Track
- 11. Perfil Omega
- 12. Malla de hexagonal
- 13. Plancha gypsum
- 14. Tablero de Madera masisa e:4cm
- 15. Adobe

- 16. Revoque de tierra
- 17. Empañetado con cal
- 18. Malla nervada de acero
- 19. Grapas metálicas
- 20. Mdf 4mm
- 21. Cuero adherido con pegamento
- 22. Rastrera de eucalipto
- 23. Acabado piso de gres 40x40
- 24. Rasante
- 25. Loseta de hormigón
- 26. Replantillo
- 27. Suelo compactado











REVESTIMIENTO DE PIEDRA CON JARDIN VERTICAL




- 1. Adobe
- 2. Revoque de tierra
- 3. Empañetado con cal
- 4. Fieltro
- 5. Malla nervada de acero
- 6. Sistema de Riego por microasperción
- 7. Grapas metálicas
- 8. Estructura tubo cuadrado de hierro 150mm e= 2mm
- 9. Geomembrana
- 10. Canaleta de Agua
- 11. Cinta led blanca
- 12. Mortero de cemento
- 13. Ahesivo para piedra
- 14. Fachaleta de piedra andesita verde


- 15. Rastrera de eucalipto
- 16. Cadena de piedra de rio
- 17. Acabado piso de gres 40x40
- 18. Rasante
- 19. Loseta de hormigón
- 20. Replantillo
- 21. Piedra de río
- 22. Suelo compactado









- 1. Viga de Eucalipto 14x16cm
- 2. Lamina de acero inoxible revestida por pintura electroestática blanca.
- 3. Cinta led
- 4. Vidrio deslustrado e= 4mm
- 5. Planta y tierra fértil
- 6. Geomembrana
- 7. Columna de Eucalipto 14x14cm
- 8. Perfil c de aluminio
- 9. Mortero de cemento
- 10. Ladrillo artesanal
- 11. Grapas metálicas
- 12. Malla nervada
- 13. Revoque de tierra con paja
- 14. Rastrera de eucalipto
- 15. Cadena de piedra de rio
- 16. Acabado piso de gres 40x40
- 17. Replantillo
- 18. Loseta de hormigón
- 19. Rasante
- 20. Piedra de río
- 21. Suelo compactado




UNIVERSIDAD DE CUENCA









- Viga de Eucalipto 14x16cm
- 2. Lamina de acero inoxible revestida por pintura electroestática blanca.
- 3. Cinta led
- 4. Vidrio deslustrado e= 4mm
- Planta y tierra fértil
- 6. Geomembrana
- 7. Columna de Eucalipto 14x14cm
- 8. Perfil c de aluminio
- 9. Mortero de cemento
- 10. Ladrillo artesanal
- 11. Grapas metálicas
- 12. Malla nervada
- 13. Revoque de tierra con paja
- 14. Rastrera de eucalipto
- 15. Cadena de piedra de rio
- 16. Acabado piso de gres 40x40
- 17. Replantillo
- 18. Loseta de hormigón
- 19. Rasante
- 20. Piedra de río
- 21. Suelo compactado



















-Detalles de Mobiliario







Listado en Detalle

- 1. Especie andina Geranio
- 2. Tierra preparada 50% tierra y 50% humus
- 3. Muro de Piedra con juntas de mortero de cemento
- 4. Cimentación de Piedra
- 5. Tubo cuadrado estructural 100mm, e=3mm
- 6. pernos de anclaje Ø 12mm
- 7. Platina de acero e= 4mm
- 8. Perno de $\frac{1}{2}$ "
- 9. BASE DE H° SIMPLE f'c=210Kg/cm²
- 10. MALLA ELECTROSOLDAD TIPO R84 O SIMILAR
- 11. Tubo cuadrado estructural 100mm, e=3mm
- 12. 4 pernos Ø 12mm
- 13. Platina 22x22cm, e=6mm
- 14. Acabado de Piedra laja
- 15. Varilla 4 Ø 12mm, L= 60cm
- 16. Varilla 4 Ø 12mm, cadena de amarre
- 17. Estribos 1 Ø 8mm, c/10cm, L=100cm
- Zapata de hormigón armado f'c= 210 kg/cm² con varilla 1 Ø 10mm, 1c/10cm, en ambos sentidos
- 19. Cinta led amarilla
- 20. Acabado hormigon pulido color arena
- 21. Piso de Piedra
- 22. Viga de Hormigón Armado con varilla de 1 Ø 10mm
- 23. Suelo Compactado









- 1. Encimera de Mármol de Carrana
- 2. Tiras de madera de seike 4x4
- 3. Tiradera de acero inoxidable mate
- 4. Riel telescópica cierre suave 50cm
- 5. Tornillos autoperforantes cabeza plana ½"
- 6. Tablero de madera de Pino e= 15mm
- 7. Tablero de Madera de pino curvado con calor e=15mm revestido con pintura automotriz blanca
- Placa de Formica curveada metalizada anclada a la estructura con cemento de contacto.
- 9. Clavos sin cabeza 1"
- 10. Cinta led










Listado en Detalle

- 1. Encimera de Mármol de Carrana
- 2. Tiras de madera de seike 4x4
- 3. Tornillos autoperforantes cabeza plana $\frac{1}{2}$ "
- 4. Tablero de madera de Pino e= 15mm, revestido con pintura automotriz blanca
- 5. Placa de Formica curveada metalizada anclada a la estructura con cemento de contacto.
- 6. Clavos sin cabeza 1"









<u>Listado en Detalle</u>


- Espaldar de lamina de acero inoxidable e= 3mm cortado y grabado a laser curveado y pintado con pintura electroestática dorada.
- Lámina de acero inoxidable e=4mm unida al espaldar con punto de suelda
- 3. Tubo mecánico de hierro e= 2mm ra= 0,075mm pintado con pintura electroestatica dorada.
- 4. Tablero de pino e= 15mm
- 5. Esponja de poliuretano e=4mm
- 6. Tela gamuzada magenta
- 7. Tornillos autoperforantes cabeza plana $\frac{1}{2}$ "





















<u>Listado en Detalle</u>

- 1. Tornillos autoperforantes cabeza plana 4cm
- 2. Tablero de MDF enchapado con melamine color coige chocolate e=15mm
- 3. Tablero de MDF enchapado con melamine color blanco perla e=15mm
- 4. Tv sony smart
- 5. Soporte para tv de 23 a 50 pulgadas
- 6. Bisagra semicodo de cierre suave 35mm de acero con acabado niquel.
- 7. Tiradera 160mm, e=10mm T HANDLE de acero inoxidable con acabo cromado








SECCIÒN A-A SISTEMA CONSTRUCTIVO

Listado en Detalle

- Tornillos autoperforantes
 cabeza plana 4cm
- 2. Tablero de MDF enchapado con melamine color coige chocolate e=15mm
- 3. Tablero de MDF enchapado con melamine color blanco perla e=15mm
- 4. Tv sony smart
- 5. Soporte para tv de 23 a 50 pulgadas
- Bisagra semicodo de cierre suave 35mm de acero con acabado niquel.
- Tiradera 160mm, e=10mm T HANDLE de acero inoxidable con acabo cromado




3.5.3 Imágenes 3D 1. Patio



Estado Actual







RENDER A:




RENDER B:



2. Recepción y Administración



PLANTA BAJA





RENDER A




RENDER B:



3. Sala de Espera



PLANTA BAJA






RENDER A



RENDER B:



4. Bar y Restaurante:







RENDER B




RENDER A




RENDER C:



5. Huerto









RENDER B




RENDER A




RENDER C:



6. Sala de Estar y Ocio









RENDER B








RENDER C:




7. Cabaña



PLANTA BAJA

Estado Actual





RENDER A



RENDER B:



8. Habitación Sencilla







RENDER A




RENDER B:



9. HabitaciónTriple









RENDER A



RENDER B:




10. Suite Doble y Matrimonial



PLANTA BAJA







RENDER A



RENDER B:



11. Suite Presidencial







RENDER B



RENDER A



RENDER C:



Presupuesto:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Obra:	Hosteria Dinca				
Rubro:	Obras Preliminares	# Rubro:	1.1		
Fecha:	12/7/2018	Unidad:	m2		
Especificaciones:	Remocion de paredes de bahareque				

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Peón	2	1,60	2,33	7,48
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
	-		TOTAL	11,27

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad Valor		Costo/hora	Total
Herramienta manual	0,23	32,12	0,03	0,01
Carretilla BELLOTA	1	53,39	0,05	0,05
Amoladora	1 120,0		0,12	0,12
			TOTAL	0,18

C Rendimiento 0,66 m2/hora D (A+B)/C 17,34
--

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
		0,0000	0	0,00
·			TOTAL	0,00

Costos Directos (D+E)		17,35
Costos Indirectos	5% CD:	0,87
Utilidades	15% CD:	2,60
TOTAL OFERTADO		20,82

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Obra:	Hosteria Dinca				
Rubro:	Obras preliminares	# Rubro:	1.2		
Fecha:	12/7/2018	Unidad:	m2		
Especificaciones:	Remoción de cielos rasos				

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Peón	1	1,60	2,33	3,74
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Herramienta manual	0,57	32,12	0,03	0,02
Andamios	2	2,00	0,08	0,17
Carretilla BELLOTA	1	53,39	0,05	0,05
	,		TOTAL	0,24

C.- Rendimiento 0,66 m2/hora **D.- (A+B)/C** 11,77

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
		0,0000	0	0,00
			TOTAL	0,00

Costos Directos (D+E)	11,77
Costos Indirectos 5% CD:	0,59
Utilidades 15% CD:	1,77
TOTAL OFERTADO	14,12

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Obras preliminares# Rubro:1.3Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Limpieza a mano

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
	=		TOTAL	3,74

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Pico DISENSA	1	8,29	0,01	0,01
Carretilla BELLOTA	2	53,39	0,05	0,11
Pala BELLOTA	2	8,91	0,01	0,02
Barreta 16 lbs	1	17,98	0,02	0,02
<u> </u>			TOTAL	0,1497

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
		0,0000	0	0,00
			TOTAL	0,00

Costos Directos (D+E+F)		3,97
Costos Indirectos	5% CD:	0,20
Utilidades	15% CD:	0,60
TOTAL OFERTADO		4.76

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Obras preliminares# Rubro:1.4Fecha:12/7/2018Unidad:m³

Especificaciones: DESALOJO DE MATERIAL

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Peón	1	1,60	2,33	3,74
Chofer profesional	1	2,40	2,25	5,40
•			TOTAL	9,14

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Carretilla BELLOTA	2	53,39	0,05	0,11
Pala BELLOTA	2	8,91	0,01	0,02
			TOTAL	0,12

C Rendimiento	2,3 m3/hora	D (A+B)/C	4,026

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
		0,00	0	0,00
		_	TOTAL	0,00

Costos Directos (D+E+F)		4,03
Costos Indirectos	5% CD:	0,20
Utilidades	15% CD:	0,60
TOTAL OFERTADO		4,83



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Propuesta de diseño# Rubro:1.5Fecha:12/7/2018Unidad:m2

Especificaciones: Replanteo

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
			TOTAL	0,000

C Rendimiento	30	m²/hora	D (A+B)/C	0,25
---------------	----	---------	-----------	------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tira 4x5	m	0,25	0,80	0,20
Clavos 2½"	lb	0,02	0,49	0,01
Albalux	lb	0,09	0,06	0,01
	•	•	TOTAL	0.22

Costos Directos (D+E+F)		0,47
Costos Indirectos	5% CD:	0,02
Utilidades	15% CD:	0,07
TOTAL OFERTADO		0,56

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Pisos
 # Rubro:
 2.1

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 m²

Especificaciones: Instalación de piso flotante

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Instalador de Revest.	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	11,32

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Herramienta Manual	0,05	32,12	0,03	0,002
			TOTAL	0,00

C Rendimiento	4,5 m²/h	ora D (A+B)/C	2,51

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Piso Flotante aleman				
8mm	m2	1,00	19,00	19,00
Espuma niveladora	m2	1,00	0,71	0,71
	-	-	TOTAL	19.71

Costos Directos (D+E+F)		22,22
Costos Indirectos	5% CD:	1,11
Utilidades	15% CD:	3,33
TOTAL OFERTADO		26,67

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Pisos
 # Rubro:
 2.2

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 ml

Especificaciones: Barrederas de Madera

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
		-	TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Taladro percutor iskra perles	1	64,00	0,01	0,01
Destornillador	1	2,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,01

C Rendimiento	7 ml/hora	D (A+B)/C	1,08

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Barredera de pino	ml	1,00	10,00	10,00
Sellador	galon	0,00	12,23	0,04
Disolvente	galon	0,05	4,00	0,20
Tornillos 3/4"	lb	3	0,03	0,09
Taco fisher	u	3	0,03	0,09
	-		TOTAL	10,42

Costos Directos (D+E)		11,50
Costos Indirectos	5% CD:	0,57
Utilidades	15% CD:	1,72
TOTAL OFERTADO		13,80

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Pisos
 # Rubro:
 2.3

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 m²

Especificaciones: Gres industrial dolmen 33x33cm

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Instal. de Revestimiento	1	1,8105	2,3197	4,1998
Jornalero	1	1,6030	2,3338	3,7411
		_	TOTAL	7,9408

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Carretilla DISENSA	1	32,1200	0,0319	0,0319
Pala DISENSA	1	7,1500	0,0071	0,0071
Cortadora ceramica 40 cm	1	18,0000	0,0179	0,0179
Recipiente para baldosas	1	4,5000	0,0045	0,0045
•			TOTAL	0,0613

C Rendimiento	0,75 m²/hora	D (A+B)/C	10,670
---------------	--------------	-----------	--------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Gres industrial dolmen 33x33cı	m²	1,0000	27,00	27,00
Cemento Rocafuerte	saco	0,0570	7,20	0,4104
Arena	m³	0,0050	17,00	0,0850
Emporador Sika Bindafix 10kg	saco	0,0070	2,98	0,0210
			TOTAL	27,5164

Costos Directos (D+E+F)		38,1859
Costos Indirectos	5% CD:	1,91
Utilidades	15% CD:	5,73
TOTAL OFERTADO		45,82



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Mamposterias# Rubro:3Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Mamposeria de ladrillo artesanal

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Balde Metálico	1	1,45	0,00	0,00
Carretilla DISENSA	1	32,12	0,03	0,03
Pala DISENSA	1	7,15	0,01	0,01
Andamio	1	60,70	0,06	0,06
Manguera	30	0,26	0,00	0,01
			TOTAL	0,11

C Rendimiento	1,21 m²/hora	D (A+B)/C	6,31
---------------	--------------	-----------	------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Arena	m³	0,04	17,00	0,70
Cemento Rocafuerte	saco	0,33	7,95	2,66
Ladrillo 29x14x9	u	34,00	0,25	8,50
	-		TOTAL	11,86

Costos Directos (D+E+F)		18,17
Costos Indirectos	5% CD:	0,91
Utilidades	15% CD:	2,73
TOTAL OFERTADO		21,81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Tabiques# Rubro:4.1Fecha:12/7/2018Unidad:m2

Especificaciones: Tabiqueria de Gypsump

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Peón	2	1,60	2,32	7,44
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
			TOTAL	11,22

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Taladro	1	83,36	0,08	0,08
Nivel	1	6,00	0,01	0,01
Amoladora	1	140,00	0,14	0,14
Pinzas de presion	1	3,85	0,00	0,00
Lijas	1	0,25	0,00	0,00
Espatulas	1	1,75	0,00	0,00
Guantes	1	5,75	0,01	0,01
			TOTAL	0,24

C Rendimiento	0,67	u/hora	D (A+B)/C	16,99

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Gypsum de 1x2,63m	u	0,50	4,00	2,00
Perfil stud	u	0,25	1,60	0,40
Perfil track	u	0,25	1,60	0,40
Tornillos	kg	0,20	0,45	0,09
Cinta de malla	u	0,40	0,67	0,27
	-		TOTAL	3,16

Costos Directos (D+E)		20,15
Costos Indirectos	5% CD:	1,01
Utilidades	15% CD:	3,02
TOTAL OFERTADO		24,18



Obra: Hosteria Dinca

Rubro: Cubiertas # Rubro: 5.1

Fecha: 12/7/2018 Unidad: m2

Especificaciones: Envigado de Madera y metal

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
•	-		TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

B. Equipo y norramionido				
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Taladro	1	83,36	0,08	0,08
Nivel	1	6,00	0,01	0,01
Amoladora	1	140,00	0,14	0,14
Pinzas de presion	1	3,85	0,00	0,00
	-	-	TOTAL	0,23

C Rendimiento	2,5 m²/hora	D (A+B)/C	3,104
---------------	-------------	-----------	-------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO CUADRADO				
100X100X2MM	u	0,15	16,271425	2,441
Vigas de eucalipto				
14x14x6m	ml	0,42	12,00	5,04
		_	TOTAL	7,48

Costos Directos (D+E+F)	10,58
Costos Indirectos 5% CD	: 0,53
Utilidades 15% CD	1,59
TOTAL OFERTADO	12,70

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Cubierta# Rubro:5.2Fecha:12/7/2018Unidad:m2

Especificaciones: Entirado de madera Tira de seike 4x4

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
		-	TOTAL	0,00

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tiras de 4x4x3m	u	1	2,95	2,95
Clavos de 3"	lb	0,24	0,49	0,12
	-	-	TOTAL	3,07

Costos Directos (D+E+F)		6,08
Costos Indirectos	5% CD:	0,30
Utilidades	15% CD:	0,91
TOTAL OFERTADO		<u>7,30</u>



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Cubierta# Rubro:5.3Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Enduelado

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
			TOTAL	0,0

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Duelas de 0,5x0,015x3m	m2	3,7	3,50	12,95
Tinte para madera color ca	u	0,2	5,00	1,00
Clavos de 1 1/2"	lb	0,13	0,57	0,07
		-	TOTAL	14,02

Costos Directos (D+E+F)		17,79
Costos Indirectos	5% CD:	0,89
Utilidades	15% CD:	2,67
TOTAL OFERTADO		21,34

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Cubierta# Rubro:5.4Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Cubierta de teja artesanal

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
		-	TOTAL	0,00

C Rendimiento	1,15 m²/hora	D (A+B)/C	6,55
	.,	1 ()	-,

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Carrizo	cargas	0,4	5	2
Teja artesanal	u	30	0,23	6,9
Torta de Barro	carretilla	0,25	0,000	0,000
Clavos cabeza plana				
1/2"	lb	0,25	0,670	0,168
	-	-	TOTAL	0,168

Costos Directos (D+E)		6,714
Costos Indirectos	5% CD:	0,34
Utilidades	15% CD:	1,01
TOTAL OFERTADO	_	<u>8,06</u>



Obra: Hosteria Dinca

Rubro: 5. Cubierta # Rubro: 5.5

Fecha: 12/7/2018 Unidad: m2

Especificaciones: Pergola de metal con acabado madera

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
	-		TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Taladro	1	83,36	0,08	0,08
Nivel	1	6,00	0,01	0,01
Amoladora	1	140,00	0,14	0,14
Pinzas de presion	1	3,85	0,00	0,00
•			TOTAL	0,23

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO CUADRADO				
100X100X2MM	u	0,15	16,271425	2,441
Pernos de anclaje				
12mm	u	6,00	0,33	1,98
			TOTAL	4,42

Costos Directos (D+E+F)		7,52
Costos Indirectos	5% CD:	0,38
Utilidades	15% CD:	1,13
TOTAL OFERTADO		<u>9,03</u>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Cielo Raso
 # Rubro:
 6.1

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 m²

Especificaciones: Cielo raso de gypsum

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Ay. Instal. de Revestimiento	1	1,60	2,32	3,72
Estucador	1	1,62	2,33	3,79
			TOTAL	7,51

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
	1	6,50	0,01	0,01
Andamio				
			TOTAL	0,01

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Plancha de gypsum	u	0,5	12,00	6
Perfil metalico	ml	0,75	2,55	1,91
Masilla en polvo	kg	0,25	1,30	0,33
Tornillos para plancha	kg	0,2	3,00	0,6
cinta led	ml	0,2	32,00	6,4
Alambre galvanizado	lbr	0,15	2,04	0,31
			TOTAL	15,55

Costos Directos (D+E)		18,44
Costos Indirectos	5% CD:	0,92
Utilidades	15% CD:	2,77
TOTAL OFERTADO		22,13



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Propuesta de Diseño# Rubro:6.2Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Cielo raso de madera

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,32	3,77
Estucador	1	1,62	2,33	3,79
		-	TOTAL	7,55

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
	1	6,50	0,01	0,01
Andamio				
		-	TOTAL	0,01

C Rendimiento 2,60	m²/hora	D (A+B)/C	2,91
--------------------	---------	-----------	------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PLYWOOD "calidad				
BC" - 12mm	u	0,5	25,50	12,75
Tornillos autoperforantes	kg	0,2	3,00	0,6
			TOTAL	13,35

Costos Directos (D+E)		16,26
Costos Indirectos	5% CD:	0,81
Utilidades	15% CD:	2,44
TOTAL OFERTADO		19,51

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Hormigón# Rubro:7.1Fecha:12/7/2018Unidad:m³

Especificaciones: H.s en gradas y rampas

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,34	3,79
Jornalero	1	1,60	2,34	3,74
•			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Balde construc. met.	1	16,00	0,02	0,02
Pala BELLOTA	1	8,91	0,01	0,01
Carretilla BELLOTA	1	53,39	0,05	0,05
	-		TOTAL	0,08

C Rendimiento	0.1 m³/hora	D (A+B)/C	76.12
O Itelianinento	0, i jiii /iioia	D (A.D) O	70,12

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cemento Rocafuerte	saco	7,06	7,20	50,83
Arena	m³	0,47	17,00	7,92
Varilla de hierro 12"	u	0,70	13,48	9,42
			TOTAL	68,18

Costos Directos (D+E+F)		144,30
Costos Indirectos	5% CD:	7,22
Utilidades	15% CD:	21,65
TOTAL OFERTADO		173,16



Obra: Hosteria Dinca

Rubro: Instalaciones Sanitarias # Rubro: 8.1 Fecha: 12/7/2018 Unidad: juego Especificaciones: accesorios de baño

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,32	3,72
			TOTAL	7,51

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Taladro percutor iskra perles	1	64,00	0,01	0,01
			TOTAL	0,01

C Rendimiento	0,6 u/l	hora D (A+E	3)/C 12,52
---------------	---------	-------------	------------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Toallero	pieza	2,00	1,18	2,36
Jabonera	pieza	2,00	1,18	2,36
Porta cepillos	pieza	1,00	1,18	1,18
Porta Papel	pieza	1,00	1,18	1,18
Ganchos	pieza	2,00	1,18	2,36
Tornillos 1 ½"	u	20,00	0,05	1,00
Tacos Fisher	u	20,00	0,02	0,40
			TOTAL	10,84

Costos Directos (D+E)		23,36
Costos Indirectos	5% CD:	1,17
Utilidades	15% CD:	3,50
TOTAL OFERTADO		<u>28,03</u>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca Instalaciones Sanitarias # Rubro: 8.2 Rubro: Fecha: 12/7/2018 Unidad: Especificaciones:

Juego sanitario inodoro Edesa Novo y Lavamanos FV

vessel verdi

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Plomero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
		-	TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
			TOTAL	0,000

0,12 u/hora C.- Rendimiento D.- (A+B)/C 61,21

E.- Materiales

E. Materiales				
Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
KINGSLEY ADVANCE REDONDO				
briggs	u	1,00	200,43	200,43
Rivoli Briggs	u	1,00	89,65	89,65
Sifón	u	1,00	4,78	4,78
Cemento Blanco	saco	0,07	5,72	0,40
Tubo de Abasto	u	2,00	3,30	6,60
	-	-	TOTAL	301,86

Costos Directos (D+E)		363,07
Costos Indirectos	5% CD:	18,15
Utilidades	15% CD:	54,46
TOTAL OFERTADO		435,68



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Instalaciones Sanitarias# Rubro:8.3Fecha:12/7/2018Unidad:u

Especificaciones: Cabina de baño

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Plomero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Herramientas menores 5% A	0,05	0,010	0,376	0,000
			TOTAL	0,000

 C.- Rendimiento
 0,60 u/hora
 D.- (A+B)/C
 12,55

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cabina de baño de vidrio templado				
90x150cm	u	1,00	790,00	790,00
			TOTAL	790,00

Costos Directos (D+E)		802,55
Costos Indirectos	5% CD:	40,13
Utilidades	15% CD:	120,38
TOTAL OFERTADO		963,06

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Instalaciones Sanitarias# Rubro:8.4Fecha:12/7/2018Unidad:uEspecificaciones:Griferia para lavavo Edesa Novo Bimando 8"

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Plomero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
	-	-	TOTAL	0,000

C Rendimiento	0,123 u/hoi	ra D (A+B)/C	61,206

E.- Materiales

Clase		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CIRA MOI	ODVANDO				
LATERAL ALT	O PARA	u	1,00	160,35	160,35
LAVAMANOS Brig	gs				
Silicón		u	0,00	3,50	0,01
Teflón		u	0,02	1,62	0,04
Sifón		u	1,00	4,78	4,78
		-		TOTAL	165,18

Costos Directos (D+E)		226,39
Costos Indirectos	5% CD:	11,32
Utilidades	15% CD:	33,96
TOTAL OFERTADO		271,66





Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Acabados# Rubro:9.1Fecha:12/7/2018Unidad:m²Especificaciones:Pintura de latex Interior

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Pintor	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
	-		TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Andamios 6 x 1,5 x 0,9	1	6,25	0,01	0,01
Brocha Wilson 5"	2	6,55	0,01	0,01
Balde plastico	2	3,50	0,00	0,01
			TOTAL	0,02

	_	0.0		
C Rendimiento	7	m²/hora	D (A+B)/C	1,08

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Pintura super corona	Galón	0,11	21,59	2,37
Cinta Adhesiva ABRO	Rollo	0,05	0,90	0,05
_		_	TOTAL	2,4199

Costos Directos (D+E)		3,4981
Costos Indirectos	5% CD:	0,17
Utilidades	15% CD:	0,52
TOTAL OFERTADO		4,20

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Acabados
 # Rubro:
 9.2

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 m²

Especificaciones: Pintura exterior

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Pintor	1	1,6239	2,3322	3,7872
Jornalero	1	1,6030	2,3338	3,7411
			TOTAL	7,5283

B.- Equipo y Herramientas

2. =qa.po y				
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Andamios 6 x 1,5 x 0,9	2	60,70	0,06	0,12
Balde plastico	1	3,50	0,00	0,00
Espátula Stanley 3"	2	1,80	0,00	0,00
Brocha Wilson 5"	2	6,55	0,01	0,01
	•		TOTAL	0,14

C Rendimiento	6 m²/hora	D (A+B)/C	1,28
---------------	-----------	-----------	------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Pintura satinada condor	Galón	0,11	21,59	2,37
Cinta Adhesiva ABRO	Rollo	0,10	0,67	0,07
			TOTAL	2.44

Costos Directos (D+E)		3,72
Costos Indirectos	5% CD:	0,19
Utilidades	15% CD:	0,56
TOTAL OFERTADO		<u>4,46</u>



Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Acabados
 # Rubro:
 9.3

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 m²

Especificaciones: Cemento Pulido

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,34	3,75
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Balde de const. Met.	2	1,45	0,00	0,00
Carretilla BELLOTA	1	53,39	0,01	0,28
Pala bellota	1	8,91	0,01	0,08
Esponja	1	0,15	0,00	0,00
	-		TOTAL	0,36

C Rendimiento	4 m²/hora D (A+B)	/C 1,97
---------------	---------------------------	---------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cemento ROCAFUERT	saco	0,18	7,95	1,42
Arena	m³	0,02	17,00	0,37
			TOTAL	0,37
		·		2 17

Costos Directos (D+E+F)		4,15
Costos Indirectos	5% CD:	0,21
Utilidades	15% CD:	0,62
TOTAL OFERTADO		4,97

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Revestimiento# Rubro:10.1Fecha:12/7/2018Unidad:m²Especificaciones:Revestimiento de porcelanato con simulación a madera Cielo raso

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Instal. de Revestimiento	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Carretilla BELLOTA	1	53,39	0,01	0,28
Pala bellota	1	8,91	0,01	0,08
Cortadora ceramica 40 cm	1	18,00	0,02	0,02
Recipiente para baldosas	1	4,50	0,00	0,00
			TOTAL	0,38

C Rendimiento	0,75	m²/hora	D (A+B))/C	10,54

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Porcelanato graiman etic pro q. 25x150cm	m²	0,25	47,73	11,93
Cemento Rocafuerte	saco	0,06	7,95	0,45
Arena	m³	0,01	17,00	0,09
Clavos de 1"	lb	0,04	0,67	0,03
Sika Binda porcelanato 20kg	saco	0,01	8,39	0,06
			TOTAL	12,56

Costos Directos (D+E+F)		23,10
Costos Indirectos	5% CD:	1,16
Utilidades	15% CD:	3,47
TOTAL OFERTADO		27,72





Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Revestimientos# Rubro:10.2Fecha:12/7/2018Unidad:m²Especificaciones:Pisos porcelanato Travertino Inti Claro Honed And Filled baños

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Instal. de Revestimiento	1	1,62	2,32	3,77
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7.51

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Carretilla	1	53,39	0,05	0,05
Pala	1	8,91	0,01	0,01
Cortadora de Cerámica	1	18,00	0,02	0,02
Recipiente para Baldosas	1	4,50	0,00	0,00
			TOTAL	0,08

C Rendimiento 0,6 m²/hora D (A+B)/C 12
--

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Travertino Inti Claro				
Honed And Filled 60x150	m²	0,25	95,00	23,75
Cemento Rocafuerte	saco	0,06	7,20	0,41
Arena	m³	0,01	17,00	0,09
Clavos 1"	lb	0,04	0,67	0,02
Sika Binda porcelanato 20	saco	0,01	8,39	0,05
•		-	TOTAL	24,32

Costos Directos (D+E+F)		36,97
Costos Indirectos	5% CD:	1,85
Utilidades	15% CD:	5,55
TOTAL OFERTADO		44,37

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Revestimiento# Rubro:10.3Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Revoque

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
albañil	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
			TOTAL	0,00

C.- Rendimiento 1,15 m²/hora **D.- (A+B)/C** 6,55

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tierra arcillosa	m3	0,75	0	0
Paja	cargas	0,25	3	0,75
Barniz	galon	0,03	90,200	2,255
Malla nervada	m2	0,50	5,550	2,775
			TOTAL	5,030

Costos Directos (D+E)		11,576
Costos Indirectos	5% CD:	0,58
Utilidades	15% CD:	1,74
TOTAL OFERTADO	_	<u>13,89</u>



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Revestimientos# Rubro:10.4Fecha:12/7/2018Unidad:m2

Especificaciones: Revestimietno de pared piedra andesita verde en aparejos

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Instal. de Revestimiento	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Carretilla DISENSA	1	53,39	0,05	0,05
Pala DISENSA	1	8,91	0,01	0,01
Cortadora ceramica 40 cm	1	12,00	0,01	0,01
Recipiente	1	4,50	0,00	0,00
			TOTAL	0,08

C Rendimiento	0,75 m²/hora	D (A+B)/C	10,142
---------------	--------------	-----------	--------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
MALLA NERVOMETAL				
(60X2.20)	m2	0,5	5,05	2,525
Piedra andesita verde	m2	1,00	28,51	28,51
Cemento Rocafuerte	saco	0,06	7,20	0,41
Arena	m³	0,01	17,00	0,09
Emporador Sika Bindafix 10kg	saco	0,01	2,98	0,02
	-	-	TOTAL	31,55

Costos Directos (D+E+F)		41,69
Costos Indirectos	5% CD:	2,08
Utilidades	15% CD:	6,25
TOTAL OFERTADO		50,03

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Mobiliario Diseñado# Rubro:11.1.1Fecha:12/7/2018Unidad:u

Especificaciones: Counter Recepción

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
	-	-	TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
			TOTAL	0,42

C Rendimiento	0,18 ml/hora	D (A+B)/C	44,18

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tablero MDF 2140x2600x4	u	2,35	17,38	40,84
Tablero MDF 2140x2600x15	u	1,33	\$43,07	57,28
Encimera de mámol	m2	1,63	94,00	153,22
Tiras de seike 4x4cm	u	4,00	3,50	14,00
Tornillos autoperforantes cabeza				
plana de 2"	u	50,00	0,03	1,60
Clavos sin cabeza 2"	lb	0,12	0,49	0,06
Cola Blanca	gln	0,12	7,25	0,87
Cinta led blanca	u	0,70	2,50	1,75
Lacado en color blanco y dorado	m2	2,60	10,00	26,00
			ΤΟΤΔΙ	254 78

Costos Directos (D+E)		298,97
Costos Indirectos	5% CD:	14,95
Utilidades	15% CD:	44,84
TOTAL OFERTADO		358,76



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Mobiliario Diseñado# Rubro:11.1.2Fecha:12/7/2018Unidad:u

Especificaciones: Counter Restaurante

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
	-	-	TOTAL	7.53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
-	-		TOTAL	0,42

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tablero MDF 2140x2600x15	u	4,00	17,38	69,52
Placa marmol de carrana	m2	7,29	43,07	313,98
Tiras de seike 4x4cm	u	8,00	3,50	28,00
Tornillos autoperforantes cabeza				
plana de 2"	u	100,00	0,03	3,20
Clavos sin cabeza 2"	lb	0,50	0,49	0,25
Cola Blanca	gln	0,12	7,25	0,87
Cinta led blanca	m2	8,00	2,50	20,00
Lacado en tinte	m2	8,00	8,00	64,00
	_		TOTAL	499,82

Costos Directos (D+E)	544,00
Costos Indirectos 5% CD:	27,20
Utilidades 15% CD:	81,60
TOTAL OFERTADO	652,80

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Mobiliario Diseñado# Rubro:11.1.3Fecha:12/7/2018Unidad:u

Especificaciones: Counter Bar

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7.53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
			TOTAL	0,42

C Rendimiento	0,18 ml/hora	D (A+B)/C	44,18
---------------	--------------	-----------	-------

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tablero MDF 2140x2600x15	u	4,00	17,38	69,52
Placa marmol de carrana	m2	12,00	43,07	516,84
Tiras de seike 4x4cm	u	8,00	3,50	28,00
Tornillos autoperforantes cabeza				
plana de 2"	u	100,00	0,03	3,20
Clavos sin cabeza 2"	lb	0,50	0,49	0,25
Cola Blanca	gln	0,12	7,25	0,87
Cinta led blanca	m2	8,00	2,50	20,00
Lacado en color blanco y dorado	m2	8,00	10,00	80,00
	-		TOTAL	718,68

Costos Directos (D+E)	762,86
Costos Indirectos 5% CD:	38,14
Utilidades 15% CD:	114,43
TOTAL OFERTADO	915,43



Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Mobiliario
 # Rubro:
 11.1.4

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 u

Especificaciones: Closet Modelo habitaciones dobles

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
•	-	-	TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
			TOTAL	0,42

C.- Rendimiento 0,18 ml/hora **D.- (A+B)/C** 44,18

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
MELAMINICO BLANCO PERLA 15				
mm	U	3	\$ 37,74	\$ 113,22
MELAMINICO COLOR COIGUE				
CHOCOLAT 15 mm	u	1,50	\$ 47,02	70,53
Soporte para tv 23-50 pulgadas	u	2,00	\$ 25,49	
Tornillos de 2"	u	60,00	\$ 0,45	\$ 27,00
Cola Blanca	gln	0,12	\$ 7,25	\$ 0,87
manijas	u	2,00	\$ 3,25	\$ 6,50
bisagras	u	4,00	\$ 0,65	\$ 2,60
	-		TOTAL	220,72

Costos Directos (D+E)	264,90
Costos Indirectos 5% CD:	13,25
Utilidades 15% CD:	39,74
TOTAL OFERTADO	<u>317,88</u>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Mobiliario
 # Rubro:
 11.1.5

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 u

Especificaciones: Closet Modelo Suite Presidencial

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7.53

B.- Equipo y Herramientas

D. Equipo y Horrannichtas				
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
	-		TOTAL	0,42

C.- Rendimiento 0,18 ml/hora D.- (A+B)/C 44,18

Clase	Unidad	Cantidad	Pre	ecio Unitario	Total
MELAMINICO BLANCO PERLA 15					
mm	U	3	\$	37,74	\$ 113,22
MELAMINICO COLOR COIGUE					
CHOCOLAT 15 mm	u	2,50	\$	47,02	117,55
Soporte para tv 23-50 pulgadas	u	1,00	\$	25,49	
Tornillos de 2"	u	60,00	\$	0,45	\$ 27,00
Cola Blanca	gln	0,12	\$	7,25	\$ 0,87
manijas	u	2,00	\$	3,25	\$ 6,50
bisagras	u	4,00	\$	0,65	\$ 2,60
				TOTAL	267,74

Costos Directos (D+E)		311,92
Costos Indirectos	5% CD:	15,60
Utilidades	15% CD:	46,79
TOTAL OFERTADO		374.31



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Mobiliario# Rubro:11.1.6Fecha:12/7/2018Unidad:uEspecificaciones:Closets

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7,53

B.- Equipo y Herramientas

2. Equipo y monumentas	0 (:1 1		0 1 //	T ()
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
			TOTAL	0,42

E.- Materiales

<u></u>				
Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tablero MDF 2140x2600x15	u	2,00	36,00	72,00
Tiras de 4x4cm de 3m	u	4,00	3,50	14,00
Tornillos de 2"	u	60,00	0,03	1,92
Clavos 2"	lb	0,20	0,49	0,10
mdf melaminico sahara 15mm	u	1,00	69,00	69,00
Cola Blanca	gln	0,12	7,25	0,87
Disolvente	gln	0,40	3,25	1,30
Laca Sellador	gln	0,30	11,10	3,33
manijas	u	6,00	3,25	19,50
bisagras	u	12,00	0,65	7,80
Cinta led azul de 5m	u	0,70	2,50	1,75
tinte para madera color caramelo	gln	2,60	5,00	13,00
•			TOTAL	204.57

Costos Directos (D+E)		248,75
Costos Indirectos	5% CD:	12,44
Utilidades	15% CD:	37,31
TOTAL OFERTADO		<u>298,50</u>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Pasamanos# Rubro:11.1.7Fecha:12/7/2018Unidad:ml

Especificaciones: Silla dios sol

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Ayud. de carpintero	1	1,62	2,33	3,79
			TOTAL	7,57

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Compresor + Cafetera	1	1400,00	0,14	0,14
taladro	1	83,36	0,01	0,01
equipo de soladura	1	183,00	0,02	0,02
			TOTAL	0.17

C.- Rendimiento 0,6 ml/hora **D.- (A+B)/C** 12,900

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Corte a laser en petal	min	25	1,2	30,000
TUBO REDONDO				
GALVANIZADO DE 2				
PULGX2MMX6MTS	ml	1,00	19,95	19,95
PLATINA 12 x 3 mm / 1.7	ml	1,00	2,24	2,24
tornillo de 1/2" x 1/4"	u	2,00	0,20	0,40
Pintura anticorrisiva				
dorada brillante	gln	0,01	15,15	0,15
diluyente	gln	3,86	0,49	1,90
suelda 60/11	kg	0,06	2,57	0,16
broca de acero de 1/4	u	1,00	1,34	1,34
Asiento tapizado	u	1,00	20,04	20,04
			TOTAL	76,18

Costos Directos (D+E+F)		89,0819
Costos Indirectos	5% CD:	4,45
Utilidades	15% CD:	13,36
TOTAL OFERTADO		106,90



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Mobiliario Diseñado# Rubro:11.1.8Fecha:12/7/2018Unidad:u

Especificaciones: Camas

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Jornalero	1	1,60	2,33	3,74
			TOTAL	7 53

B.- Equipo y Herramientas

Di Equipo y Horramontae				
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Sierra de Mesa	1	680,00	0,07	0,07
Cepilladora	1	1300,00	0,13	0,13
canteadora	1	1400,00	0,14	0,14
Rebajadora	1	160,00	0,02	0,02
Compresor + Cafetera	1	330,00	0,03	0,03
Taladro	1	64,00	0,01	0,01
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
			TOTAL	0,42

C.- Rendimiento 0,18 ml/hora D.- (A+B)/C 44,18

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
TABLON DE CAOBA	u	6,00	\$32,96	197,76
TABLA DE CANELO 2.50cm x 25cm				
x 3m	u	6,00	7,00	42,00
Platina 10x1cm E=2mm	u	8,00	1,34	10,72
Clavos sin cabeza 2"	lb	0,50	0,49	0,25
Cola Blanca	gln	0,12	7,25	0,87
Pernos de 12mm	u	8,00	90,00	720,00
Pintado color dorado automotriz	m2	6,00	12,00	72,00
Grabado y corte en laser	min	100,00	0,35	35,00
Lacado en color y dorado	m2	6,00	10,00	60,00
•			TOTAL	1138.60

 Costos Directos (D+E)
 1182,78

 Costos Indirectos
 5% CD: 59,14

 Utilidades
 15% CD: 177,42

 TOTAL OFERTADO
 1419,33

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Ventanas# Rubro:12.1Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Ventanas de madera y vidrio

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,6239	2,3197	3,77
Ayud. de Carpintero	1	1,6239	2,3322	3,79
		-	TOTAL	7,55

B.- Equipo y Herramientas

, ,				
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Compresor	1	330,0000	0,0327	0,0327
Taladro percutor iskra perles	1	64,0000	0,0063	0,0063
Cepillo	1	24,0000	0,0238	0,0238
Sierra eléctrica	1	160,0000	0,0159	0,0159
Torneador eléctrico	1	850,0000	0,0843	0,0843
Lijadora	1	320,0000	0,0317	0,0317
			TOTAL	0,1948

 C.- Rendimiento
 0,10 m²/hora
 D.- (A+B)/C
 9,50

E. Materiales				
Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Vigueta de eucalipto 10x10cm	u	0,5	12	6,00
Clavos de 3"x1/4"	lb	0,0280	0,4930	0,01
Tornillos 2"	u	20,0	0,0320	0,64
Cola blanca	galón	0,1058	7,2500	0,77
Tinte pinturas Unidas	galón	0,1322	5,8200	0,77
Laca Unilac tranparente	galón	0,1322	10,1000	1,34
Vidrio 4mm	m2	1,00	6,6900	6,69
	-		TOTAL	10,22

Costos Directos (D+E+F)		19,72
Costos Indirectos	5% CD:	0,99
Utilidades	15% CD:	2,96
TOTAL OFERTADO		23.66



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Puerta# Rubro:13.1Fecha:12/7/2018Unidad:uEspecificaciones:Puerta de plafonada de madera

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,32	3,77
Ayud. de Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
		-	TOTAL	7,55

B.- Equipo y Herramientas

_: _quipo) ::o::u:::o::uo				
Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Compresor	1	330,00	0,03	0,03
Taladro percutor iskra perles	1	64,00	0,01	0,01
Cepillo	1	24,00	0,02	0,02
Sierra eléctrica	1	160,00	0,02	0,02
Torneador eléctrico	1	850,00	0,08	0,08
Lijadora	1	320,00	0,03	0,03
			TOTAL	0,19

C Rendimiento	0,10 m²/hora	D (A+B)/C	77,49
	-, -		, -

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Jampas de MDF 4cm	u	0,09		7,63
Horizontal MDF 4cm	u	0,03	85,00	2,81
Vertical MDF 4cm	u	0,05	85,00	4,19
Bordes de puesta MDF 1,5cm	u	0,01	35,00	0,26
Tablero vertical MDF 2cm	u	0,08	75,00	5,98
Tablero horizontal MDF 2cm	u	0,02	75,00	1,22
Recubrimiento de jampa 1,5cm	u	0,03	35,00	1,16
Recubri. De uniones en tabl. vert. Y hori.1,5cr	u	0,11	35,00	3,83
Bisagras de 3"	u	1,59	0,25	0,40
Clavos de 3"x1/4"	lb	0,03	0,49	0,01
Tornillos 2"	u	9,52	0,03	0,30
Cola blanca	galón	0,11	7,25	0,77
Tinte pinturas Unidas	galón	0,13	5,82	0,77
Laca Unilac tranparente	galón	0,13	10,10	1,34
Cerradura con llave kitset 686-US3	u	0,53	35,00	18,52
		-	TOTAL	49,18

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Puertas
 # Rubro:
 13.2

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 u

Especificaciones: Puerta Corredera de Vidrio

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Peon	1	1,6000	2,3197	3,7115
Instal. de Revestimiento	1	1,8105	2,3197	4,1998
	-		TOTAL	7,9113

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Taladro percutor iskra perles	1	64,0000	0,0063	0,0063
	-		TOTAL	0,0063

C Rendimiento	0,10 m²/hora	D (A+B)/C	7,97
	-,	(/	. ,

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cerradura de embutir puerta principal de aluminio	u	0,50	19,60	9,80
Vidrio Flotado trasparente 6mm	m2	1,05	13,50	14,18
Puerta aluminio natural	m2	1,0	76,02	76,02
			TOTAL	100.00

Costos Directos (D+E+F)		107,9698
Costos Indirectos	5% CD:	5,40
Utilidades	15% CD:	16,20
TOTAL OFERTADO		129,56



Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Pasamanos
 # Rubro:
 14.1

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 ml

Especificaciones: pasamanos de metal

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Carpintero	1	1,62	2,33	3,79
Ayud. de carpintero	1	1,62	2,33	3,79
			TOTAL	7,57

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
brocha wilson 2"	1	2,27	0,00	0,00
balde	1	2,00	0,00	0,00
taladro	1	83,36	0,01	0,01
equipo de soladura	1	183,00	0,02	0,02
			TOTAL	0,03

C.- Rendimiento 0,6 ml/hora **D.- (A+B)/C** 12,669

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO REDONDO GALV	ml	1,00	19,95	19,95
PLATINA 12 x 3 mm / 1.7	ml	1,00	2,24	2,24
tornillo de 1/2" x 1/4"	u	2,00	0,20	0,40
PINT ANTICORR NEGRA	gln	0,01	15,15	0,15
diluyente	gln	3,86	0,49	1,90
suelda 60/11	kg	0,06	2,57	0,16
broca de acero de 1/4	u	1,00	1,34	1,34
taco fisher #10	u	2,00	0,01	0,02
	•		TOTAL	26,16

Costos Directos (D+E+F)		38,8311
Costos Indirectos	5% CD:	1,94
Utilidades	15% CD:	5,82
TOTAL OFERTADO		<u>46,60</u>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Instalaciones Eléctricas# Rubro:15.1Fecha:12/7/2018Unidad:punto

Especificaciones: Instalaciones de Luminarias

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Electricista	1	1,68	2,33	3,92
Ayudante de				
electricista	1	1,67	2,33	3,89
			TOTAL	7,82

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Escalera metálica	1	78,22	0,08	6,07
Taladro	1	127,40	0,13	16,56
	-		TOTAL	1,19

C.- Rendimiento 1,5 punto **D.- (A+B)/C** 6,20

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cable rígido AWG#				
12	m	4	0,46	1,840
Tubo Conduit PVC				
1/2"	m	1,2	0,4	0,480
Tubo Conduit EMT				
1/2"	m	2,8	1,05	2,940
Cable rígido AWG #				
14	m	18	0,35	6,300
Cinta aislante 10				
yardas	u	0,1	0,34	0,034
			TOTAL	11,59

Costos Directos (D+E)		17,79
Imprevistos	5% CD:	0,89
Utilidades	15% CD:	2,67
TOTAL OFERTADO		21,35



Obra: Hosteria Dinca

Rubro:Jardineria# Rubro:18.1Fecha:12/7/2018Unidad:m²

Especificaciones: Jardin Vertical

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Jardinero	1	1,62	2,33	3,78
Jornalero	1	1,60	2,33	3,73
	-	-	TOTAL	7,52

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Herramienta manual	0,23	32,12	0,03	0,01
			TOTAL	0,01

C.- Rendimiento 0,35 m²/hora **D.- (A+B)/C** 21,49

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Vegetación	U	100,00	0,45	45,00
Lagrimas de niño	u	50,00	0,56	28,00
Malla Geomembrana	m2	1,00	12,50	12,50
Triplex 20 mm tipo A	m2	1,00	22,34	22,34
Tubos de pvc de 1"Micro-asperción	U	0,75	3,85	2,89
MALLA NERVOMETAL (60X2.20)	m2	0,5	5,05	2,525
PERFIL C 50 x 25 x 1.85 mm	u	0,25	7,59	1,898
Fieltro	m2	1,00	4,20	4,20
GRAPAS 1" x 9	kg	0,20	1,90	0,38
			TOTAL	119,7300

Costos Directos (D+E)		141,2228
Costos Indirectos	5% CD:	7,06
Utilidades	15% CD:	21,18
TOTAL OFERTADO		<u>169,47</u>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Hosteria Dinca

 Rubro:
 Jardineria
 # Rubro:
 18.2

 Fecha:
 12/7/2018
 Unidad:
 u

Especificaciones: Jardin Vertical

A.- Mano de Obra

Clase	Cantidad	Jornal/Hora	F. Mayoración	Total
Jardinero	1	1,62	2,33	3,78
Jornalero	1	1,60	2,33	3,73
			TOTAL	7,52

B.- Equipo y Herramientas

Clase	Cantidad	Valor	Costo/hora	Total
Herramienta manual	0,23	32,12	0,03	0,01
			TOTAL	0,01

C.- Rendimiento 0,35 m²/hora **D.- (A+B)/C** 21,49

E.- Materiales

Clase	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Pino enanano	U	8,00	8,00	64,00
Cipres enanano	u	10,00	15,00	150,00
Plantas medicinales	m2	50,00	0,50	25,00
Plantas ornamentales	m2	120,00	0,75	90,00
Cactus	U	1,00	3,85	3,85
Pencos	m2	2	5,05	10,100
Tierrra	saco	5,00	7,59	37,950
		·	TOTAL	380,9000

Costos Directos (D+E)		402,3928
Costos Indirectos	5% CD:	20,12
Utilidades	15% CD:	60,36
TOTAL OFERTADO		482,87



PRESUPUESTO Hosteria Dinca Àrea de terreno: 2255.32 m2 Àrea de construcción: 1808.33 12-jul-18 RUBRO # UNIDAD P. UNITARIO CANT. P. TOTAL **Obras Preliminares** 1.1 Remolición de pared de bahereque 16,59 \$ 20,82 \$ 345,33 m² 251,72 \$ 14,12 \$ 3.554,32 1.2 Remoción de cielos rasos m² 503.22 \$ 4.76 \$ 2.397.43 1.3 Limpieza a mano m² 1.4 Desalojo de material 150 \$ 4,83 \$ 724,69 m² 1808,33 \$ 1.5 Replanteo m² 0.56 \$ 1.011,78 Propuesta de Diseño 2. Pisos 26,67 | \$ 5.006,21 2.1 Piso Flotante coigue chocholate aleman 187,71 \$ m² 1,72 \$ 450 \$ 776,20 2.2 Barrederas de madera m² 45,82 \$ 2.3 Revestimiento piso de gres m² 45,1 \$ 2.066,62 3. Mamposteria 3.1 Mampostería de ladrillo 229,67 10,53 \$ 21,81 | \$ m² 4.Tabiqueria 4.1 Tabiquería de Gypsum m2 10,58 \$ 24,18 \$ 255,77 5. Cubierta 5.1 Envigado de Madera y metal 29,16 \$ 12,70 \$ 370,31 m² 7.30 \$ 29.16 \$ 212.70 5.2 Entirado de madera m² 29,16 \$ 21,34 \$ 622,24 5.3 Enduelado m² 8,06 \$ 234.89 29.16 \$ 5.4 Cubierta de teja artesanal m² 5.5 Pergola de metal con acabado maderado 9,03 \$ 144,47 m² 16,00 \$ 6. Cielo Raso 22,13 \$ 6.1 Cielo Raso de Gypsump 260.43 \$ 5.762.57 m² 6.2 Cielo Raso de madera 86.99 \$ 19.51 \$ 1.697.13 m² 7. Hormigón 7.1 H°S° en gradas y rampas 35 \$ 173,16 \$ 6.060,64 m³ 8. Instalaciones Sanitarias 28,03 \$ 588.67 8.1 Accesorios de baño 21| \$ juego 21 \$ 435.68 \$ 8.2 Juego sanitario 9.149.26 963,06 \$ 11 \$ 10.593.63 8.3 Cabina de baño u 8.4 Grifería 21 \$ 271,66 \$ 5.704.95 u 9. Acabados 9.1 Pintura interior 1205.44| \$ 4.20 | \$ 5.060.12 m²

530,22 \$

30 \$

m²

m²

4,46 \$

4.97 \$

9.2 Pintura exterior

9.3 Cemento pulido

2.366,85

149.23



						•
10. Re	vestimientos					
	Revestimiento de porcelanato maderado en cielo					
10.1	raso	m²	3,82		27,72	\$ 105,90
10.2	Revestimiento porcelanato piso y paredes baños	m²	279,01	\$	44,37	\$ 12.378,90
10.3	Revoque	m²	210,33	\$	13,89	\$ 2.921,82
10.4	Revestimiento de pared de piedra andesita verde	m²	145,41		50,03	\$ 7.275,13
11. Mo	biliario					
11.1 M	obiliario Diseñado					
11.1.1	Counter recepcion	u	1	\$	358,76	\$ 358,76
11.1.2	Counter restaurante	u	1	\$	652,80	\$ 652,80
11.1.3	Counter bar	u	1	\$	915,43	\$ 915,43
11.1.4	Closet Modelo habitaciones dobles	u	2	\$	317,88	\$ 635,77
11.1.5	Closet Modelo Suite Presidencial	u	1	\$	374,31	\$ 374,31
11.1.6	Closets	u	15	\$	298,50	\$ 4.477,52
11.1.7	Silla dios sol	u	4	\$	106,90	\$ 427,59
11.1.8	Camas Diosa Luna	u	13	\$	1.419,33	\$ 18.451,35
11.2 M	obiliario Tiendas de Diseño	•				
11.2.1 R	ECEPCIÓN					
	SILLA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	u	1	\$	141,75	\$ 141,75
11.2.2 S	ALA DE ESPERA	•			, i	
	SOFA VINO CON METAL FORJADO (1 PERSONA)	u	4	\$	204,75	\$ 819,00
	SOFA CHERSTERFIELD CUERO (3 PERSONA)	u	1	\$	630,00	
	MESA DE CENTRO METAL DESGASTADO	u	2	\$	303,45	\$ 606,90
11.2.3 H	IABITACION RECEPCIONISTA					
CAMA	INDIVIDUAL DE MADERA CON ESPALDAR CALADO	u	1		744,25	\$ 744,25
	MESAS DE NOCHE REDONDA	u	2	\$	194,25	\$ 388,50
11.2.4 S	ALA DE MASAJES					
	camillas de masaje	u	2	\$	241,50	\$ 483,00
11.2.5 A	DMINISTRACIÓN	•				
	ESCRITORIO OFICINA GOLD BLACK ITALIA	u	1	\$	878,85	\$ 878,85
	SILLA GIRATORIA EJECUTIVO	u	1	\$	231,00	\$ 231,00
	ECTANTEDIA I IDDOC V DEDICAC					
	ESTANTERIA LIBROS Y REPISAS	u	1	\$	472,50	\$ 472,50
11.2.6 B	ar					
	MESA MARBLE CUADRADA	u	4	\$	795,90	\$ 3.183,60
	SILLAS CONFERTENCE ROSA	u	12	\$	149,00	\$ 1.788,00
	TABURTES INTI	u	4	\$	141,75	\$ 567,00
11.2.6 R	RESTAURANTE					,
N	MESAS MARMOL RECTANGULAR MALA METAL	u	7	\$	817,90	\$ 5.725,30
	SILLAS LAUREN KELLY WEASTLER	u	42		146,00	\$ 6.132,00
	SOFA SOUFLE KELLY WEASTLER	u	12		227,85	\$ 2.734,20
	MESA BAJA REDONDA	u	3		261,75	\$ 785,25
	MEST BINITIES OF BIT		<u> </u>	<u> </u>	201,10	100,20



<u> </u>
567,0
260,6
378,0
378,0
294,0
1.543,5
315,0
481,7
227,8
1.181,2
6.377,4
257,2
2.352,5
315,0
2.343,6
5.880,0
4.116,0
3.704,0
1.008,0
911,4
882,0
·
483,0
·
1.029,0
252,0
241,5
210,0
126,0
,
1.824,9
2.402,4
882,0
504,0
231,0
912,4
662,2
430,5
199,5



						•
11.2.15	SUITE PRESIDENCIAL					
	TV SONY LED 50"	u	1		912,45	
	CAMA KING SIZE ALMOHADILLADO	U	1	\$	1.984,50	
	MESA DE NOCHE ELEGANT VIRACOCHA	u	2	\$	235,20	
	SILLONES VIOLETA CHIC	u	2	\$	261,75	
	MESA REDONDA DE CENTRO METAL VIDRIO	u	1	\$	246,75	\$ 246,75
	CHIMENEA ELECTRICA	u	1	\$	315,00	\$ 315,00
11.2.16	HABITACION SENCILLA					
	MESA DE NOCHE TAMBORA	u	2	\$	126,30	\$ 252,60
	SILLON ROUND SOUFFLE	u	1	\$	215,25	\$ 215,25
	MESA BAJA REDONDA DE CENTRO MADERA	u	1	\$	207,90	\$ 207,90
	TV SONY LED 40"	u	1	\$	585,90	\$ 585,90
11.2.17	HABITACION TRIPLE	•		•		-
	VELADOR REDONDO DESGASTADO	u	5	\$	242,45	\$ 1.212,25
	SILLON ROUND SOUFFLE	u	3	\$	215,25	
	MESA BAJA REDONDA DE CENTRO MADERA	u	1	\$	207,90	\$ 207,90
	TV SONY LED 40"	u	1	\$	585,90	
12. Vei	ntanas					
12,1	Ventanas de madera y vidrio	m²	1,5	\$	23,66	\$ 35,49
13. Pu			, -	<u> </u>	-,	
	Puertas de madera	l u	1	\$	152,00	\$ 152,00
	Puertas correderas de vidrio	u		\$	129,56	
	samanos	<u>l</u>		<u> </u>	-,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	I			Ι		
14.1	Pasamanos de metal forjado	l m	21,31	<u>\$</u>	46,60	\$ 992,99
	talaciones Electricas y Sistema Contraincendio		,0.	Ι Ψ	.0,00	-
	Instalación de luminarias	pto	480	\$	17,79	\$ 10.249,54
	Señaletica en sintrax con vinil adhesivo	u pio	100		2,00	
	Extintor de 40 lb	u	20		38,00	\$ 760,00
10.0	Detector De Humo Fotoelectrico Direccionable	u	20	Ψ	30,00	γ 700,00
15.4	Bosch D7050	lu	46	l ¢	62,55	\$ 2.877,30
	ninarias	u u	40	Ψ	02,00	ψ 2.077,00
	ERCO Quadra Downlight	l u	240	Φ.	40,34	\$ 9.681,60
	ERCO Compar Downlight pendular	u	3	\$	187,00	\$ 561,00
10.2	ERCO Compar Downlight pendular	u	3	Φ	107,00	φ 561,00
16.3	ERCO Tesis Luminarias empotrables de suelo	l u	62	\$	41,44	\$ 2.569,28
	ERCO Gimbal Proyector empotrable	u	83	\$	54,34	\$ 4.510,22
	ERCO Starpoint Downlight pendular	u u	7	\$	120,40	\$ 4.510,22
	ERCO Starpoint Downight pendular	u u	12	\$	47,90	\$ 574,80
	Lámpara Colgante Vintage	u u	7	\$	140,00	\$ 980,00
		 			86,33	,
	Sconce Luminaria de pared 482137 / 1W	u	28	\$,
16.9	Lámpara colgante Aros Oro	u	2	\$	230,00	\$ 460,00





16.10 3800/5WL Odeon Light BOCCOLO	u	8	\$ 57,89	\$	463,12
Lámpara de pared HOLLY HUNT OMBRE					
16.11 SCONCE	u	20	\$ 145,00	\$	2.900,00
 16.12 Tom Dixon lámpara colgante esfera de oro 50cm	u	4	\$ 170,00	\$	680,00
16.13 Lámpara de mesa Boxter	u	10	\$ 124,55		1.245,50
16.14 APLIQUE DE PARED BOLEBROOK	u	2	\$ 86,45		172,90
16.15 APLIQUE DE PARED skyligth sunset	u	21	\$ 83,25		1.748,25
16.16 Cinta LED BLANCA	m²	250			625,00
17. Decoración		200	2,00	1 +	020,00
17.1 Pileta patio central con fuego	u	1	\$ 452,08	\$	452,08
17.2 Sistema acuático huerto	u	1	\$ 273,00	\$	273,00
17.3 Fogata huerto	u	1	\$ 142,22		142,22
17.4 Tina de baño gold	u	2	\$ 903,00	\$	1.806,00
17.5 Cortinas	u	27	\$ 147,96	\$	3.994,92
17.6 Jarrones	u	15	\$ 94,82	\$	1.422,30
17.7 Alfombras	u	30	\$ 126,35	\$	3.790,50
17.8 Cuadros y antiguedades	u	15	\$ 126,47	\$	1.897,05
17.9 Espejos	u	20	\$ 102,90	\$	2.058,00
17.10 Banner publicitario	u	1	\$ 44,25	\$	44,25
17.11 estante para flyers	u	2	\$ 126,01	\$	252,02
17.12 Tejidos	u	12	\$ 225,75	\$	2.709,00
17.13 Floreros	u	15	\$ 68,25	\$	1.023,75
17.14 Cojines	u	30	\$ 49,58	\$	1.487,40
Letreros recepción, patio y restaurante letras de					
17.15 metal con luz LED	u	3	\$ 420,00	\$	1.260,00
18. Jardines					
18.1 Jardin vertical	m²	19,61			3.323,26
18.2 Huerto	u	1	\$ 482,87		482,87
		Total Cons	truccion	\$	264.918,90

	PRESUPUESTO TENTATIVO DE DISEÑO INTERIOR									
19. Dis	eño Interior									
19.1	Propuesta de Diseño Interior	m2	12	1808,33	\$	21.699,96				
			Total Diseño +Co	\$	286.618,86					
			Precio m2 de Co	\$	146,50					



UNIVERSIDAD DE CUENCA

			TIEMPOS SEMANAS			TIEMPOS SEMANAS			TIEMPOS SEMANAS						
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					MEG										
	1		1	,,	MES 1			MES 2			MES 3				
COD ACTIVIDADES	UND.	VALOR	%OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Obras Preliminares 1.1 Remolición de pared de bahereque	2	\$ 345,33	0,13%	\$345,33						1 1			1		
1.1 Remolición de pared de banereque 1.2 Remoción de cielos rasos	m² m²	\$ 345,33 \$ 3.554,32		\$3.554,32								-			
1.3 Limpieza a mano	m²	\$ 2.397,43		\$2.397,43								-			
1.4 Desalojo de material	m ²	\$ 724,69		\$724,69											
1.5 Replanteo	m²	\$ 1.011,78		\$1.011,78								-			
2. Pisos		1.011,71	0,0070	ψσ,.σ											
2.1 Piso Flotante coigue chocholate aleman	m²	\$ 5.006,21	1,89%		\$5.006,21					l I					
2.2 Barrederas de madera	m²	\$ 776,20			\$776.20							-			
2.3 Revestimiento piso de gres	m²	\$ 2.066,62			\$2.066,62							-			
3. Mamposteria		Ψ 2.000,02	0,7070		42.000,02										
3.1 Mampostería de ladrillo	m²	\$ 229,67	0,09%		\$229,67			I		I I					
4.Tabiqueria		Ψ 220,0.	0,0070		\$220,0 .										
4.1 Tabiquería de Gypsum	m²	\$ 255,77	0,10%	l			\$255,77	ı							
5. Cubierta	- '''	Ψ 200,77	0,1070				Ψ200,11								
5.1 Envigado de Madera y metal	m²	\$ 370,31	0,14%		\$370,31			ı							
5.2 Entirado de madera	m²	\$ 212,70			\$212,70										
5.3 Enduelado	m²	\$ 622,24			ΨΖ1Ζ,70	\$622,24									
5.4 Cubierta de teja artesanal	m²	\$ 234,89				\$234,89									
5.5 Pergola de metal con acabado maderado	m²	\$ 144,47				Ψ201,00		\$144,47							
6. Cielo Raso		¥,	0,0070					Ψ,							
6.1 Cielo Raso de Gypsump	m²	\$ 5.762,57	2,18%				\$ 5.762,57	I		I I					
6.2 Cielo Raso de madera	m²	\$ 1.697,13					\$ 1.697,13					-			
7. Hormigón		1.007,10	0,0170				Ψσσ.,.σ								
7.1 H°S° en gradas y rampas	m³	\$ 6.060,64	2,29%	Г	I	\$6.060,64		T		<u> </u>					
8. Instalaciones Sanitarias		ψ 0.000,0	2,2070			ψο.σσσ,σ.									
8.1 Accesorios de baño	juego	\$ 588,67	0,22%		I				\$ 588,67						
8.2 Juego sanitario	u	\$ 9.149,26							\$ 9.149,26						
8.3 Cabina de baño	u	\$ 10.593,63							\$ 10.593,63						
8.4 Grifería	u	\$ 5.704,95							\$ 5.704,95					1	
9. Acabados	•							,							
9.1 Pintura interior	m²	\$ 5.060,12	1,91%								\$5.060,12				
9.2 Pintura exterior	m²	\$ 2.366,85									\$2.366,85			(
9.3 Cemento pulido	m²	\$ 149,23	0,06%			\$149,23									
10. Revestimientos		<u> </u>				, ,									
Revestimiento de porcelanato maderado	I	1	I				\$405.00								
10.1 en cielo raso	m²	\$ 105,90	0,04%				\$105,90							1	
Revestimiento de porcelanato piso y							£40.070.00								
10.2 paredes baños	m²	\$ 12.378,90					\$12.378,90							<u> </u>	
10.3 Revoque	m²	\$ 2.921,82						\$2.921,82							
Revestimiento de pared de piedra															
10.4 andesita verde	m²	\$ 7.275,13	2,75%					\$7.275,13						<u> </u>	
11. Mobiliario															
11.1 Mobiliario Diseñado															
11.1.1 Counter recepcion	u	\$ 358,76										\$ 358,76			
11.1.2 Counter restaurante	u	\$ 652,80										\$ 652,80			
11.1.3 Counter bar	u	\$ 915,43										\$ 915,43			
11.1.4 Closet Modelo habitaciones dobles	u	\$ 635,77										\$ 635,77			
11.1.5 Closet Modelo Suite Presidencial	u	\$ 374,31											\$ 374,31		
11.1.6 Closets	u	\$ 4.477,52											\$ 4.477,52		
11.1.7 Silla dios sol	u	\$ 427,59											\$ 427,59		
11.1.8 Camas Diosa Luna	u	\$ 18.451,35	6,96%										\$ 18.451,35		



UNIVERSIDAD DE CUENCA

											- Co	VERSIDAU DE DUENCA			
11.2 Mobiliario Tiendas de Diseño															
11.2.1 - 11.2.17 Camas, mesas, sillas, escritorios,	u														
veladores,etc	u	\$ 78.610,71	29,67%											\$ 78.610,71	
12. Ventanas															
12,1 Ventanas de madera y vidrio	m²	\$ 35,49	0,01%						\$35,49						
13. Puertas															
13.1 Puertas de madera	u	\$ 152,00	0,06%						\$152,00						
13.2 Puertas correderas de vidrio	u	\$ 129,56	0,05%						\$129,56						
14. Pasamanos															
14.1 Pasamanos de metal forjado	m	\$ 992,99	0,37%						\$992,99						
15. Instalaciones Electricas y Sistema Contrain	cendio	S													
15.1 Instalación de puntos para luminarias	pto	\$ 10.249,54	3,87%							\$ 10.249,54					
15.2 Señaletica en sintrax con vinil adhesivo	u	\$ 200,00	0,08%							\$ 200,00					
15.3 Extintor de 40 lb	u	\$ 760,00	0,29%							\$ 760,00					
Detector De Humo Fotoelectrico															
15.4 Direccionable Bosch D7050	u	\$ 2.877,30	1,09%							\$ 2.877,30					
16. Luminarias															
16.1-															
16.16 Downgligths, apliques, lámparas, etc.	u	\$ 30.431,71	11,49%							\$ 30.431,71					\$ 22.612,49
17. Decoración															
17.1 Cuadros, floreros, alfombras,etc	u	\$ 22.612,49	8,54%												
18. Jardines															
18.1 Jardin vertical	m²	\$ 3.323,26	1,25%											\$ 3.323,26	
18.2 Huerto	u	\$ 482,87	0,18%											\$ 482,87	
TOTALES		\$ 264.918,90	100%												
INVERSIONES		SEMAN <i>A</i>	Ĺ	\$8.033,56	\$8.661,71	\$7.067,01	\$20.200,28	\$10.341,42	\$27.346,56	\$44.518,55	\$7.426,96	\$2.562,76	\$23.730,78	\$82.416,84	\$22.612,49
% ACU		ACUMULA	DO	\$8.033,56	\$16.695,26	\$23.762,27	\$43.962,55	\$54.303,97	\$81.650,53	\$126.169,08	\$133.596,04	\$136.158,80	\$159.889,57	\$242.306,41	\$264.918,90
% SEMA			AL	3,0%	6,30%	8,97%	16,59%	20,50%	30,82%	47,63%	50,43%	51,40%	60,35%	91,46%	100,00%






Finalmente, se puede afirmar que la propuesta de diseño interior realizada, tiene como objetivo rescatar aspectos y características importantes estéticas y funcionales del antiguo y reconocido complejo Arqueológico de Ingapirca, considerado como fuente principal de ingresos turísticos del sector. Para ello, se realizó un estudio estético en el Capítulo #1, en donde se pudo conocer y determinar las características más importantes que dejó la cultura Inca y de cierta forma, trasladarla a la época actual.

Además, al observar que el diseño interior que la hostería ya poseía, no estaba en contexto cultural ni cumplía con los reglamentos necesarios se generó una propuesta de diseño interior con carácter propias que ayudará a promover y potenciar a los antiguos y reconocidos vestigios ubicados en la provincia de Cañar. Además, el uso de antiguas técnicas constructivas ayudará a acercar más al usuario con las costumbres y raíces andinas. También aportará a la calidez del espacio, ya sea por su propuesta cromática o por el uso de la tierra en la construcción. Otro aspecto a considerar, fue la jerarquización, pues este, era un semblante muy común dentro la cultura Inca, así que se propuso generar una unidad compacta entre sí, para que permita la conexión directa al patio central desde cada uno de los espacios de la edificación.

Finalmente, la propuesta de diseño interior trasmite la identidad Incaica y Cañari, trasferidos por los complejos arqueológicos al ser visitados; puesto que utiliza como material principal la piedra andesita verde, materia reconocido de Ingapirca, pero fusionado con un estilo Art Decó, que con sus ideales de diseño y decoración aportará con la elegancia requerida para cada uno de los espacios creados, contrastado con una propuesta cromática basada en el arcoíris símbolo del mundo andino.





3.7 Bibliografía:

- Ambientación y Estilo. (2019). *Tipos de Iluminación. Características de la iluminación artificial*. Recuperado de http://www.estiloambientacion.com.ar/a/iluminaciontipos/
- Arriaga, J. (1965). Apuntes de arqueología Cañar. Cuenca: Prisa Editorial
- Aurora Turiba, Iv. (2018). *Turismo Rural Alojamiento. Obtenido de Mobiliario*y equipamiento para hosterías. Recuperado de http://aurora.turiba.lv/training/ES/Accommodation ES/Part 68.ht6m
- Corso, L. D. (2014). *Color, arquitectura y estados de ánimo*. Universidad de Morón. Recuperado de http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/Pesquisa/Color%20 arquitectura%20y%20estados%20de%20%E1nimo.pdf
- Crespo, M. R. (2011). *La Condesa*. Diario el Mercurio. Recuperado de https://www.elmercurio.com.ec/314671-la-condesa/
- Estilo Ambientacion. (2018). Siete claves de diseño para el dormitorio. Recuperado de http://estiloambientacion.com.ar./
- Fresco, A (1985). La arqueología de Ingapirca Ecuador. Costumbres funerarias, cerámica y otros materiales. Cañar: Editoriales Ecuador.
- EcuRed. (s.f.). *Andesita Verde*. Recuperado de EcuRed: https://www.ecured.cu/Andesita
- Ermec. (2018). *Ermec.com*. Recuperado de Iluminación de hoteles con tecnología led, por Ermec Ilu: http://www.ermec.com/Iluminacion-de-hoteles.htm Garviria.
- Fresco González, A. (1980). *Excavaciones en Ingapirca*. Guía del complejo arqueológico y monumental de Ingapirca. Cuenca: Museo Arqueológico y Galerías de Arte del Banco Central del Ecuador.

- Fresco González, A. (1982). *Excavaciones en Ingapirca*. Guía del complejo arqueológico y monumental de Ingapirca. Cuenca: Museo Arqueológico y Galerías de Arte del Banco Central del Ecuador.
- Fresco Cordero, J. (1995). *Nueva Imagen de Ingapirca. Costumbres*funerarias, cerámica y otros materiales. Cañar: Editoriales Ecuador.
- Hospitality-fun.com. (2018). Herramientas para turismo especial. For

 Handicap Traveler. Recuperado de:
 http://www.herramientasparaturismoespecial.com/adaptatuhotel.ht
 m
- Hotel Andaz / Zürcher Arquitectos. (2015). Plataforma Arquitectura.

 Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761818/hotel-andaz-zurcher-arquitectos
- Hotel Corte San Pietro / Daniela Amoroso. (2013). Plataforma Arquitectura. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-318359/hotel corte-san-pietro-daniela-amoroso
- INSSBT (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo).
 (2018). Ergonomía Gobierno de España. Recuperado de http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4 a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=cd2781be508a3310VgnVCM 1000008130110 aRCRD
- (INPC), I. N. (s.f.). Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. *Complejo***Arqueológico Ingapirca. Recuperado de: http://patrimoniocultural.gob.ec/complejoarqueologico-ingapirca/





- Navarro, F. (2004-2018). *La Ergonomía Ambiental*. Ecuador: Editorial INESEM.
- (PDOT), P. d. (s.f.). Gobierno del Cantón el Tambo El Tambo, ubicación,

 límites y más. Recuperado de http://www.gadimetambo.gob.ec/tambo/
- Rockwool. (2018). Soluciones de aislamiento para el sector hotelero.

 RockWool Firesave Insulation. Recuperado de http://www.rockwoolrti.com/en/marine-and-offshore/firesafe/
- Rojas C, J. (2006). El complejo arqueológico de Ingapirca. Azogues: Editorial J.H. Rojas C
- Ruta arqueológica Qhapaq Ñan. (2016). Recuperado de

 https://es.scribd.com/document/102704610/Ruta-ArqueologicaQhapaq-Nan-reconstruyendo-la-historia-del-Tomebamba-Imperial
- Salazar, H. N. (2017). *Complejo Arqueológico del Coyoctor*. (K. Benavides, Entrevistador)
- Panero, J., Zelnik, M., & Castán, S. (2016) Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: Gustavo Gili.

KATHERINE ANTONELLA BENAVIDES CALLE

160





INDICE DE ILUSTRACIONES

-Ilustración 1: Ecuador todo en un solo lugar Fuente: SlideShare1 -Ilustración 2. Dimensiones diferentes posiciones Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores
-Ilustración 3. Posición de Sentada Fuente: Libro, Dimensiones Humana en los Espacios Interiores2
-Ilustración 3.1: Adultos Mayores Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espa cios Interiores2
-Ilustración 4 .Personas en silla de Ruedas Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Es pacios Interiores
-Ilustración 5 .Alcance Vertical
Esp. Interiores
-Ilustración 12: Ergonomìa Mesas restaurante Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en lo Espacios Interiores
-llustración 16: Duchas Fuente: Libro, D. H. en los E.I
ña

-llustración 24: Equinoccio de Invierno Fuente: Mateo Ponce, 2014	.38
-llustración 25: Flora al rededor del C.A.I Fuente: INPC	.38
-Ilustración 26: Adentro- Afuera Fuente: INPC	39
-Ilustración 27: Andesita muro Fuente: INPC	
-Ilustración 29: Divisiòn del Mundo Andino	
-Ilustración 30: La Cuatriparticion	40
-lustración 30: Ceramicá Incaica Ingapirca Fuente: Escavaciones en Ingapirca Antonio Fresco	
-llustración 31: Cantón El Tambo Fuente: Gobierno Del Cantón Cañar -llustración 32: Ubicación Geográfica Cantón El Tambo Fuente: Plan de Ordenamiento Teri	
rial del Cantón El Tambo	
-llustraciòn 33: Población por rama de Actividad Fuente: GAD, El Tambo	
-llustración 34: Vista huerto- patio Fuente: Hosteria la Condesa	
-llustración 35: Àreas verdesFuente: Hosteria la Condesa	
-ilustración 36: Vista parqueaderoFuente: Hosteria la Condesa	
-llustración 37: Casa 1990Fuente: Hosteria la Condesa	
-llustración 38: Nueva Intervención.Fuente: Hostería la Condesa	
-llustración 39: Cuantificación de Turistas Fuente: Hosteria La Condesa	
-llustración 40: Patio Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 41: Piscinas Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 42: Habitación Hotel C.S.P Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 43: Estar Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-ilustración 44. Estar Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 45: Restaurante Hotel H.C.S.P Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 45: Habitación Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura.	
-llustración 46: Camas Hotel H.C.S.P Fuente: Plataforma Arquitectura	
-ilustración 47: Patio Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-ilustración 48:Restaurant Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-ilustraciòn 49: DormitiorioHotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 50: Iluminación Hotel Corte de San Pietro Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustraciòn 51: Cromàtica, habitacion y baños Hotel Corte de San Pietro Fuente: Platai	
ma Arquitectura	
-llustraciòn 52: Materialidad, habitacion y estar Hotel Corte de San Pietro Fuente: F	
taforma Arquitecturataforma Arquitectura	
-llustraciòn 53: Àrea social, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 54: Exteriores, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 55: Suite, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 56: Spa, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 57: Habitación, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 57: Habitación, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura -Ilustración 58: Restaurante, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 59: Vista dormitorio, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 60: Habitación doble, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-llustración 61: Mobiliario Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	
-nashavion o 1, iviodiliano molei Andaz i delle, Flatalonna Andulectula	.oo





llustraciòn 62: Camas Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	83
-Ilustraciòn 63: Dia ingreso, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	83
-Ilustraciòn 64: Sala de Estar, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	83
-Ilustraciòn 65: Noche ingreso, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	83
-Ilustraciòn 66: Restaurante, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	83
-Ilustración 67: Cromàtica, habitacion y baños Hotel Andaz Fuente: Plataforma	ı Ar-
quitectura	84
-Ilustraciòn 68: Materialidad, Hotel Andaz Fuente: Plataforma Arquitectura	84
-Ilustraciòn 69: Dios Viracocha, Corona Fuente:	86
-Ilustraciòn 70: Dios Inti, Corona Fuente:	86
-Ilustraciòn 71: Diosa Luna, Corona Fuente:	86
-Ilustración72:PropuestaCromática	88





INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Categorización de Establecimiento de Alojamiento Turistico Fuente: R	18
Tabla 2: Requisitos de Categorización para Hosterías Fuente: R.A.T	s en
los espacios interiores.	21
Tabla 4Adultos Mayores Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espa Interiores	
Tabla 5 Niños Fuente: Libro, Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores	
Tabla 6: Dimensiones Recepcion Fuente: Libro D.H. en los E.I	23
Tabla 7: Dimensiones Sala de esta	
Tabla 8: Dim. Mesa Restaurante Fuente: Libro D.H. en los E.I	23
Tabla 9: Dim. Mesa Restaurante Fuente: Libro D.H. en los E.I	24
Tabla 10: Dim. Habitaciones Fuente: Libro D.H. en los E.I	24
Tabla 11: Dim. Inodoro Fuente: Libro, D.H en los E.I	24
Tabla 12: Dim. Lavado Fuente: Libro D.H. en los E.I	24
Tabla 13: Duchas Fuente: Libro D.H. en los E.I	24
Tabla 14: Analisis Cromático de tendencias 2018 segú, sensaciones Fuente: E	3CN
COOL HUNTER	
Tabla 15: Cuadro de unidades por área Fuente: Comité español de iluminación	
Tabla 16: tipos de iluminación artificial Fuente: Estilo ambientación	
Tabla 17: Sistemas de Iluminación Eficientes Fuente: Estilo ambientación	
Tabla 18: Luminarias recomendadas para hostelería Fuente: ERCO	
Tabla 20 : Materiales aislantes termo/acústicos	
Tabla 21 : Mobiliario recomendados para áreas de Hospedaje	
Tabla 22: Materiales recomendados para establecimientos de Alojamiento	
Tabla 23 : Unidades Arquitectònicas del Ingapirca	
Tabla 24: Tipos de Aparejos Fuente: Tesis, Balarezo y Jaramillo	39
Tabla 25 : Dioses Incas	
Tabla 26: Población total de la Provincia de Cañar Fuente: Plan De Ordenamie	
Territorial Del Cantón El Tambo.	
Tabla 27: Población total de la Provincia de Cañar Fuente: Plan De Ordenamie	
Territorial Del Cantón El Tambo.	
Tabla 28: Cuadro de àreas Hosteria, Estado Actual	
Tabla 29: Analisis del Reglamento de Alojamiento Turìstico del Ecuador aplicac	
la Hosteria La Condesa	
Tabla 30: Analisis del Reglamento del Buen Vivir de la Municipalidad de Azogu	
seccion establecimientos de Alojamiento	
Tabla 31: Analisis de la ordenza ergonòmica de Julios Panero y Martin Zelnik	
Tabla 33: Diagnòstico Recepción	
Tabla 34: Diagnòstico Sala de Espera	60

Tabla 35: Diagnòstico Restaurante	62
Tabla 36: Diagnòstico Cocina	6
Tabla 37: Diagnòstico Huerta	6
Tabla 38: Diagnòstico Sala de Estar	6
Tabla 39: Diagnòstico Pasillo Exterior	6
Tabla 40: Diagnòstico Cabañas	6
Tabla 41: Diagnòstico Habitaciòn Doble	6
Tabla 42: Diagnòstico Suite Individual	7
Tabla 43: Diagnòstico Suite Doble	7
Tabla 44: Diagnòstico Suite Presidencial	7
Tabla 45: Diagnòstico Sala de Estar 2	74
Tabla 45: Diagnòstico Hab. Sencilla	70
Tabla 46: Identificaciòn de problemas y necesidades	78
Tabla 47: Ideaciòn Sistema Costructivo	8
Tabla 48: Ideaciòn materialidad	8
Tabla 49: Ideaciòn luminaciòn	88
Tabla 50: Lùmenes por àrea aplicada a la hosterìa Fuente: Dialux	92
Tabla 51: Caracterìsticas de Luminarias empleadas Fuente: ERCO	93