

FDC 005_18

FDC 001_01

FDC 005_18



FDC 001_01



SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES

DEPÓSITO DE PINTURA/PIGMENTOS (GRAFITIS)

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.



CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN ELEMENTO:
ESPACIALIDAD EXTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1 / 200

LÁMINA : 14 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC



FDC 020_02
FDC 020_04

FDC 010_05

FDC 020_02



FDC 010_05



FAC 020_03



FDC 020_04



FAC 020_05



SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES
- DEPÓSITO DE PINTURA/PIGMENTOS (GRAFITIS)

DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
- DESPRENDIMIENTO (FALTANTE)

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.



CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN ELEMENTO:
ESPACIALIDAD EXTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:125

LÁMINA : 15/34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC



FDC 027_09

FDC 021_02

FDC 027_09



FDC 021_02



SIMBOLOGÍA

DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO

CORTE

DESPRENDIMIENTO (FALTANTE)


NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.



CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN ELEMENTO:
CARPINTERÍA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA :
ENERO 2015.

DIGITACIÓN :
GRUPO DE TESIS.

ESCALA :
1:125

LÁMINA :
16/34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC



FDC 026_05

FDC 026_05

FDC 026_05



SIMBOLOGÍA

EXPOSICIÓN DE INSTALACIONES

EXPOSICIÓN INADECUADA DE INSTALACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.



CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN ELEMENTO:
ESPACIALIDAD INTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:125

LÁMINA : 17 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC



FDC 016_02

FDC 016_02



NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.



CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN ELEMENTO:
ESPACIALIDAD INTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA :
ENERO 2015.

DIGITACIÓN :
GRUPO DE TESIS.

ESCALA :
1:125

LÁMINA :
18/34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC


SIMBOLOGÍA

EXPOSICIÓN DE INSTALACIONES

EXPOSICIÓN INADECUADA DE INSTALACIONES




FDC 005_17


FDC 009_02

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA DE SÓTANO:
ESTRUCTURA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 19 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC


SIMBOLOGÍA






FDC 003_06


FDC 011,014,015_01


FDC 018_03


FDC 021_06


FDC 026_06

SIMBOLOGÍA

- CAMBIOS SUPERFICIALES
  - MANCHAS
- DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
  - PÉRDIDA DE MATERIAL (PEQUEÑOS FRAG.)
  - DESPRENDIMIENTO (FRAGMENTOS MEDIANOS)
- FISURAS / GRIETAS
  - FISURA
- DEFORMACIÓN
  - PANDEO

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA BAJA:
ESTRUCTURA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.


ESCALA : 1:200

LÁMINA : 20 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC





FDC 006_09


FDC 006_08


FDC 009_06


FDC 011,014,015_04



FDC 011,014,015_03


FDC 012_12


FDC 016_03


FDC 026_05

SIMBOLOGÍA



NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PRIMERA PLANTA ALTA:
ESTRUCTURA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 21 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 012_15


FDC 022_03


FDC 027_11

SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES	MANCHAS	FDC 022_03
FISURAS / GRIETAS	FISURA	FDC 012_15
DEFORMACIÓN	DESPLAZAMIENTOS	FDC 027_11

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN SEGUNDA PLANTA ALTA:
ESTRUCTURA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 22 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 003_02


FDC 005_01


FDC 005_06


FDC 005_09


FDC 005_10

SIMBOLOGÍA



NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA DE SÓTANO:
CUBIERTA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 23 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC





FDC 006_05 MANCHAS



FDC 022_02



FDC 028_03



FDC 006_05

SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES
- MANCHAS

DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
- PÉRDIDA DE MATERIAL (PEQUEÑOS FRAG.)
- PUDRICIÓN
- DESPRENDIMIENTO (FRAGMENTOS MEDIANOS)

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA BAJA:
CUBIERTA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.


ESCALA : 1:200

LÁMINA : 24 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 006_05


FDC 006_10


FDC 013_07


FDC 026_10


FDC 027_08

SIMBOLOGÍA

- CAMBIOS SUPERFICIALES
  - MANCHAS
- DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
  - PUDRICIÓN
  - DESPRENDIMIENTO (FRAGMENTOS MEDIANOS)
  - ROTURA
- FISURAS / GRIETAS
  - FISURA
- DEFORMACIÓN
  - PANDEO

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PRIMERA PLANTA ALTA:
CUBIERTA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 25 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 017_01


FDC 027_13


FDC 027_12

SIMBOLOGÍA

DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
- PÉRDIDA DE MATERIAL (PEQUEÑOS FRAG.)
- DESPRENDIMIENTO (FRAGMENTOS MEDIANOS)

FISURAS / GRIETAS
- FISURA

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN SEGUNDA PLANTA ALTA:
CUBIERTA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 26 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC





FDC 006_03

SIMBOLOGÍA

CAMBIOS QUE ALTERAN EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN

ALTERACIÓN DE MATERIALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA DE CUBIERTAS:
CUBIERTA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 27 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 003_04


FDC 009_02


FDC 005_08


FDC 008_02

SIMBOLOGÍA



NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA DE SÓTANO:
PISOS

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 28 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC





FDC 013_04



FDC 005_14

SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES — MANCHAS

FISURAS / GRIETAS — FISURA

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA BAJA:
PISOS

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 29 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC





FDC 013_04

SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES — MANCHAS

DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO — DESPRENDIMIENTO (FALTANTE)

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN SEGUNDA PLANTA ALTA:
PISOS

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 30 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 005_04

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA DE SÓTANO:
ESPACIALIDAD INTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 31 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC

SIMBOLOGÍA

EXPOSICIÓN DE INSTALACIONES
- EXPOSICIÓN INADECUADA DE INSTALACIONES

CAMBIOS QUE ALTERAN EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN
- AGREGADO




FDC 006_15


FDC 012_06


FDC 026_07

SIMBOLOGÍA

CAMBIOS SUPERFICIALES	MANCHAS
EXPOSICIÓN DE INSTALACIONES	EXPOSICIÓN INADECUADA DE INSTALACIONES
CAMBIOS QUE ALTERAN EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN	AGREGADO

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PLANTA BAJA:
ESPACIALIDAD INTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 32 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC




FDC 009_12


FDC 009_13

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN PRIMERA PLANTA ALTA:
ESPACIALIDAD INTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 33 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC

SIMBOLOGÍA

DEGRADACIÓN / DESPRENDIMIENTO
- DESPRENDIMIENTO (FRAGMENTOS MEDIANOS)

EXPOSICIÓN DE INSTALACIONES
- EXPOSICIÓN INADECUADA DE INSTALACIONES





FDC 022_05

NOMBRE DEL PROYECTO :

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MANUALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBREGIONAL - 6

PRODUCTO :

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOJA, LA CALLE DEL FAROL Y LA AV. 12 DE ABRIL.

CONTENIDO :

-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO.
-DAÑOS EN SEGUNDA PLANTA ALTA:
ESPACIALIDAD INTERNA

Carla Argudo Z.
Gabriela Orellana B.
Diana Palacios M.
Victoria Pérez L.

FECHA : ENERO 2015.

DIGITACIÓN : GRUPO DE TESIS.

ESCALA : 1:200

LÁMINA : 34 /34

OBSERVACIÓN :

FORMATO DE LÁMINA BASE PROPIEDAD DEL INPC

SIMBOLOGÍA

EXPOSICIÓN DE INSTALACIONES

EXPOSICIÓN INADECUADA DE INSTALACIONES