



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura

CONSERVACIÓN URBANA A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS QUE AFECTAN AL PAISAJE HISTÓRICO URBANO, CASO DE ESTUDIO "EL BARRANCO DEL RÍO TOMEBAMBA", ENTRE EL PUENTE DEL VADO Y EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS"

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de arquitecto

Autores

Grace Catalina Gavilanes Palacios | C.I. 0105715635 catagavilanes@hotmail.com

María Teresa Monserrate Oyola | C.I. 0705250405 maritee96@gmail.com

Director

Jaime Sebastián Astudillo Cordero | C.I. 0102594629

Cuenca - Ecuador 12 de noviembre de 2021

Portada El Barranco del río Tomebamba, Grace Gavilanes, 2019, Cuenca-Ecuador





3.4. Identificación de amenazas del PHU

En esta etapa de la investigación, se estableció la identificación de amenazas desde una visión técnico-política y desde la perspectiva ciudadana.

Para la visión técnico-política se utilizó un grupo de indicadores, los cuales se midieron a través de la frecuencia, que permitió determinar cual de ellos son los más recurrentes en el área de estudio y señalar las posibles amenazas.

Para la identificación de amenazas desde la perspectiva ciudadana, se utilizaron herramientas de participación ciudadana que permitieron involucrar a la ciudadanía.

3.4.1. Visión técnico-política

titula una visión técnico-política.

Histórico Urbano mediante la visión técnico- porcentaje en términos de su frecuencia. política se desarrollará de manera visual y por medio de indicadores, los mismos que surgen a partir de las categorías establecidas por Van Oers v Bandarin (2012), las cuales también los destacan por Jaramillo y Bermeo (2017). Estas categorías y sus indicadores, sirven en la problemática del área de estudio.

el comportamiento de los indicadores o total seis: efectos derivados de ellas. Cada indicador Para la identificación de amenazas debe determinarse mediante un cuidadoso existente en el PHU del área de estudio; como recorrido visual en el área de estudio, tomando primera fase se desarrolló el procedimiento en cuenta el diagnóstico desarrollado en el que permitió evaluar los efectos de cada sector. Los indicadores encontrados fueron amenaza de manera cuantitativa, aplicando registrados en un mapa; en cada uno de ellos, conocimientos técnicos adquiridos en la se analizó mediante un conteo, la magnitud de carrera de Arquitectura, por esta razón se afectación al PHU. La reiteración del indicador representa la existencia de la amenaza en el área de estudio. Mientras que el resultado El análisis de las amenazas del Paisaie del conteo del indicador, se midió como un

El presente trabajo de titulación se basó en las categorías e indicadores planteados en la tesis de Jaramillo y Bermeo (2017). Dichos indicadores sirvieron para reflejar o valorar los aspectos de las amenazas presentes en el interpretando que principalmente El Barranco área de análisis. El conjunto de categorías que del río Tomebamba presenta un impacto Para identificar amenazas, se observó mencionan Jaramillo y Bermeo (2017) son en de reestructuración económica debido a las

- Incremento de la urbanización y desarrollo urbano a escala global
- Falta de preocupación medio-ambiental v sustentabilidad
- El impacto del cambio climático
- Rol variable de las ciudades como conductores del desarrollo
- 5. Surgimiento de la industria turística
- Percepción sobre los valores del patrimonio cultural

Sin embargo, por tema tiempo, e

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Cuenca

actividades comerciales, la gran afluencia sufrir el impacto de fuerzas, que se las puede desarrollo propio de la ciudad, sociedad y turística existente en el, y su importante entender como amenazas y convertir en tecnología, se deben adaptar los nuevos usos influencia en la conservación del patrimonio; riesgos que afecten los valores, la autenticidad esta investigación se desarrolló con tres e integridad de las ciudades históricas. categorías, las mismas que se relacionan más a la realidad existente en el área de estudio. estas son:

- 1. Rol variable de las ciudades como conductores del desarrollo
- 2. Surgimiento de la industria turística
- 3. Percepción sobre los valores del patrimonio cultural

3.4.1.1. Categorías e indicadores

De acuerdo a la investigación de Van a. Cambios de uso Oers y Bandarin (2012), Jaramillo y Bermeo (2017), el Paisaje Histórico Urbano de las ciudades históricas patrimoniales puede transformación y

desarrollo de estas tipológica. investigaciones, se establecieron categorías como fueron mencionadas anteriormente; cada una de ellas establecen indicadores en ocasiones no se acoplan correctamente los relevantes que permiten entender y gestionar nuevos usos. Por ejemplo, se toman decisiones la conservación de las ciudades históricas. Las cómo reemplazar usos que en un principio mismas serán mencionadas a continuación:

1. Categoría: Rol variable del área de estudio como conductor del desarrollo

Indicadores

y diferentes actividades en el sitio, acorde a la configuración del conjunto urbano; conservando su base histórica, funcional v

Sin embargo, al aplicar dichos procesos, fueron residenciales o de equipamiento, por usos comerciales o en el mejor de los casos, se los habilita para usos mixtos; puesto que el tema económico es generalmente influyente y llega a afectar la parte cultural, arquitectónica, social y espacial de la urbe.

A pesar de ello, se debe reconocer la necesidad de cambio, pues la ciudad es un procesos de "organismo vivo" que requiere cambiar y renovación urbana, adaptarse, aunque conservando sus valores.



cultural

La globalización en muchos casos protegida y valorada.

económica conduce a una rápida priorización y sus productos. comercialización del espacio, además produce el apropiamiento de la cultura y patrimonio c. Contaminación visual que es claramente visible en los centros históricos, donde muchos negocios alteran o

b. Pérdida de autenticidad y diversidad desfiguran el patrimonio arquitectónico y el fomentada por la corriente de la globalización Paisaje Histórico Urbano.

inmateriales constituyen un peso en el en edificaciones, desarrollando una pérdida de la calidad de vida. significado social. Es decir, en una ciudad identidad, diversidad cultural y autenticidad. la diversidad cultural pasa a ser uno de los de tal manera que el sentido de pertenencia principales patrimonios y como tal debe ser desaparece junto con su valor. En la mayoría de los casos, esto se debe a la introducción de empresas internacionales con marcas general, la reestructuración poderosas que reemplazan a tiendas locales y

Este tipo de contaminación es

e industrialización, que se expresa en temas como la publicidad, que afecta la visualización Lamentablemente, existe una pérdida del paisaje, respecto a su estética. Son ciertos desacredita y devalúa la cultura de los de valores que provoca un daño a lo que elementos que no son arquitectónicos y que habitantes de la ciudad, mal entendiendo la corresponde a las percepciones físicas que se alteran la estética del entorno y la imagen del idea de progreso o desarrollo, vinculandolo vinculan con la cultura y el discurso urbano. paisaje, Dichos elementos pueden ser carteles, exclusivamente a lo económico. Por eso, se Si las actividades culturales disminuyen, la cables, antenas, postes, entre otros; todos debe considerar que la arquitectura, la parte historia urbana se ve directamente afectada y estos tienen un impacto negativo en los seres urbana, la vegetación y ciertas expresiones da paso a que se realicen malas intervenciones humanos y el medio ambiente, reduciendo así

> De esta forma, las fachadas de edificaciones patrimoniales quedan destruidas u ocultas por la superposición de carteles, el paisaje queda cubierto por cables y antenas. Esta es una manera en la que la arquitectura se desvaloriza y el espacio público es invadido por postes y carteles publicitarios, dejando al paso peatonal obstruido, además de la vegetación destruida.

Por tal motivo, debe existir coherencia y la comprensión de la comunidad sobre él, económico. lo que dificulta la correcta identificación del Paisaje Histórico Urbano de la ciudad.

d. Gentrificación

central por su fortaleza económica. Por lo de población en áreas gentrificadas. cual, el valor económico del suelo produce desigualdad social donde la clase rica domina el proceso de vida social.

La gentrificación está vinculada a **e. Desarrollo** con los valores patrimoniales que tienen las una mala gestión, debido a los procesos edificaciones y espacios históricos en los que de transformación urbana y renovación de son colocados, ya que es una situación que las áreas centrales y zonas consolidadas de

se hallan sobre todo en cambios a partir de la históricos y arquitectónicos de un lugar, regeneración urbana de barrios, alteraciones creando una pérdida gradual de la identidad culturales y de estructura ocupacional; del sitio. La rehabilitación urbana suele generar consecuencia de los cambios de usos de suelo barreras sociales, así como las intervenciones que priorizan el factor económico y provocan contemporáneas, los cambios en las efectos negativos como el desplazamiento forma de expresar una cultura y reflejar una actividades y en el paisaje urbano, llevan a la social, supresión de heterogeneidad social sociedad, corre el peligro de convertirse en gentrificación; fenómeno en el que los agentes en los barrios, disminución de la tasa de un elemento que busque énfasis en un solo inmobiliarios privados reconquistan el área ocupación de viviendas y en general pérdida

arquitectura monocultural

arquitectura existe la atenta contra la estética del espacio público las ciudades, tomando en cuenta el ámbito preocupación de preservar los caracteres esenciales del PHU en el que se interviene. No obstante, el fenómeno de la globalización Las principales causas de gentrificación puede destruir los valores culturales, sociales,

> Por lo tanto, la arquitectura al ser una factor, el económico, desarrollando así una arquitectura monocultural. Un desarrollo de arquitectura monocultural tiene como resultado la construcción de edificaciones homogéneas sin identidad, como es el caso de los centros comerciales y franquicias.

Figura 166

Iconografías de los indicadores: Rol variable de las ciudades como conductores del desarrollo



1. Cambios de uso



2. Pérdida de autenticidad v diversidad cultural



3. Contaminación visual



4. Gentrificación



5. Desarrollo de arquitectura monocultural

Fuente: Autoras, 2020





Fuente: Diego Orellana, 2018

- 2. Categoría: Surgimiento de la industria turística en el área de estudio
- **Indicadores**
- a. Deterioro y pérdida de bienes patrimoniales, culturales arqueológicos

El patrimonio territorial se ha incorporado a la industria del turismo de masas, lo que implica riesgos y requiere cooperación en la conservación y gestión del patrimonio cultural. El turismo sin control y manejo es un verdadero problema para sitios patrimoniales, debido a la concentración masiva de turistas y a los cambios de usos tradicionales, por usos destinados a satisfacer las necesidades del turista.

Las grandes afluencias turísticas, sin control y manejo de las capacidades de carga, provocan deterioro y pérdida de de la ciudad. Asimismo, el lucrativo de dichos así como plazas que prescinden de su valor bienes patrimoniales, culturales y en especial usos, incita a los propietarios de edificaciones cívico. en lugares arqueológicos, pues son sitios históricas ubicadas en zonas influyentes a que no fueron diseñados para ser atractivos implementarlos, hasta cierto punto, de una turísticos y sufren un serio riesgo respecto a su manera excesiva, repetitiva, y en ocasiones se realicen malas prácticas de conservación, permanencia en el tiempo.

debido a la actividad turística

El turismo se ha convertido en un elemento fuerte en el sector económico. Por c. Deterioro de la calidad espiritual y ello, algunas edificaciones patrimoniales han sido intervenidas para realizar actividades económicas, resultando ser incompatibles con la relación tradicional entre la tipología y la morfología, ya sea arquitectónica o urbana.

se crea incompatibilidad con las edificaciones creando un riesgo para los aspectos del patrimoniales, es común encontrar en la patrimonio, a causa de intervenciones **b. Desarrollo de usos incompatibles** ciudad áreas donde se concentran bares y modernas. Teniendo como resultado un discotecas, solo para satisfacer las necesidades deterioro de la calidad espiritual y estética del de los turistas.

estética del sitio

peligro al patrimonio material, sino también vienen nuevos habitantes, lo cual cambia las afecta al patrimonio inmaterial. La alta relaciones sociales, culturales y tradicionales. afluencia de turistas ha provocado que las Causando de esta manera la rotura y pérdida Dado que los usos comerciales son ciudades del patrimonio histórico se vean de la calidad espiritual y estética; pues los económicamente beneficiosos, provoca un afectadas económicamente y pierdan sus nuevos residentes no son portadores de los desplazamiento de los usos tradicionales, los cualidades espirituales. Es así, que catedrales mismos valores cargados de significados que cuales desaparecen poco a poco del imaginario o iglesias pierden su valor simbólico religioso; construyeron socialmente estos espacios.

La industria turística impulsa a que sitio.

Además, mediante las nuevas

intervenciones impulsadas por la industria turística, surge un repoblamiento en esos El turismo masivo, no sólo pone en espacios y se genera gentrificación; dado que

Por su parte, el turismo fomenta la Figura 169 comercialización extrema de las costumbres Iconografías de los indicadores: Surgimiento de valores del patrimonio urbano y tradiciones locales, creando negocios la industria turística lucrativos, que desgastan la esencia cultural del patrimonio inmaterial. Convirtiendo la cultura local en un puro objeto de consumo, dando paso a la pérdida de la autenticidad y su verdadero significado.



1. Deterioro y pérdida de bienes patrimoniales, culturales v arqueológicos



2. Desarrollo de usos incompatibles debido a la actividad turística



3. Deterioro de la calidad espiritual y estética del sitio

Fuente: Autoras, 2020.

3. Categoría: Percepción sobre los

Indicadores

a. Poco interés y ausencia de sentido de pertenencia

El patrimonio constituye un legado cultural, fuente de identidad de las ciudades y las personas. Es importante apreciar su valor y protegerlo; porque el proceso de globalización en el mundo y el desarrollo de economías, han provocado una creciente demanda por resguardar los espacios de pertenencia.

La participación de la población en los procesos de construcción de la ciudad genera una garantía de su conservación. Por lo tanto, la ciudadanía requiere apropiarse del patrimonio arquitectónico y urbano, pues forman un entorno que guarda la memoria

pertenencia. Sin embargo, la falta de interés de los involucrados a menudo significa una mala gestión de los bienes patrimoniales, sociales, desinformación, falta de compromiso destrucción de los conjuntos históricos.

experimenta cada ser humano, puede entenderse como el espíritu de protección. La población al tener identidad, seguridad y e interés en la conservación de bienes condiciones óptimas.

de la vida cotidiana y le da el sentido de **b. Pérdida de identidad y respeto** cultural

la esencia que mantiene lo auténtico de la internacionales. sentido de pertenencia que sociedad, que es su propia cultura.

La falta de sentido de pertenencia pertenencia a un lugar o espacio, genera un patrimoniales crea en las nuevas generaciones de la protección del patrimonio, lo cual incluye sentimiento comunitario elevado y disposición ausencia de identidad cultural y al perderla, la falta de instrumentos legales, una conflictiva a seguir normas de convivencia, cuidar su se está dejando atrás los valores, tradiciones, división de tareas entre las profesiones, entorno y mantenerlo en buen estado; de símbolos, creencias y comportamientos que actitud corporativa conservacionista que esta manera, los lugares patrimoniales y las forman el sentimiento de pertenencia. Por lo no le da prioridad al cuidado contínuo, el herramientas de gestión se encontrarán en tanto, la conservación del patrimonio, sobre mantenimiento y obras de refacción. El todo intangible, se encuentra en un estado de cumplimiento de la normativa también riesgo al perderse la diversidad cultural de las depende de la voluntad y el deseo de las comunidades o ciudades históricas.

Conocer nuestro patrimonio ayuda a desarrollar una conciencia más profunda de nuestras raíces, permite comprender La población local debe luchar contra la riqueza de otros pueblos y culturas. El dado que las necesidades económicas, razones la aculturación progresiva de las costumbres, respeto al patrimonio es la puerta al diálogo puesto que es un efecto negativo que provoca intercultural. Por ello, se debe generar y a la normativa; inducen a la población a la la pérdida de identidad y respeto cultural de garantizar el respeto por la conservación de la población residente. Es decir, se pierde los bienes patrimoniales locales, nacionales e

c. Normativa deficiente

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Este indicador refleja las debilidades personas de conservar los edificios, sitios y

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Cuenca

lugares patrimoniales bajo circunstancias ser específicas en cada centro histórico, con Figura 170 tanto normales como excepcionales; a fin de la posibilidad de actuación diversa, para evitar riesgos aún mayores para el patrimonio garantizar la conservación del patrimonio. cultural.

Las carencias funcionales de la gestión, de acuerdo a la condición del patrimonio, se debe al mal manejo de las normativas y excepcionalidad v autenticidad.

deficiente inflexible, no permite que las intervenciones pasado. arquitectónicas en los centros históricos y sus alrededores sean eficientes, por lo que en cierta medida, es responsable de la sustitución histórica, se da origen al "olvido", dado que del tejido urbano, que se considera riesgoso sin ella no es factible la conservación de en cuanto a los inmuebles y entornos de valor conocimientos, para transmitir formas de patrimonial. Debido a que no constituyen cultura. Consecuentemente, no se tendría instrumentos adecuados, para controlar la identidad y las nuevas generaciones no renovación y proteger los bienes culturales podrían percibir el valor del patrimonio. edificados. Estas normas y ordenanzas deben

d. Pérdida de memoria histórica

El valor del patrimonio depende de cómo se representa la memoria histórica, en requerimientos que mantienen sus valores de muchos casos, el patrimonio arquitectónico es el que la materializa. En este sentido, un bien cultural histórico patrimonial tiene un valor o que sirve como recurso, para hacer presente el

Por lo cual, si se pierde la memoria

Iconografías de los indicadores: Percepción sobre los valores del patrimonio urbano



1. Poco interés y ausencia de sentido de pertenencia



2. Pérdida de identidad v respeto cultural



3. Normativa deficiente



4. Pérdida de memoria histórica

Fuente: Autoras, 2020.

3.4.1.2. Resultados

visualmente la existencia de ellos, en la zona.

de cada tramo y una total del área de estudio, presenta casos. mediante iconografías según los indicadores, antes expuestos.

distribuido en: 9 casos referentes al indicador sitio, indicador presente en 3 casos.

de cambio de uso de suelo, que representa

industria turística cuenta con 9 casos, los correspondiente a un solo caso. En el tramo I, comprendido entre cuales retribuyen a su 100.00%. De ellos, el Puente de El Vado hasta el Puente de El ninguno corresponde al indicador, deterioro Centenario (Figura 172), según los resultados y pérdida de bienes patrimoniales, culturales amenazas presentes en el tramo I es; en primer obtenidos (Figura 173), se evidenció que la y arqueológicos; a diferencia del indicador lugar, la categoría con relación al rol variable de categoría, rol variable de las ciudades como desarrollo de usos incompatibles debido a las ciudades como conductores del desarrollo. conductores del desarrollo, es la amenaza la actividad turística, que con 6 casos posee De forma conjunta en segundo lugar, las que más destaca con un total de 24 casos el 66.67%. Seguido del 33.33 % referente al categorías: surgimiento de la industria encontrados, lo que corresponde a su 100.00%, deterioro de la calidad espiritual y estética del turística y percepción sobre los valores del

Por último, se evidenció la categoría el 37.50%. Seguido del 16.67% demostrado percepción sobre los valores del patrimonio En base a los indicadores, se realizó un en el indicador de pérdida de autenticidad y urbano, con 9 casos equivalente a su 100.00%; recorrido en el área de estudio, evidenciando diversidad con 4 casos; mientras que 8 de ellos, 3 de estos, es decir el 33.33% hacen referencia aquellos aspectos que permiten identificar corresponde al indicador de contaminación al indicador, poco interés y ausencia de visual, que ostenta el 33.33%. El 12.50% sentido de pertenencia. Con un resultado restante, se manifiesta en los 3 casos referente mayoritario de 55.56% se exhiben 5 casos del Con la finalidad de mapear estos a gentrificación; solo el indicador vinculado a indicador, normativa deficiente. Mientras que resultados, se hizo representaciones gráficas desarrollo de arquitectura monocultural, no la pérdida de identidad y respeto cultural, se convierte en un indicador sin resultados en este tramo; y el 11.11% guarda relación con La categoría de surgimiento de la el indicador, pérdida de memoria histórica,


> En conclusión, la incidencia de patrimonio urbano, respectivamente.

Figura 171

Indicadores presentes en el área de estudio (Tramo I) Simbología Cambios de uso Pérdida de autenticidad y diversidad cultural Contaminación visual Gentrificación Desarrollo de usos incompatibles debido a la actividad turística Deterioro de la calidad espiritual y estética del sitio Poco interés y sentido de pertenencia Pérdida de identidad y respeto cultural Normativa deficiente Pérdida de memoria histórica 200 300 m

Fuente: Autoras, 2020.

Figura 172 Resultados de la frecuencia de los indicadores presentes en el área de estudio (Tramo I)



Fuente: Autoras, 2020.



Puente de El Centenario hasta el Puente de Todos los Santos, tramo II (Figura 174), se la contaminación visual, es el resultado del sitio. mayoritario con 10 casos que representa el 50.00%. El 10.00% excedente, referente a 2

En el sector establecido desde el al desarrollo de arquitectura monocultural. a su 100.00%. El 38.88% establecido por 7

evidencia como resultados (Figura 175), la de la industria turística, su 100.00% resultado mayoritario de 50.00% se exhiben alta incidencia de la categoría, rol variable corresponde a 13 casos; de los cuales 9 casos del indicador, normativa deficiente; del área de estudio como conductor del ninguno, está vinculado con el deterioro y en tanto que la pérdida de identidad, con un desarrollo; su total de 20 casos son pérdida de bienes patrimoniales, culturales solo caso expone el 5.56%, similar situación concernientes a su 100.00%, que se y arqueológicos. Contrario al 69.23%, representa, pérdida de memoria histórica. desglosan en los siguientes indicadores; el relacionado a 9 casos del indicador, 35.00% se detalla en 7 casos vinculados, desarrollo de usos incompatibles debido a cambio de uso de suelo. Un solo caso, igual la actividad turística; seguido del 30.77% con mayor presencia en el tramo II, es la al 5.00%, pertenece al indicador, pérdida demostrado en 4 casos en el indicador, referente al rol variable de las ciudades de autenticidad y diversidad; sin embargo, deterioro de la calidad espiritual y estética como conductores del desarrollo; seguida

casos, se vincula al indicador, gentrificación; percepción sobre los valores del patrimonio turística. mientras que no existen valores relacionados urbano, con un total de 18 casos equiparable

casos, responde al indicador, poco interés y En cuanto a la categoría, surgimiento ausencia de sentido de pertenencia. Con un


Por consiguiente, la amenaza en segundo lugar, la categoría percepción sobre los valores del patrimonio urbano. Con respecto a la categoría, Finalmente, el surgimiento de la industria



Facultad de Arquitectura y Urbanismo




Figura 174 *Indicadores presentes en el área de estudio (Tramo II)*



Fuente: Autoras, 2020.



Figura 175 Resultados de la frecuencia de los indicadores presentes en el área de estudio (Tramo II)



representados en los dos tramos, es evidente 0.00%. que la mayor parte de problemas en toda el área son los correspondientes a la categoría

Al cuantificar los indicadores (Figura asignado al indicador de gentrificación. en un 7.41% y en un 3.70% el de pérdida 178) que están presentes en toda el área Finalmente en esta categoría, el indicador de identidad y respeto cultural. de estudio (Figura 179), es decir todos los de desarrollo de arquitectura monocultural es

del rol variable de las ciudades como categoría, percepción sobre los valores del 22 casos concerniente a su 100.00%; conductores del desarrollo, con un total de patrimonio urbano, ocupa el segundo lugar resaltando el 68.18% equivalente al indicador 44 casos concerniente a su 100.00%; del de incidencia en el área de estudio, con un desarrollo de usos incompatibles debido a la cual el indicador de contaminación visual total de 27 casos perteneciente a su 100.00%; actividad turística, proseguido del 31.82% presenta un 40.91% y el indicador de del cual el 51.85% refiere al indicador de perteneciente al deterioro de la calidad cambios de uso es alusivo al 36.36%. Siendo normativa deficiente, seguido del 37.04% espiritual y estética del sitio. Sin embargo, el notoria la diferencia con el indicador de alusivo al de poco interés y sentido de indicador de deterioro y pérdida de bienes pérdida de autenticidad y diversidad cultural, pertenencia. Mientras que el indicador de patrimoniales, culturales y arqueológicos no equivalente a un 11.36%; igual porcentaje pérdida de memoria histórica se presenta presenta porcentaje.

Es así que en tercer lugar, tenemos la amenaza referente con la categoría de La amenaza relacionada con la surgimiento de la industria, que presenta



Universidad de Cuenca


Figura 177 Indicadores presentes en el área de estudio



Fuente: Autoras, 2020.

Figura 178 Resultados de la frecuencia de los indicadores presentes en el área de estudio

100.00%



Fuente: Autoras, 2020.

Universidad de Cuenca





El total de amenazas encontradas Figura 180 fueron 93, que representan el 100.00% (Figura Porcentaje y relevancia de las amenazas 181). Se evidenció que 44 casos, equivalente al 47.31%, son de la categoría rol variable de las ciudades como conductores del desarrollo; consecuentemente es la principal amenaza que incide en el área de estudio. Seguido del 29.03%, referente a la percepción sobre los valores del patrimonio urbano, presente en 27 casos; mientras que, el tercer lugar lo ocupa la amenaza correspondiente al surgimiento de la industria turística, con 22 casos concerniente al 23.66% del total.

identificadas en el área de estudio

Rol variable de las ciudades como conductores del desarrollo



Surgimiento de la industria turística



Percepción sobre los valores del patrimonio urbano



Total de amenazas encontradas



Fuente: Autoras, 2020.

1. Categoría: Rol variable del área de genera consecuencias en el aspecto cultural, **estudio como conductor del desarrollo** arquitectónico, social y espacial del sector.

Según los resultados obtenidos, en la categoría "Rol variable del área de estudio 1975, la siguiente edificación (Figura 182) como conductor del desarrollo", se establece tenía un uso de vivienda, pero actualmente que es la amenaza que más relevancia tiene en aquí funciona el restaurante "El Mercado". la zona con un 47.31% del total.

a. Cambios de uso

Uno de los motivos para obtener este resultado, se debe a que tiempo atrás, por el desarrollo urbano realizado dentro del área de estudio, exactamente desde la renovación de la Calle Larga en el 2008. Se han experimentado cambios importantes en los usos de suelo, donde parte de las viviendas existentes, han cambiado a nuevos usos diferentes al de la vivienda, adaptándose a usos de comercio, servicios o mixtos; como se pudo observar en el diagnóstico de usos de suelo, lo que

Por ejemplo, según el inventario de

Figura 181

Ejemplo de cambios de uso en el sitio

Ubicación



1975



2020



Fuente: Adaptada de INPC, 1975 y Autoras, 2020.

b. Pérdida de autenticidad y diversidad Figura 182 cultural

Universidad de Cuenca


El área de estudio se encuentra afectada por el desarrollo económico y social, lo que demuestra un proceso de sustitución cualitativa en la tipología comercial, que se refleja en el surgimiento de tiendas y franquicias de marcas multinacionales; como es el caso del Centro Comercial TIA, ubicado frente al Mercado 10 de Agosto, reemplazando a los negocios locales. Esto provoca una pérdida de autenticidad y diversidad cultural.

Ejemplo de pérdida de autenticidad y diversidad cultural en el sitio

Ubicación



Centro Comercial Tía



Fuente: Autoras, 2020.

c. Contaminación visual

El impacto económico del sitio, ha provocado la instalación de diversos medios de propaganda, han tenido una gran incidencia en las visuales. Esto se puede presenciar claramente a lo largo de La Condamine, Calle Larga y del Paseo 3 de Noviembre, debido a la actividad económica presente en el lugar. Por lo tanto, afecta al PHU, alterando la estética del entorno y la imagen del paisaje, mediante elementos como carteles publicitarios, cables y postes. Teniendo como resultado una evidente contaminación visual.

Figura 183

Ejemplo de contaminación visual en el sitio

La Condamine



Calle Larga



Paseo 3 de Noviembre



Fuente: Autoras, 2020.

d. Gentrificación

Los procesos de transformación urbana y renovación que han ocurrido en esta área de la ciudad, evidencian que parte de los usos de viviendas que antiguamente existían en el sitio han sido desplazados; por ello la población que habitaba en esta área, ha tenido que trasladarse a otros lugares para su residencia (gentrificación). Esto se puede comprobar en los resultados del diagnóstico de densidad; siendo la principal causa la sustitución del uso de suelo de vivienda por usos como el comercio y servicios (restaurantes, bares, hoteles discotecas); lo que ocasiona que el sector sea turístico y comercial.

El Hotel Crespo en conjunto con la discoteca Selina, mencionados anteriormente en el diagnóstico de bienes intervenidos, son un ejemplo del problema de gentrificación presente en la zona.

Figura 184

Ejemplo de gentrificación en el sitio

Ubicación



1930



2020



Fuente: Adaptada de INPC, 1930 y Autoras, 2020.